

| | | | |
|----------|--------------------------|----------------------|---|
| Stavba : | 2017 UP Svitavy - opravy | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | 2017 vícepráce | Vícepráce omítka rýh | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 26 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 26 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 26 723 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |