

## Cenová nabídka na opravu nakladače Paus 852 TSL

Výr. č.: 852 103 169

Rok výroby: 2003

Motor: 5698 Mth, Deutz BF 4L1011F, výr. č.: 00825740

ÚSKK Otovice, střed. Citice

<b>Teleskopické rameno - Kluzné desky a podložky do teleskopu:</b>	
001649 kluzná deska teleskopu 4x	6984,--
460219 vymežovací podložka teleskopu 2x	148,--
009877 vymežovací podložka teleskopu 2x	190,--
528647 spojovací materiál 10x	80,--
501954 spojovací materiál 10x	80,--
528482 spojovací materiál 6x	60,--
528480 spojovací materiál 10x	60,--
Práce na teleskopu 2 mechanici 58hodin	8x560= 4480,--
Cena celkem materiál	7602,--
Cena celkem za práci 8h	4480,--
<b>Rychloupínák nářadí</b>	
Vymezení vůle, zajištění nářadí	2200,--
Práce 4h	2240,--
<b>Pístnice zdvihu ramene</b>	
Výkyvná ložiska 8x	10360,--
Práce 8 hodin	4480,--
<b>Otoč ramene</b>	
000342 přední čep 2x	2366,--
334976 zadní čep 2x	3386,--
504064 ložisko pístnice 4x	2320,--
528647 šroub zajištění 4x	32,--
501955 podložka 4x	16,--
Práce 6 hodiny	3360,--
Cena celkem	8120,--
<b>Řízení</b>	

001536 zadní čep	1034,--
334976 přední čep 1x	1693,--
504064 ložisko pístnice 2x	1160,--
528647 šroub zajištění 2x	16,--
501955 podložka šroubu 2x	8,--
Práce 9 hodin	<b>5040,--</b>
Cena celkem	<b>3911,--</b>

### Nápravy

193270045 převodový olej AXLE z Limited Slip 14l (diferák, koncový převod, rozvod)	1896,--
Práce 5 hodin	<b>2800,--</b>

### Motor

2931480 rozvodový řemen	7511,--
4102940 těsnění pod ventilové víko	509,--
Oprava Startéru – výměna uhlíků a můstku, vyčištění.	8500,--
Protec 2204	281,--
Ptotec 2206	300,--
Olejevý Filtr	135,--
Palivový filtr	175,--
Vzduchový filtr	755,--
Vzduchový filtr	599,--
Olej motorový 10w – 40 12l	1197,--
Práce 16 hodin	<b>8960,--</b>
Cena celkem	<b>19962,--</b>

### Naplnění pneu

Nemrzoucí kapalina 100l	6735,--
Destilovaná voda 150l	1503,--
Práce 6 hodin	3360,--

### Výměna hydraulického oleje

496221287 hyspin46 65l	4290,--
300247-1006 hydraulický filtr	2504,--
504330 hydraulický filtr	3955,--
20Y-60-21470 odvzdušnění nádrže	217,--
Přetěsnění spojů	1000,--
Práce 8 hodiny	<b>4480,--</b>
Cena celkem	<b>11966,--</b>

<b>Nátěr z korodovaných částí</b>	
545408 Farbe 1007	997,--
545385 545385	570,--
Tmel 1x	250,--
Práce 6 hodin	<b>3360,--</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>1817,--</b>
<b>Ostatní spotřební materiál</b>	
Super mazivo s Bio teflonem	467,--
Mazací tuk Berle 22x 2x	200,--
Čistič brzd berner 10x	1100,--
Technický benzínový čistič 10l	620,--
Řezný kotouč 1x	64,--
Maznička cca 12x	384,--
<b>Cena celkem</b>	<b>2835,--</b>

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

**Cena za materiál: 78 907,--**

**Cena za práci: 42 560,--**

**Cena celkem 121 467,--**

Cena nabídky je maximální, v případě, že by během prací byla zjištěna závažná závada budeme Vás informovat.

V Lounech 22.7.2016

-----  
 Servisní technik – p. Werner Stütz