

- 175 120356

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 136/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12. 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TDI HT MILI	Uživatel techniky:	606900	
Evidenční číslo:	022 94-72	Dislokace techniky:	Jindřichův Hradec pplk. Ing. Jašek Igor velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	2007	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice):	por. Klížek, [redacted]	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: [redacted] <i>Peru na vědomí.</i>		
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. [redacted] podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 75 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.136	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.136	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodávatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				125 829,05
Nabídková cena celkem 125 829,05 Kč bez DPH, 152 253,15 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		21. 11. 2017		
V Praze	dne: 8.11.2017	V	dne:	
Marek Veselý	Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.11.08 33.50.37.401000	V zastoupení	[redacted]	
Za poskytovatele: Veselý	jednatel	Za objednatele: Ing. Štefan Š [redacted]	Ing. Tomáš DVOŘÁČEK	

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 136/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
1.1	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona				
1.2	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje				
1.3	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona				
1.4	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání				
1.5	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání				
1.6	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnění				
1.7	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění				
1.8	Motor - oprava	MIN100910	1	ks	Přepady paliva				
1.9	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	olejový filtr				
1.10	Motor - oprava	UAM2957L	1	ks	Šroub				
1.11	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Šroub				
1.12	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění				
1.13	Motor - oprava	UAM2857L	1	ks	Těsnění				
1.14	Motor - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero klíky zadní				
1.15	Motor - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění klíky				
1.16	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr				
1.17	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu				
1.18	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění zátky				
1.19	Motor - oprava	ERR4084	4	ks	Žhavicí svíčka 24V				
1.20	Motor - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)				
1.21	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40				
2.1	Spojková soustava - oprava	.8566L	1	ks	Kluzné ložisko klíky				
2.2	Spojková soustava - oprava	URB100760	1	ks	Přítlačný talíř				
2.3	Spojková soustava - oprava	UQB000130	1	ks	Lamela spojky				
2.4	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka				
2.5	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska				
2.6	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Kámen vyp.páky				
2.7	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klip				
2.8	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka				
2.9	Spojková soustava - oprava	FTC5072	1	ks	Spojkový valec spodní				
2.10	Spojková soustava - oprava	FTC5200	1	ks	Spojkové ložisko				
2.11	Spojková soustava - oprava	STC1004-11	1	ks	Hlavní spojkový válec				
2.12	Spojková soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina				
2.13	Spojková soustava - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku				
2.14	Spojková soustava - oprava	ESR2034	3	ks	Matice				
2.15	Spojková soustava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu				
2.16	Spojková soustava - oprava	NZ606041J	16	ks	Matice kardanu				

p.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Cena celkem (Kč bez DPH)		
2.17	Spojková soustava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.1	Karoserie - oprava	MRC7623	1	ks	Příchytka kapoty					
3.2	Karoserie - oprava	MTC6504	1	ks	Sada vložek zámků					
3.3	Karoserie - oprava	FQJ500350	1	ks	Levý zámek					
3.4	Karoserie - oprava	FQJ500340	2	ks	Pravý + zadní zámek					
3.5	Karoserie - oprava	LR42760	1	ks	Čelní okno					
3.6	Karoserie - oprava	LR055345	1	ks	Těsnění okna					
3.7	Karoserie - oprava	5TC7632	1	ks	Zadní stupáčka					
4.1	Řízení - oprava	LR41267	1	ks	Zadní spojovačka					
4.2	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matic					
4.3	Řízení - oprava	RTCS869	1	ks	Čep řízení R/H					
4.4	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
4.5	Řízení - oprava			ks	Geometrie nápravy					
4.6	Řízení - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
4.7	Řízení - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
5.1	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Slinetblok pf.podél.r.					
5.2	Přední náprava - oprava	RYG501550	4	ks	Šroub					
5.3	Přední náprava - oprava	ANR3140	6	ks	Matic					
5.4	Přední náprava - oprava	RYF500270	2	ks	Podložka					
5.5	Přední náprava - oprava	ANR6971	4	ks	Guma uložení pod.ram					
5.6	Přední náprava - oprava	RYF500260	2	ks	Podložka					
5.7	Přední náprava - oprava	NY120041L	2	ks	Matic					
5.8	Přední náprava - oprava	RB100031	1	ks	Panhardská tyč					
5.9	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Matic					
5.10	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
6.1	Převodové ústrojí - oprava	SYNTRANSB	2,4	l	Dle hlavní převodovka					
6.2	Převodové ústrojí - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Olaj přídav.převodovka					
7.1	Zadní náprava - oprava	STC3772	2	ks	Zadní tlumiče					
7.2	Zadní náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
8.1	Klimatizace - oprava	R134a	0,08	ks	Chladivo R134a					
8.2	Klimatizace - oprava			ks	Oprava úniku média					
9.1	zajet - vyjet			ks						
10.1	jízdní zkouška			ks				192,00 Kč	192,00 Kč	
				ks				- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	
				ks				- Kč	- Kč	

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 136/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 136/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	606900 Jindřichův Hradec		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW HT MILI	VPZ	022 94-72
VIN	SALLDBAF86A731883		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU, ŠASÍ, ELEKTROINSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 136

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 136

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 136			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 136			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				125 829,05

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 75 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 8.11.2017 Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.08
13:49:03 +01'00'

V Praze

dne: 8.11.2017 Za odběratele:

.....
titul,



Příloha KPC/KZ/Nabídce č.: 136/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

165110270

Rámcová smlouva č.:

P.č.	Úkon	Materiál				Cena celkem (Kč bez DPH)	Práce (Kč bez DPH)	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis				
1.1	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona				
1.2	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje				
1.3	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona				
1.4	Motor - oprava	LH500170	1	ks	Hadice odvětrání				
1.5	Motor - oprava	LH500190	1	ks	Hadice odvětrání				
1.6	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnění				
1.7	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění				
1.8	Motor - oprava	MIN100910	1	ks	Přepady paliva				
1.9	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr				
1.10	Motor - oprava	UAM2957L	1	ks	Šroub				
1.11	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Šroub				
1.12	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění				
1.13	Motor - oprava	UAM2857L	1	ks	Těsnění				
1.14	Motor - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero kliky zadní				
1.15	Motor - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění kliky				
1.16	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr				
1.17	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu				
1.18	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění zátky				
1.19	Motor - oprava	ERR4084	4	ks	Žhavicí svíčka 24V				
1.20	Motor - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)				
1.21	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40				
2.1	Spojková soustava - oprava	.8566L	1	ks	Kluzné ložisko kliky				
2.2	Spojková soustava - oprava	URB100760	1	ks	Přítlačný talíř				
2.3	Spojková soustava - oprava	UQB000130	1	ks	Lamela spojky				
2.4	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka				
2.5	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska				
2.6	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Kámen vyp.páky				
2.7	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klip				
2.8	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka				
2.9	Spojková soustava - oprava	FTC5072	1	ks	Spojkový valec spodní				
2.10	Spojková soustava - oprava	FTC5200	1	ks	Spojkové ložisko				
2.11	Spojková soustava - oprava	STC100411	1	ks	Hlavní spojkový válec				
2.12	Spojková soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina				
2.13	Spojková soustava - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku				
2.14	Spojková soustava - oprava	ESR2034	3	ks	Matice				
2.15	Spojková soustava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardánu				
2.16	Spojková soustava - oprava	NZ606041I	16	ks	Matice kardánu				

