

-175120354

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 128/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10			
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO	Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel			
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]			
Typ/modifikace techniky: LRD 110 TDI SW VP	Uživatel techniky: 421500 Tábor Dislokace techniky: Tábor Plk- PhDr. Roman Biš velitel úprav hodnost, titul, jméno, příjmení			
Evidenční číslo: 232-12-44	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) kap. Rudolf VOLF tel. [redacted]			
Rok výroby: 2007				
SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: [redacted] <i>Beru na vědomí.</i>				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin [redacted] podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň Termín (doba) ukončení poskytování služby: 55 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 128	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 128	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				200 085,29
Nabídková cena celkem 200 085,29 Kč bez DPH, 242 103,19 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon	V Praze dne: 14.11.2017		V dne: 21.11.2017	
Marek Veselý [redacted] Za poskytovatele: Veselý [redacted] jednatel	Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.11.14 09:25:11 +0100		V zastoupení Ing. Štefan Š [redacted] Za objednatele: [redacted] Ing. Tomáš [redacted]	

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 128/2017
Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál		Práce		SUBODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Pops	Měrná jedin.	Počet jedin.		
1.1	Motor - oprava	ERR5911	řemen alternátoru	1 ks	1		
1.2	Motor - oprava	ERR4708	Naplnák řemene	1 ks	1		
1.3	Motor - oprava	ERR2215	řemen klimatizace	1 ks	1		
1.4	Motor - oprava	ERR7296	Kladka klimatizace	1 ks	1		
1.5	Motor - oprava	ERR7295	řemenice klimatizace	1 ks	1		
1.6	Motor - oprava	ERR4685	Zátka vody	2 ks	2		
1.7	Motor - oprava	ERR4686	Těsnění	2 ks	2		
1.8	Motor - oprava	C9234-45	Motorový olej 10w-40	7 l	7		
1.9	Motor - oprava	ERR3340	Olejevý filtr	1 ks	1		
1.10	Motor - oprava	LSF100040L	Šroub	1 ks	1		
1.11	Motor - oprava	UAM2957L	Šroub	1 ks	1		
1.12	Motor - oprava	ALU1403L	Těsnění	1 ks	1		
1.13	Motor - oprava	UAM2857L	Těsnění	1 ks	1		
1.14	Motor - oprava	AEU2147L	Palivový filtr	1 ks	1		
1.15	Motor - oprava	LUF100430	Gufero kliky zadní	1 ks	1		
1.16	Motor - oprava	ERR6811	Těsnění	1 ks	1		
2.1	Řízení - oprava	LR041267	Zadní spojovačka říz.	1 ks	1		
2.2	Řízení - oprava	NC112046	Matice	2 ks	2		
2.3	Řízení - oprava	RTC4472	Čep řízení R/H	1 ks	1		
2.4	Řízení - oprava	RTC5869	Tlumič řízení	1 ks	1		
2.5	Řízení - oprava	QAF500040E	Převodka říz.VRATNÝ	1 ks	1		
2.6	Řízení - oprava	QFW00030	Páka převodky	1 ks	1		
2.7	Řízení - oprava	STC50519	Olej posilovače řízení	2 ks	2		
2.8	Řízení - oprava		Geometrie	1 ks	1		
3.1	Přední náprava - oprava	RB1500020	Panhardská tyč	1 ks	1		
3.2	Přední náprava - oprava	RYG501560	Šroub	2 ks	2		
3.3	Přední náprava - oprava	ANR3140	Matice	2 ks	2		
4.1	Zadní náprava - oprava	FTC4851	Gufero zd.diferenciálu	1 ks	1		
4.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	Ložiska kol	4 ks	4		
4.3	Zadní náprava - oprava	FTC4785	Gufero náboje kola	2 ks	2		
4.4	Zadní náprava - oprava	RFD100000	Matice unašeče kola	2 ks	2		
4.5	Zadní náprava - oprava	BX110095M	Šroub	10 ks	10		
4.6	Zadní náprava - oprava	RPM100080	Tlumič zadní	2 ks	2		
4.7	Zadní náprava - oprava	LR003156	Olej zadní diferenciál	2,5 l	2,5		
4.8	Zadní náprava - oprava	C8277-31	Vazelina ložisek kol	2 ks	2		
4.9	Zadní náprava - oprava	.147707	Čistič(500ml)	4 ks	4		
4.10	Zadní náprava - oprava	.146706	Mazadlo (400ml)	2 ks	2		

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 128/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 128/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500 Tábor		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW VP	VPZ	232-12-44
VIN	SALLDHMF68A731128		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASI

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 128

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 128

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 128			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 128			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (,/,.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				200 085,29

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 55 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 14.11.2017

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitalně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.14
09:23:20 +01'00'

Marek Veselý - technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

Praze

dne: 14.11.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno,

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 128/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 128/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500 Tábor		
Typ vojenské techniky	LRD I10 TDI SW VP	VPZ	232-12-44
VIN	SALLDHMF68A731128		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASI

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 128

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č.128

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 128			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 128			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				200 085,29

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 55 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 14.11.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý
titul, jméno, příjmení, datum, razítko
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.14
09:23:20 +0100
Marek Veselý - technik servisu

V Praze

dne: 14.11.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 128/2017
Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce (Kč bez DPH)	SUBDDOÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis			
1.1	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru			
1.2	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene			
1.3	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace			
1.4	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka klimatizace			
1.5	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Řemenice klimatizace			
1.6	Motor - oprava	ERR4685	2	ks	Zátka vody			
1.7	Motor - oprava	ERR4686	2	ks	Těsnění			
1.8	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40			
1.9	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejeový filtr			
1.10	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Šroub			
1.11	Motor - oprava	UAM2957L	1	ks	Šroub			
1.12	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění			
1.13	Motor - oprava	UAM2857L	1	ks	Těsnění			
1.14	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr			
1.15	Motor - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero kliky zadní			
1.16	Motor - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění			
2.1	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Zadní spojovačka říz.			
2.2	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice			
2.3	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Čep řízení R/H			
2.4	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Tlumič řízení			
2.5	Řízení - oprava	QAF500040E	1	ks	Převodka říz.VRATNÝ			
2.6	Řízení - oprava	QFW00030	1	ks	Páka převodky			
2.7	Řízení - oprava	STC50519	2	ks	Oilj posilovače řízení			
2.8	Řízení - oprava		1	ks	Geometrie			
3.1	Přední náprava - oprava	RBI500020	1	ks	Panhardská tyč			
3.2	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub			
3.3	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice			
4.1	Zadní náprava - oprava	FTC4851	1	ks	Gufero zd.diferenciálu			
4.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol			
4.3	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola			
4.4	Zadní náprava - oprava	RFD1000000	2	ks	Matice unašeče kola			
4.5	Zadní náprava - oprava	BXL10095M	10	ks	Šroub			
4.6	Zadní náprava - oprava	BPM100080	2	ks	Tlumič zadní			
4.7	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Oilj zadní diferencíál			
4.8	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol			
4.9	Zadní náprava - oprava	.147707	4	ks	Čistič(500ml)			
4.10	Zadní náprava - oprava	.146706	2	ks	Mazadlo (400ml)			

