

-175120351

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 079/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 SPR.DĚL.PRZ	Uživatel techniky: [redacted] Dislokace techniky: JINCE Plk. gšt Ing. Jan Třináčný velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	530 75-64	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Nrim. Lukáš Podhorník [redacted]		
Rok výroby:	2006	[redacted]		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	[redacted]		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu [redacted] <i>Peru na vědomí.</i>		Ing. Lubomír Kufčák hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. ing. M. [redacted] a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizinská 797/1, 198 00				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 60 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.79	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.79	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				126308,50
Nabídková cena celkem 126308,50 Kč bez DPH, 152833,29 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		21.11.2017		
V Praze dne: 5.9.2017		V zastoupení [redacted] Ing. Štefan [redacted]		
Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted] jedenatel		za objednatele: Ing. Tomáš Dvořák [redacted]		

Příloha k PL/KZ./Nabídce č.: 79/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

Rámcová smlouva č.: 165110270

P.č.	Úkon	RN	Materiál			Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
			Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	ks	otočný kloub				
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC2882	2	ks	čep				
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep				
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	606566	4	ks	ložisko				
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění				
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění				
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění				
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g				
2.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	2	ks	unašeč				
3.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování				
4.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování				
5.1	Oprava úniku oleje zad. diferen	AEU2515	1	ks	těsnění				
5.2	Oprava úniku oleje zad. diferen	608246	2	ks	zátky				
5.3	Oprava úniku oleje zad. diferen	OST171940256	2,5	l	olej EPX 80W-90				
5.4	Oprava úniku oleje zad. diferen	STC4404	1	ks	tmel - 300ml				
6.1	Oprava podvozku	RB1500020	1	ks	tyč panhardská				
6.2	Oprava podvozku	BH110167	2	ks	šroub				
6.3	Oprava podvozku	NV114047	2	ks	matice				
6.4	Oprava podvozku	LR041266	2	ks	rameno přední				
6.5	Oprava podvozku	NRC4514	4	ks	síťentblok				
6.6	Oprava podvozku	NY120046	2	ks	matice				
6.7	Oprava podvozku	BH116207	4	ks	šroub				
6.8	Oprava podvozku	NV116047	4	ks	matice				
7.1	Oprava zadního kardanu	RTC3458	1	ks	kříž kardanu				
7.2	Oprava zadního kardanu	LR045409	8	ks	šroub				
7.3	Oprava zadního kardanu	NZ606041L	8	ks	matice				
8.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací				
8.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení				
8.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení				
9.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejevy				
9.2	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka				
9.3	Oprava úniku oleje z motoru	OST19236004S	7	l	olej 10W-40				
9.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač				
9.5	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500170	1	ks	hadice				

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 079/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ079/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	793500
Typ vojenské techniky	LRD 110SPR DÉL.PRZ. VPZ 530 75-64
VIN	SALLDHA68TA979935

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.079

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.079

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.079			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.079			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				126308,50

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 5.9.2017

Za poskytovatele:

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.09.05
13:15:49 +02'00'
Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 5.9.2017

Za odběratele:

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL/KZ./Nabídce č.: 79/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Pops	Měrná jedn.	Počet jedn.	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	otočný kloub	ks	2			
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC2882	čep	ks	2			
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	čep	ks	2			
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	ložisko	ks	4			
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	těsnění	ks	2			
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	těsnění	ks	2			
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	těsnění	ks	2			
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	vazelina - 375g	ks	4			
2.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	unašeč	ks	2			
3.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	tlumič pérování	ks	2			
4.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	tlumič pérování	ks	2			
5.1	Oprava úniku oleje zad. diferen	AEU2515	těsnění	ks	1			
5.2	Oprava úniku oleje zad. diferen	608246	zátky	ks	2			
5.3	Oprava úniku oleje zad. diferen	O5T171940256	olej EPK 80W-90	l	2,5			
5.4	Oprava úniku oleje zad. diferen	STC4404	tmel - 300ml	ks	1			
6.1	Oprava podvozku	R81500020	tyč panhardská	ks	1			
6.2	Oprava podvozku	BH114167	šroub	ks	2			
6.3	Oprava podvozku	NV114047	matice	ks	2			
6.4	Oprava podvozku	LR041266	rameno přední	ks	2			
6.5	Oprava podvozku	NRC4514	silentblok	ks	4			
6.6	Oprava podvozku	NV120046	matice	ks	2			
6.7	Oprava podvozku	BH116207	šroub	ks	4			
6.8	Oprava podvozku	NV116047	matice	ks	4			
7.1	Oprava zadního kardanu	RTC3458	kříž kardanu	ks	1			
7.2	Oprava zadního kardanu	LR045409	šroub	ks	8			
7.3	Oprava zadního kardanu	NZ606041L	matice	ks	8			
8.1	Oprava řízení	LR041267	tyč spojovací	ks	1			
8.2	Oprava řízení	RTC5869	čep řízení	ks	1			
8.3	Oprava řízení	RBG000010	čep řízení	ks	1			
9.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	filtr olejový	ks	1			
9.2	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	podložka	ks	1			
9.3	Oprava úniku oleje z motoru	O5T192360045	olej 10W-40	l	7			
9.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	odlučovač	ks	1			
9.5	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500170	hadice	ks	1			

P.č.	Úkon	Materiál				Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis				Kč	Kč		
9.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění							
9.7	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění							
9.8	Oprava úniku oleje z motoru	PRC6387	1	ks	čidlo							
9.9	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač							
9.10	Oprava úniku oleje z motoru	2437010087	4	ks	tryska vstříkovače							
10.1	Výměna zadních odrazek	XFF100070	2	ks	odrazka							
11.1	Přetěsnění před. převodovky	STC4404	1	ks	trmel - 300ml							
12.1	Seřízení geometrie			ks								
13.1	Nařet/vyjeti/do/z servisu			ks								
14.1	Zkušební jízda			ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
				ks								
CELKEM							1 10 884,50 Kč	24,10	15 424,00 Kč	- Kč	126 308,50 Kč	

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 5.9.2017 Razítko:
 Podpis: Marek Veselý / Dušan Kadlec
 Zpracoval:

Marek Veselý
 Digitálně podepsal Marek Veselý
 Datum: 2017.09.05
 13:06:22 +02'00'