

# - 175 120308

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 130/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD110 SW TDI VP	<b>Uživatel techniky:</b>	421500	
<b>Evidenční číslo:</b>	691 40-17	<b>Dislokace techniky:</b>	<b>TÁBOR</b> plk.. PhDr. Roman BIS velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2001	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava	<b>Kpt. Vol</b> [redacted]		
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] ..... mjr. Ing. M ..... dpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o. , Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 60 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.130	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.130	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				148901,00
Nabídková cena celkem 148901,00 Kč bez DPH, 180170,21 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 26. 10. 2017		
V Praze dne: 17.10.2017		V Praze dne: 26. 10. 2017		
Marek Veselý [redacted] jedenatel		[redacted] pení ek Jiráček Ing. DVOŘÁČEK		
Za poskytovatele: ..... jedenatel		Za objednatele: ..... Ing. [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 130/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	ks	otočný kloub					
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	4	ks	ložisko					
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
2.1	Výměna předních unášečů poloos	RUC105200	2	ks	unášeč					
2.2	Výměna předních unášečů poloos	BX110095M	10	ks	šroub					
2.3	Výměna předních unášečů poloos	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
3.1	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
3.2	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ					
3.3	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub					
4.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
4.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
4.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
5.1	Výměna ložisek kol přední nápravy	STC4382	4	ks	ložisko					
5.2	Výměna ložisek kol přední nápravy	FTC4785	2	ks	těsnění					
5.3	Výměna ložisek kol přední nápravy	RF0100000	2	ks	matice					
5.4	Výměna ložisek kol přední nápravy	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g					
6.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky přední					
6.2	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
6.3	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
6.4	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky zadní					
6.5	Oprava brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ					
6.6	Oprava brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ					
6.7	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
7.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
7.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
7.4	Oprava úniku oleje z motoru	LLHS00170	1	ks	hadice					
7.5	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač					
8.1	Seřízení geometrie			ks						



## KONTROLNÍ ZÁPIS č. 130/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. KZ130/2017

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW VP	VPZ	691 40-17
VIN	SALLDBAF84A676367		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.130

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.130

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.130			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.130			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				148901,00

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 17.10.2017

Za poskytovatele:

Marek  
Veselý

Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2017.10.17  
16:11:49+02'00'

Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Pevce

dne: 17.10.17

Za odběratele:

.....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **130/2017**  
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	ks	otočný kloub					
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.4	Dprava úniku oleje př. nápravy	606666	4	ks	ložisko					
1.5	Dprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
2.1	Výměna předních unašečů poloos	RUC105200	2	ks	unašeč					
2.2	Výměna předních unašečů poloos	BX110095M	10	ks	šroub					
2.3	Výměna předních unašečů poloos	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
3.1	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
3.2	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ					
3.3	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub					
4.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
4.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
4.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
5.1	Výměna ložisek kol přední nápravy	STC4382	4	ks	ložisko					
5.2	Výměna ložisek kol přední nápravy	FTC4785	2	ks	těsnění					
5.3	Výměna ložisek kol přední nápravy	RFD100000	2	ks	matice					
5.4	Výměna ložisek kol přední nápravy	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g					
6.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky přední					
6.2	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
6.3	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
6.4	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky zadní					
6.5	Oprava brzd	SMCS00270	1	ks	brzdíč PZ					
6.6	Oprava brzd	SMCS00260	1	ks	brzdíč LZ					
6.7	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
7.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
7.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
7.4	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500170	1	ks	hadice					
7.5	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač					
8.1	Seřízení geometrie			ks						

