

Příloha č. 3 – Specifikace sady servisního vybavení pro diagnostiku závad a provádění plnění chladícího média kompresorové klimatizace

Servis klimatizace	Cena v Kč bez DPH
Plnicí zařízení klimatizací ECK1890	43.990 -
Halogenový detektor netěsnosti TIF XP-1	4.210,-
Celkem	48.200,-