

OBJEDNÁVKA č. CBUS142-5810-40/2017

Zhotovitel:
TEZAS servis a.s.

Panelová 289/6,
190 15 Praha 9 - Satalice
IČO: 24765180
DIČ: CZ24765180

Zastoupená předsedou představenstva
Ing. Radislavem Rožánkem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
datová schránka hjaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
Ing. Radovan Neužil

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Na základě smlouvy č. 155610142 u Vás objednáваме službu – dílčí plnění:

Provedení výměny tlumiče výfuku včetně těsnění a držáku tlumiče. Opravu kompresoru klimatizace (výměna držáku tělesa kompresoru, řemenice a ložisek kompresoru) s následným vyčištěním, doplněním a seřízením klimatizace u autobusu Karosa, VPZ 266-03-70 na základě výsledků zjištěných při servisní prohlídce.

Předpokládaná cena bez DPH 66 115,70,- Kč

Předpokládaná cena včetně 21 % DPH 80 000,- Kč

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Objednatel je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednávka nabyvá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.

Za objednatele vyřizuje:

Praha 30. listopadu 2017

Za objednatele

Ing. Radovan
ředitel

Zp

Objednávka odeslána dne:

Objednávka akceptována dne: 1. 12. 2017

TEZAS TEZAS servis a.s.
Panelová 289, 190 15 Praha 9
Servis autobusů
IČ: 247 65 180 (6)

