

OBJEDNÁVKA

číslo: CS096-7830-185/2017

Příloha: Příloha: List:

ZHOTOVITEL
Prokservis s.r.o.
Rudská 0177
271 01 Nové Strašecí

OBJEDNATEL
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, čj.:
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zastoupená jednatelem
Jan Prokůpek

Její jménem jedná velitel VÚ 7830
plk. gšt. Ing. Jiří ROČEK

IČO: 24250074
DIČ: CZ24250074

VÚ 7830
Generála Píky 1, 160 01 Praha 6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

**Bankovní spojení: ČNB, Správa 701,
Na Příkopě 28, Praha 1**

Číslo účtu: 107-2853900237/0100

Číslo účtu: 1706881/0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **155610096** ze dne 13. května 2015 u Vás
objednáváme:

Provedení opravy a údržby na vozidle Mercedes Benz S450L4MATIC,
RZ: 9A7 92-48, VIN: WDD2211841A092099.

1. Oprava závady samovolného spouštění ventilátoru chladiče.
2. Oprava řídicí jednotky motoru.

Předpokládaná cena včetně DPH: 68 498,- Kč

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního
limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: npor. Mgr. Petr PODZEMSKÝ, tel. 724 372 687, alc. 973 206 744,
faxové spojení: 973 206 760

V Praze dne: *13.9.2017*

Jan
Prokůpek

Zpracoval: n