

**Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace
návštěvnického a výstavního provozu NB NM**

Část I. - turnikety



ZMĚNOVÝ LIST č. I./1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 161291 ze dne 9.5.2017	
Navrhovatel změny:	Projektant elektro - RH elektroprojekt s.r.o., Ing. Radan Houser	
Název změnového listu:	Zajištění systémové vazby turniketů NB a HB NM	
Objekt:	Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1	
Důvod a popis změny:	Změny v instalacích elektro jsou nutné a potřebné vzhledem k budoucímu sjednocení centrálního řízení provozu turniketů v Nové a Historické budově a přípravě technických podmínek pro aplikaci společného pokladního systému pro obě budovy. V době realizace projektových prací nebylo možné tyto konkrétní parametry předvídat. Dle přiloženého výkazu výměr jsou v rámci tohoto ZL řešeny tyto změny: a) datové převodníky pro jednotné dálkové ovládání, b) 3 licence SW aplikací pro centrální ovládání	
Technické řešení změny:		
Dokumentace / příloha ZL:	Projekt sjednocení	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	109 125,00 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE


Rozdelovnik - 5x original:

1x Objednatel, 1x zhotovitel, 1x projektový manažer, 1x projektant, 1x projektant elektro


INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ NAVŠTĚVNÍHO PROVOZU NOVÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
I. TURNIKETY					
P.č.	Název položky	M.j.	VÝMĚRA	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA bez DPH
N	Převodník RS485/LAN, stand alone, včetně napájecího zdroje 230V/12V, včetně montáže a nastavení	KS	3,00	7 425,00	22 275,00
N	SW aplikace pro instalaci na PC třetí strany pro možnost dálkového ovládání systému turniketů z velínu NB, včetně instalace a zprovoznění, zaškolení obsluhy	KPL	3,00	28 950,00	86 850,00
CELKEM					109 125,00




NB – dle tendru




NB – úprava pro pokladní systém a ovládání



HB – die tendru



HB – úprava pro pokladní systém a ovládání



- [illegible]