

Výzva k provedení běžné opravy č.1784070020619

V souladu s čl. III. Odst. 2. rámcové dohody č. 171050289 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice | |
| Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. David KLEMENT velitel VÚ 8407 Praha VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely | | Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti | |
| Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] | | Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] | |
| Typ/modifikace techniky: | RZA Mercedes Benz Atego 4x4 | | |
| Registrační značka: | [REDACTED] | | |
| Rok výroby: | [REDACTED] | | |
| Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: <u>Úkony údržby strojního spodka:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Provedení 5. časové údržby podvozku. • Provedení výměny vysoušeče vzduchu. • Provedení výměny vlnovce výfuku <u>Úkony údržby a revize speciální nástavby:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Provedení provozní revize 2 ks tlakových lahví na dusík. • Provedení provozní revize 2 ks tlakových lahví na prášek. • Provedení kontroly osvětlovacího stožáru TEKLITE TF 340/5 • Provedení kontroly stanovené výrobcem nezávislého topení BREEZE WIND. • Provedení kontroly stanovené výrobcem záchranného kyslíkového přístroje OXI. • Provedení jízdní zkoušky rychlého zásahového vozidla v délce cca. 30 km s ověřením jízdních vlastností vozidla • Provedení kontroly stavu olakování účelové nástavby vozidla • Kontrola vodní nádrže. • Kontrola pěnídlové nádrže. • Kontrola - výměna sítka ve filtru v potrubí mezi zpětnou klapkou a vyvěvou. • Kontrola funkčnosti nárazníkové lafetové proudnice. • Výměna olejové náplně v čerpadle nástavby • Kontrola a promazání zařízení účelové nástavby. • Oprava trysky kompaktního proudu. • Oprava lanového navijáku vč. opravy lana. Dokumentace předaná útvaru k odstranění závady: provozní sešit včetně příloh | | | |
| Požadavek na provedení defektace: | | | |
| <input type="checkbox"/> útvaru | | <input type="checkbox"/> zhotovitele | |
| <input type="checkbox"/> Nепrovádět | | | |

Požadavek na místo provedení opravy:

U útvaru U zhotovitele

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla: 15.12.2017

Doplňující informace (požadavky):

neodíci se škrtněte

Popis provádění díla: Běžná oprava – běžná oprava strojního spodku, nástavby viz. příloha

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: prosinec 2017

TD zhotovitele číslo :

Nabídková cena

Poskytovatel:

| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem (bez DPH) |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Náklady na vlastní úkony: | | | 102 | 41 145,- |
| Materiálové náklady: | | | 18 | 15 855,- |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 57 000,- |
| Subdodavatel (název firmy) | | | | |
| Náklady na vlastní úkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | |

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace 1784070020601

Nabídková cena celkem 57 000 Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 68 970 Kč s DPH.

(slovy: šedesátosmítisícdevětsedmdesát korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 57 000 Kč, sazba DPH 21 % činí 68 970 Kč.

V Praze dne 11.12.2017

V Pardubicích

