

Výzva k provedení běžné opravy č. 1769500020123

v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové dohody č. 171050289 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6</p> <p>Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Milan MALÍK, velitel VÚ 6950 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 02</p> <p>Kontaktní osoba: [REDAKCE]</p>	<p>Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice</p> <p>Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti</p> <p>Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]</p>	
Typ/modifikace techniky:	CAS 32 Tatra 815	
Registrační značka:	[REDAKCE]	
Rok výroby:	1989	
Popis závady, rozsah opravy:		
<ul style="list-style-type: none"> • popis hlavních závad uvedeny ve Výzvě k provedení defektace č. 1769500020105, další závad zjištěny v rámci defektace vozidla a zahrnutý do Protokolu o provedení defektace • pro odstranění závad provést opravy a s tím související úkony dle schváleného Protokolu o provedení defektace 		
Požadavek na místo provedení opravy:		U útvary* U zhotovitele**
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: Není požadováno		
Požadovány termín/doba/ provedení díla: dle možností opravce		
Doplňující informace (požadavky):		
<p><small>* nehodící se škrtněte</small></p> <p><small>** zhotovitel doplní nejbližší provozovnu od útvary</small></p>		

Popis provádění díla: Provedení opravy T815 CAS32, VPZ [REDACTED]

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cídlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: březen 2018

TD zhotovitele číslo^o: 1989-926, 048/K 1995, TP-ANZA-32-09, TP-TAJC-010-06

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	dle cenové kalkulace	750 677,-	1	750 677,-
Materiálové náklady:	dle cenové kalkulace	2 053 390,-	1	2 053 390,-
Kooperace:	-	-	-	-
Ostatní náklady:	-	-	-	-
Celkem bez DPH:				2 804 067,-
Subdávateľ (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:	-	-	-	-
Materiálové náklady:	-	-	-	-
Kooperace:	-	-	-	-
Ostatní náklady:	-	-	-	-
Celkem bez DPH:				-

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu. Cenová kalkulace č. 1769500020105

Nabídková cena celkem ...2 804 067,- Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 3 392 921,- Kč s DPH.

(slovy: Tři miliony tři sta devadesát dva tisíce devět set dvacet jedna korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 2 804 067,- Kč, sazba DPH 21 % činí ...588 854,- Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 100 pracovních dnů po písemném potvrzení této výzvy.

Velitel YÚ 6930 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ve Staré Boleslavi, dne

12. 12. 2017

Jednatel společnosti ANZA s.r.o.

V Pardubicích, dne

13. 12. 2017

Cenová kalkulace č. 1769500020105

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKES Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti Kontaktní osoba: [redacted]	Provozovatel: VÚ 6950 Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav kontaktní osoba: [redacted]
Fax: E-mail:	[redacted]
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAS32 [redacted] Marek Myška

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu a materiálu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1 Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení)	8 920 Kč	22	1	17 500 Kč	21 175 Kč
2 Výměna těsnících gum kabiny	2 800 Kč	4	1	4 360 Kč	5 276 Kč
3 Výměna výplní dveří, koř.madel u dveří a poškozených str	10 300 Kč	15	1	16 150 Kč	19 542 Kč
4 D+M kabiny, kapoty a dveří + příslušenství	3 800 Kč	40	1	19 400 Kč	23 474 Kč
7 Oprava a seřízení naftového topení	6 300 Kč	12	1	10 980 Kč	13 286 Kč
8 Výměna všech směrových světel	6 000 Kč	8	1	9 120 Kč	11 035 Kč
9 Výměna paraboly předního světla	1 131 Kč	2	2	3 822 Kč	4 625 Kč
10 Výměna stěračů	2 300 Kč	1,5	1	2 885 Kč	3 491 Kč
11 D+M oprava dílů kabiny, blatníků, sání, příslušenství	5 900 Kč	45	1	23 450 Kč	28 375 Kč
12 Lakování kabiny plnič + RAL 3000	12 987 Kč	39	1	28 197 Kč	34 118 Kč
13 Oprava sluneční clony	7 239 Kč	4	1	8 799 Kč	10 647 Kč
14 Oprava odkládací police včetně ovládacích prvků	8 692 Kč	14	1	14 152 Kč	17 124 Kč
15 Oprava elektropneumatického akustického zařízení (houk	7 369 Kč	12	1	12 049 Kč	14 579 Kč
16 Kontrola a rekonstrukce osvětlovacích prvků	6 321 Kč	8	1	9 441 Kč	11 424 Kč
17 Rekonstrukce elektroinstalace kabiny	8 632 Kč	9	1	12 142 Kč	14 692 Kč
19 Výměna vypínacího ložiska spojky	3 890 Kč	12	1	8 570 Kč	10 370 Kč
20 Oprava spojky - výměna lamely a přítl.talíře	9 500 Kč	32	1	21 980 Kč	26 596 Kč
21 Výměna posilovače spojky	6 300 Kč	4	1	7 860 Kč	9 511 Kč
22 Oprava regulátor tlaku	3 500 Kč	4	1	5 060 Kč	6 123 Kč
23 Oprava elektrické instalace podvozek	9 900 Kč	33	1	22 770 Kč	27 552 Kč
24 Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	415 Kč	1,8	18	20 106 Kč	24 328 Kč
28 Výměna motorové brzdy vč.přetěsnění	14 400 Kč	8	1	17 520 Kč	21 199 Kč
31 D+M motoru, celkové přetěsnění a seřízení	13 900 Kč	99	1	52 510 Kč	63 537 Kč
32 D+M a přetěsnění výfukové porubí vč. tlumiče	5 000 Kč	6	1	7 340 Kč	8 881 Kč
33 D+M přetěsnění přídatná převodovka	2 200 Kč	41	1	18 190 Kč	22 010 Kč
34 Oprava brzd - výměna brzd.obložení a bubnů obou ZN	18 000 Kč	11	1	22 290 Kč	26 971 Kč
36 Oprava vzduch.soustavy podv.	18 500 Kč	33	1	31 370 Kč	37 958 Kč
37 Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy	11 000 Kč	10	1	14 900 Kč	18 029 Kč
38 Výměna všech pryž.manžet čepů, táhel, lapačů,...	9 900 Kč	28	1	20 820 Kč	25 192 Kč
39 D+M oprava kloubových hřídelí v uložení polonáprav	2 300 Kč	6	1	4 640 Kč	5 614 Kč

44	Oprava přetěsnění vstřikovací čerpadlo	8 900 Kč	11	1	13 190 Kč	15 960 Kč
47	Seřízení tlaku vstřikovačů + výměna vadných trysek	4 300 Kč	9	1	7 810 Kč	9 450 Kč
48	Vyčištění palivové soustavy	1 800 Kč	8	1	4 920 Kč	5 953 Kč
49	Pískování dílů + podvozku	4 800 Kč	52	1	25 080 Kč	30 347 Kč
50	Výměna všech olejových náplní podvozku	9 750 Kč	16	1	15 990 Kč	19 348 Kč
51	D+M příslušenství podvozku pro lakování	2 530 Kč	21	1	10 720 Kč	12 971 Kč
52	Mytí, odmaštění dílů a skupin	2 821 Kč	12	1	7 501 Kč	9 076 Kč
53	Vyvaření zkorodovaného podvozku	11 286 Kč	14	1	16 746 Kč	20 263 Kč
54	Výměna vlnovců	36 000 Kč	12	1	40 680 Kč	49 223 Kč
55	Nástřík podvozku antiabrazivní barvou	11 238 Kč	41	1	27 228 Kč	32 946 Kč
56	Oprava a přetěsnění převodovky	17 569 Kč	72	1	45 649 Kč	55 235 Kč
58	Výměna sedaček + opěrky , řidič + velitel + pásy	30 000 Kč	6	2	64 680 Kč	78 263 Kč
61	D+M účelová nástavba	5 000 Kč	40	1	20 600 Kč	24 926 Kč
62	Oprava panel ovládání pneumatické prvky	33 987 Kč	45	1	51 537 Kč	62 360 Kč
63	Oprava výměna zadní žebřík nástavby	12 000 Kč	8	1	15 120 Kč	18 295 Kč
64	Oprava osvětlení vnitřku nástavby	14 000 Kč	12	1	18 680 Kč	22 603 Kč
65	Oprava osvětlení okolí nástavby	11 000 Kč	8	1	14 120 Kč	17 085 Kč
66	Výměna L+P blatníků kabiny	20 970 Kč	4	1	22 530 Kč	27 261 Kč
67	Oprava vysokotlakého bubnu	44 300 Kč	7	1	47 030 Kč	56 906 Kč
68	Výměna vysokotlaké hadice	9 800 Kč	1	1	10 190 Kč	12 330 Kč
69	Oprava vysokotlaké pistole	14 500 Kč	1	1	14 890 Kč	18 017 Kč
70	Oprava držáků dýchací techniky	18 000 Kč	8	1	21 120 Kč	25 555 Kč
71	Oprava a vyvaření přední skříně	19 000 Kč	12	1	23 680 Kč	28 653 Kč
72	Oprava a vyvaření zadní skříně	17 000 Kč	11	1	21 290 Kč	25 761 Kč
73	Opískování přední skříně	0 Kč	8	1	3 120 Kč	3 775 Kč
74	Polepení přední skříně oboustraně pozinkovaným plechem	10 000 Kč	32	1	22 480 Kč	27 201 Kč
75	Nástřík přední skříně plničem a RAL 3000	8 000 Kč	29	1	19 310 Kč	23 365 Kč
76	Opískování zadní skříně	0 Kč	8	1	3 120 Kč	3 775 Kč
77	Polepení zadní skříně oboustraně pozinkovaným plechem	10 000 Kč	32	1	22 480 Kč	27 201 Kč
78	Nástřík zadní skříně plničem a RAL 3000	8 000 Kč	29	1	19 310 Kč	23 365 Kč
79	Oprava nahoru výklopných dveří	9 000 Kč	10	1	12 900 Kč	15 609 Kč
80	Rekonstrukce pěnové soustavy	15 300 Kč	19	1	22 710 Kč	27 479 Kč
81	Oprava pěnové nádrže AISI 304	35 900 Kč	14	1	41 360 Kč	50 046 Kč
82	Oprava paluba přední bedny	5 345 Kč	8	1	8 465 Kč	10 243 Kč
83	Oprava paluba zadní bedny	4 963 Kč	8	1	8 083 Kč	9 780 Kč
84	Oprava paluby nádrže	11 398 Kč	16	1	17 638 Kč	21 342 Kč
86	Oprava vodní nádrže včetně vlnolamů	187 900 Kč	51	1	207 790 Kč	251 426 Kč
87	Vnitřní nátěr vodní nádrže	10 360 Kč	16	1	16 600 Kč	20 086 Kč
88	Oprava kastlíku za nápravou	9 637 Kč	11	1	13 927 Kč	16 852 Kč
89	Oprava blatníků a podběhů	16 587 Kč	32	1	29 067 Kč	35 171 Kč
90	Oprava stavoznaku vody led technologie	8 900 Kč	6	1	11 240 Kč	13 600 Kč
91	Oprava stavoznaku pēvidla led technologie	8 400 Kč	6	1	10 740 Kč	12 995 Kč
92	Oprava čerpadla včetně vysokotlaku a vývěvy	297 600 Kč	45	1	315 150 Kč	381 332 Kč
93	Dva vývody dozadu	8 300 Kč	16	1	14 540 Kč	17 593 Kč
94	Dva vývody do boku	9 780 Kč	12	1	14 460 Kč	17 497 Kč
95	Oprava kardanů nákonu čerpadla	10 300 Kč	8	1	13 420 Kč	16 238 Kč
96	Oprava armatur sání a sání z nádrže	6 390 Kč	12	1	11 070 Kč	13 395 Kč
97	Oprava uložení čerpadla	7 000 Kč	8	1	10 120 Kč	12 245 Kč
98	Výsuvné plato v zadní bedně	11 396 Kč	17	1	18 026 Kč	21 811 Kč
104	Oprava AL roletek v přední bedně	41 394 Kč	18	1	48 414 Kč	58 581 Kč

105	Oprava AL roletek v zadní bedně	35 963 Kč	16	1	42 203 Kč	51 066 Kč
107	Překrytí prostoru mezi kabinou a nástavbou PS	9 600 Kč	19	1	17 010 Kč	20 582 Kč
108	Překrytí mezi kabinou a nástavbou LS s rezervou	9 500 Kč	19	1	16 910 Kč	20 461 Kč
110	Opravy lafety ,přemístění nad nádrž, plynule měnitelná tr	135 600 Kč	14	1	141 060 Kč	170 683 Kč
112	Oprava externího podstavce lafety	63 600 Kč	4	1	65 160 Kč	78 844 Kč
113	Lakování nádrže plnicí + RAL 3000	14 600 Kč	64	1	39 560 Kč	47 868 Kč
114	Oprava uložení příslušenství včetně hadic v bednách AL	11 300 Kč	40	1	26 900 Kč	32 549 Kč
115	Oprava uložení příslušenství na palubě vozidla	7 380 Kč	12	1	12 060 Kč	14 593 Kč
117	Barevná úprava dle vyhlášky včetně nápisů	13 600 Kč	16	1	19 840 Kč	24 006 Kč
118	Oprava světelného výstražného zařízení dle vyhlášky	70 000 Kč	10	1	73 900 Kč	89 419 Kč
119	Oprava krytu rampy AISI 304	4 500 Kč	3	1	5 670 Kč	6 861 Kč
120	Oprava sváděcí aleje	12 600 Kč	4	1	14 160 Kč	17 134 Kč
121	Oprava výstražného osvětlení ve předu a vzadu	5 600 Kč	6	1	7 940 Kč	9 607 Kč
122	Oprava ovládání čelní lafety	88 420 Kč	22	1	97 000 Kč	117 370 Kč
123	Oprava čelní lafety	98 850 Kč	13	1	103 920 Kč	125 743 Kč
124	Výměna elektrického navijáku, min. 6,8 t na přední část vo	51 300 Kč	19	1	58 710 Kč	71 039 Kč
125	Vyhřívaná vodní nádrž a prostor technologie	26 500 Kč	12	1	31 180 Kč	37 728 Kč
126	Výměna zpětné zrcátka	150 Kč	1	1	540 Kč	653 Kč
127	Výměna sklo čelní	7 000 Kč	8	1	10 120 Kč	12 245 Kč
128	Oprava armatur a potrubí čelní lafety	47 530 Kč	20	1	55 330 Kč	66 949 Kč
	Celkový součet				2 804 067 Kč	3 392 921 Kč



