

## Vícepráce na zakázce: „ÚP v Karlových Varech - výměna oken“.


### Zadavatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7 117 22  
Praha 1 - Nové Město IČ: 720 80 043

### Zhotovitel:

LD stav s.r.o.  
Slovanská tř. 1025/141a  
326 00 Plzeň  
IČO:26395061 DIČ:  
CZ 26395061

Vzhledem k novým skutečnostem, které nebyly patrné při zaměření oken, kdy při demontáži bylo zjištěno zapaštění předokenních rolet v kamenném obkladu v horní části nad oknem zhruba v šířce 8-10 cm byl původně vyříznut kámen a vložena roleta. Začištění musíme tedy provést vyplněním otvoru polystyrenem a následně dolepit plastové "L" lišty v barvě oken z důvodu estetického pohledu.



# LD stav

okna ■ dveře ■ Fasády

Slovanská tř. 10257141a, 326 00 Plzeň

Cenový rozpočet:

|   |                |
|---|----------------|
| Polystyren EPS, tl.50mm, 20m <sup>2</sup> (138ks oken) .....      | 4.210,- s DPH  |
| Montáž s použitím PU pěny, neutrální silikon.....                 | 6.140,- s DPH  |
| 198 m/b "L"lišta v barvě bílé, rozměr 100x30x2,5mm.....           | 28.394,- s DPH |
| Kaširování "L"lišty v barvě okna tmavý dub (Ren.2052089).....     | 25.254,- s DPH |
| Montáž PU lepící pěnou, silikon na zatmělení proti zatékání ..... | 14.793,- s DPH |

**Cena celkem 78.791,- s DPH**