

- 175 120273

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL/KZ/Nabídce č. 075/2017/2 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DYORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TDI TER.	Uživatel techniky: 183700 Distokace techniky: PRAHA Pplk. Mgr. Róbert Dzial velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	524 13-25	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Por.Slavik 702 008017		
Rok výroby:	2009			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Mart a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizinská 797/1, 198 00				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 30 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				371079.00
Nabídková cena celkem 371079.00 Kč bez DPH. 449005.59 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 22.10.2017		v Praze 15. 12. 2017		
Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted] jednatel		Za objednatele: [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **75/2017/2**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Výměna ložisek kol	FTC5366	1	ks	kloub otočný						
1.2	Výměna ložisek kol	LR059968	1	ks	těsnění						
1.3	Výměna ložisek kol	FTC3276	1	ks	těsnění						
1.4	Výměna ložisek kol	FTC2882	1	ks	čep						
1.5	Výměna ložisek kol	FRC2894	1	ks	čep						
1.6	Výměna ložisek kol	606666	2	ks	ložisko						
1.7	Výměna ložisek kol	FTC3647	1	ks	těsnění						
1.8	Výměna ložisek kol	DSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g						
1.9	Výměna ložisek kol	STC3435	2	ks	vazelína - 375g						
1.10	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko						
1.11	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění						
1.12	Výměna ložisek kol	FTC5268	3	ks	těsnění						
1.13	Výměna ložisek kol	RU8S00240	1	ks	náboj						
1.14	Výměna ložisek kol	FTC3154	1	ks	náboj						
1.15	Výměna ložisek kol	FTC1740	2	ks	náboj						
1.16	Výměna ložisek kol	FTC3179	4	ks	podložka						
1.17	Výměna ložisek kol	FTC56	1	ks	podložka						
1.18	Výměna ložisek kol	FTC861	1	ks	ložisko						
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ						
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ						
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč						
2.4	Výměna zadních poloos	8X110095M	20	ks	šroub						
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací						
3.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						
3.3	Oprava řízení	R8G000010	1	ks	čep řízení						
3.4	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice						
3.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina						
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.						
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	OST19236004S	7	l	olej 10W-40						
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač						
4.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
5.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok						
6.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
7.1	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR4046E	1	ks	čerpadlo					
7.2	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR2023	1	ks	těsnění					
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
8.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění					
8.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek					
9.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa					
9.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění					
10.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
10.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový					
10.3	Oprava brzd	SE8500460	1	ks	brzdíč PP					
10.4	Oprava brzd	SE8500470	1	ks	brzdíč LP					
10.5	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové					
10.6	Oprava brzd	FTC3846	2	ks	kotouč brzdový					
10.7	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ					
10.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ					
10.9	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
11.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování					
12.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování					
13.1	Oprava úniku oleje před. Přev.	FTC4939	2	ks	těsnění					
13.2	Oprava úniku oleje před. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění					
13.3	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
13.4	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
13.5	Oprava úniku oleje před. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
14.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění					
14.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
14.3	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
15.1	Výměna zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátko vnější					
15.2	Výměna zrcátek	MTC5083	2	ks	ramínko					
16.1	Výměna stírátek	LR079891	2	ks	stírátko					
17.1	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty					
18.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří					
19.1	Oprava pneumatiky	OSTD75016	1	ks	duše					
20.1	Seřízení geometrie			ks						
21.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
22.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
				ks						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
23.1	Výměna předních ramen	LRO41266	2	ks	rameno					
23.2	Výměna předních ramen	NRC4514	4	ks	silent blok					
23.4	Výměna předních ramen	8H116207	4	ks	šroub					
23.5	Výměna předních ramen	NV116047	4	ks	matice					
23.6	Výměna předních ramen	NY120046	2	ks	matice					
				ks						
				ks						
24.1	Oprava chladicí soustavy	PFI100041	1	ks	chladič vody					
24.2	Oprava chladicí soustavy	PCH119060	1	ks	hadice					
24.3	Oprava chladicí soustavy	ESR1594L	2	ks	o kroužek					
24.4	Oprava chladicí soustavy	OST182380271	5	l	kapalina chladicí					
25.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka napínací					
26.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
27.1	Výměna klaksonu	YEB10026	1	ks	klakson					
28.1	Oprava brzd	NRC7874	1	ks	hadice					
28.2	Oprava brzd	CRC1487	2	ks	matice					
28.3	Oprava brzd	FB110071ML	2	ks	šroub					
				ks						
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM						334 343,00 Kč	57,40	36 736,00 Kč	- Kč	371 079,00 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 22.11.2017, Razítko:

Dušan
Kadlec
Podpis:
Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.11.21
 16:13:22 +01'00'
 Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 075/2017/2

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ075/2017/2

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	183700		
Typ vojenské techniky	LRD 110 ST TDI TER.	VPZ	524 13-25
VIN	SALLDHA68TA998077		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				371079,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 30 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 22.10.2017

Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Marek Veselý – technik servisu

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitálně podepsal

Marek Veselý

Datum: 2017.11.22

09:15:08 +01'00'

V Praze

dne: 22.10.2017

Za odběratele: ...

titul

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **75/2017/2**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
1.1	Výměna ložisek kol	FTC5366	1	ks	kloub otočný				
1.2	Výměna ložisek kol	LR059968	1	ks	těsnění				
1.3	Výměna ložisek kol	FTC3276	1	ks	těsnění				
1.4	Výměna ložisek kol	FTC2882	1	ks	čep				
1.5	Výměna ložisek kol	FRC2894	1	ks	čep				
1.6	Výměna ložisek kol	606666	2	ks	ložisko				
1.7	Výměna ložisek kol	FTC3647	1	ks	těsnění				
1.8	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g				
1.9	Výměna ložisek kol	STC3435	2	ks	vazelína - 375g				
1.10	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko				
1.11	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění				
1.12	Výměna ložisek kol	FTC5268	3	ks	těsnění				
1.13	Výměna ložisek kol	RUB500240	1	ks	náboj				
1.14	Výměna ložisek kol	FTC3154	1	ks	náboj				
1.15	Výměna ložisek kol	FTC1740	2	ks	náboj				
1.16	Výměna ložisek kol	FTC3179	4	ks	podložka				
1.17	Výměna ložisek kol	FTC56	1	ks	podložka				
1.18	Výměna ložisek kol	FTC861	1	ks	ložisko				
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ				
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ				
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč				
2.4	Výměna zadních poloos	BX110095M	20	ks	šroub				
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací				
3.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení				
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení				
3.4	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice				
3.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina				
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.				
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění				
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový				
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka				
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	OST19236004S	7	l	olej 10W-40				
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač				
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač				
4.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml				
5.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok				
6.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen				

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
7.1	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR4046E	1	ks	čerpadlo					
7.2	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR2023	1	ks	těsnění					
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
8.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění					
8.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek					
9.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa					
9.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění					
10.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
10.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový					
10.3	Oprava brzd	SE8500460	1	ks	brzdíč PP					
10.4	Oprava brzd	SE8500470	1	ks	brzdíč LP					
10.5	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové					
10.6	Oprava brzd	FTC3846	2	ks	kotouč brzdový					
10.7	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ					
10.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ					
10.9	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
11.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování					
12.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování					
13.1	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FTC4939	2	ks	těsnění					
13.2	Oprava úniku oleje příd. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění					
13.3	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
13.4	Oprava úniku oleje příd. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
13.5	Oprava úniku oleje příd. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrox 75W-90					
14.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění					
14.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
14.3	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
15.1	Výměna zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátko vnější					
15.2	Výměna zrcátek	MTC5083	2	ks	ramínko					
16.1	Výměna stírátek	LR079891	2	ks	stírátko					
17.1	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty					
18.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří					
19.1	Oprava pneumatiky	OSTD75016	1	ks	duše					
20.1	Seřízení geometrie			ks						
21.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
22.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
				ks						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
23.1	Výměna předních ramen	LR041266	2	ks	rameno					
23.2	Výměna předních ramen	NRC4514	4	ks	silentblok					
23.4	Výměna předních ramen	BH116207	4	ks	šroub					
23.5	Výměna předních ramen	NV116047	4	ks	mátice					
23.6	Výměna předních ramen	NY120046	2	ks	mátice					
				ks						
				ks						
24.1	Oprava chladicí soustavy	PFI100041	1	ks	chladič vody					
24.2	Oprava chladicí soustavy	PCH119060	1	ks	hadice					
24.3	Oprava chladicí soustavy	EŠR1594L	2	ks	o kroužek					
24.4	Oprava chladicí soustavy	OST182380271	5	l	kapalina chladicí					
25.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka napínací					
26.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
27.1	Výměna klaksonu	YEB10026	1	ks	klakson					
28.1	Oprava brzd	NRC7874	1	ks	hadice					
28.2	Oprava brzd	CRC1487	2	ks	mátice					
28.3	Oprava brzd	FB110071ML	2	ks	šroub					
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
CELKEM						334 343,00 Kč	57,40	36 736,00 Kč	- Kč	371 079,00 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 22.11.2017, Razítko:

Dušan
Kadlec

Podpis:
Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.11.21
 16:13:22 +01'00'

Marek Veselý / Dušan Kadlec

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková (973 201 279)
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zpráva č.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/171122/01/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: [REDACTED]

V Praze: 22.11.2017
Strana/Stran: 1
Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č.075 /2017

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 165110270, Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 075/2017 vzhledem k velkému rozsahu a náročnosti opravy se některé závady projeví až v průběhu samotné opravy, Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 524 13-25 (PL č. 075/2017) podle přiložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 075/2017
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 075/2017/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 075/2017/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 075/2017/1


Děkuji.

Marek Veselý

**Marek
Veselý**

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.22
09:09:21 +01'00'

Smolárská
ZVF : [REDACTED]



-1751203

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL/KZ/Nabídce č. 075/2017/1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel	
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TDI TER.	Uživatel techniky:	183700
Evidenční číslo:	524 13-25	Dislokace techniky:	PRAHA Pplk. Mgr. Róbert Dzial velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Rok výroby:	2009	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	<i>Por.Slavik 702 008017</i>	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis			
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. [redacted] a podpis			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR T.....			
Místo: Aramy s.r.o. , Praha 9, Postržižská 797/1, 198 00			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 120 pracovních dnů od podepsání nabídky			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75	[redacted]	[redacted]
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdávatel (.....)			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			334910,00
Nabídková cena celkem 334910,00 Kč bez DPH, 405241,10 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, razítko			
V Praze	dne: 11.10.2017	V Praze	dne: 15. 12. 2017
Marek Veselý Datum: 2017.10.11 10:00:53 +0200		[redacted]	
Za poskytovatele: jedenatel		Za objednatele: K	

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **75/2017/1**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Výměna ložisek kol	FTCS366	1	ks	kloub otočný						
1.2	Výměna ložisek kol	LR059968	1	ks	těsnění						
1.3	Výměna ložisek kol	FTC3276	1	ks	těsnění						
1.4	Výměna ložisek kol	FTC2882	1	ks	čep						
1.5	Výměna ložisek kol	FRC2894	1	ks	čep						
1.6	Výměna ložisek kol	606666	2	ks	ložisko						
1.7	Výměna ložisek kol	FTC3647	1	ks	těsnění						
1.8	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g						
1.9	Výměna ložisek kol	STC3435	2	ks	vazelína - 375g						
1.10	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko						
1.11	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění						
1.12	Výměna ložisek kol	FTC5268	3	ks	těsnění						
1.13	Výměna ložisek kol	RUB500240	1	ks	náboj						
1.14	Výměna ložisek kol	FTC3154	1	ks	náboj						
1.15	Výměna ložisek kol	FTC1740	2	ks	náboj						
1.16	Výměna ložisek kol	FTC3179	4	ks	podložka						
1.17	Výměna ložisek kol	FTC56	1	ks	podložka						
1.18	Výměna ložisek kol	FTC861	1	ks	ložisko						
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ						
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ						
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč						
2.4	Výměna zadních poloos	BX110095M	20	ks	šroub						
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací						
3.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení						
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení						
3.4	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice						
3.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina						
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.						
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač						
4.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
5.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok						
6.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
7.1	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR4046E	1	ks	čerpadlo						
7.2	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR2023	1	ks	těsnění						
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody						
8.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění						
8.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek						
9.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa						
9.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění						
10.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové						
10.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový						
10.3	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP						
10.4	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP						
10.5	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové						
10.6	Oprava brzd	FTC3846	2	ks	kotouč brzdový						
10.7	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ						
10.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ						
10.9	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina						
11.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování						
12.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování						
13.1	Oprava úniku oleje před. Přev.	FTC4939	2	ks	těsnění						
13.2	Oprava úniku oleje před. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění						
13.3	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek						
13.4	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek						
13.5	Oprava úniku oleje před. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
14.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění						
14.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek						
14.3	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						
15.1	Výměna zrcátka	MTC5084	2	ks	zrcátko vnější						
15.2	Výměna zrcátka	MTC5083	2	ks	ramínko						
16.1	Výměna stírátek	LR079891	2	ks	stírátko						
17.1	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						
18.1	Výměna zámku LP dveří	FQJS00350	1	ks	zámek dveří						
19.1	Oprava pneumatiky	OST075016	1	ks	duše						
20.1	Sefizování geometrie			ks							
21.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
22.1	Zkušební jízda			ks							
				ks							
				ks							

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
23.1	Výměna předních ramen	LR041266	2	ks	rameno					
23.2	Výměna předních ramen	NRC4514	4	ks	silentblok					
23.4	Výměna předních ramen	BH116207	4	ks	šroub					
23.5	Výměna předních ramen	NV116047	4	ks	matice					
23.6	Výměna předních ramen	NY120046	2	ks	matice					
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
				ks						
CELKEM						301 438,00 Kč	52,30	33 472,00 Kč	- Kč	334 910,00 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 11.10.2017, Razítko:

Dušan
 Kadlec
 Podpis:
 Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.10.11
 09:44:21 +02'00'
 Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 075/2017/1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ075/2017/1

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	183700
Typ vojenské techniky	LRD 110 ST TDI TER. VPZ 524 13-25
VIN	SALLDHA68TA998077

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.75			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				334910,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 120 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze dne: 11.10.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu


Marek Veselý

Digitalně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.11
09:56:47 +02'00'

titul, jméno, příjmení, datum, podpis

V dne: Za odběratele:

titul, jméno, příjmení



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 75/2017/1

Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba

- 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Výměna ložisek kol	FTC5366	1	ks	kloub otočný						
1.2	Výměna ložisek kol	LR059968	1	ks	těsnění						
1.3	Výměna ložisek kol	FTC3276	1	ks	těsnění						
1.4	Výměna ložisek kol	FTC2882	1	ks	čep						
1.5	Výměna ložisek kol	FRC2894	1	ks	čep						
1.6	Výměna ložisek kol	606666	2	ks	ložisko						
1.7	Výměna ložisek kol	FTC3647	1	ks	těsnění						
1.8	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g						
1.9	Výměna ložisek kol	STC3435	2	ks	vazelína - 375g						
1.10	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko						
1.11	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění						
1.12	Výměna ložisek kol	FTC5268	3	ks	těsnění						
1.13	Výměna ložisek kol	RUB500240	1	ks	náboj						
1.14	Výměna ložisek kol	FTC3154	1	ks	náboj						
1.15	Výměna ložisek kol	FTC1740	2	ks	náboj						
1.16	Výměna ložisek kol	FTC3179	4	ks	podložka						
1.17	Výměna ložisek kol	FTC56	1	ks	podložka						
1.18	Výměna ložisek kol	FTC861	1	ks	ložisko						
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ						
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ						
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč						
2.4	Výměna zadních poloos	BX110095M	20	ks	šroub						
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací						
3.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení						
3.4	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice						
3.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina						
4.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.						
4.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
4.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
4.4	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
4.5	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
4.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
4.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač						
4.8	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	lmeč - 300ml						
5.1	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok						
6.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
7.1	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR4046E	1	ks	čerpadlo						
7.2	Výměna vstřík. Čerpadla	ERR2023	1	ks	těsnění						
8.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody						
8.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění						
8.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek						
9.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa						
9.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění						
10.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové						
10.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový						
10.3	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP						
10.4	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP						
10.5	Oprava brzd	SFP000280	1	ks	destičky brzdové						
10.6	Oprava brzd	FTC3846	2	ks	kotouč brzdový						
10.7	Oprava brzd	STC1269	1	ks	brzdíč LZ						
10.8	Oprava brzd	STC1268	1	ks	brzdíč PZ						
10.9	Oprava brzd	OST1934102S6	2	l	kapalina						
11.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování						
12.1	Výměna zadních tlumičů	STC3771	2	ks	tlumič pérování						
13.1	Oprava úniku oleje před. Přev.	FTC4939	2	ks	těsnění						
13.2	Oprava úniku oleje před. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění						
13.3	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek						
13.4	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek						
13.5	Oprava úniku oleje před. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
14.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTCS00010	1	ks	těsnění						
14.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek						
14.3	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						
15.1	Výměna zrcátek	MTC5084	2	ks	zrcátko vnější						
15.2	Výměna zrcátek	MTC5083	2	ks	ramínko						
16.1	Výměna stírátek	LR079891	2	ks	stírátko						
17.1	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						
18.1	Výměna zámku LP dveří	FQJ500350	1	ks	zámek dveří						
19.1	Oprava pneumatiky	OSTD75016	1	ks	duše						
20.1	Seřízení geometrie			ks							
21.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
22.1	Zkušební jízda			ks							
				ks							
				ks							

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
23.1	Výměna předních ramen	LR041266	2	ks	rameno						
23.2	Výměna předních ramen	NRC4S14	4	ks	silentblok						
23.4	Výměna předních ramen	8H116207	4	ks	šroub						
23.5	Výměna předních ramen	NV116047	4	ks	matice						
23.6	Výměna předních ramen	NY120046	2	ks	matice						
				ks							
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		
CELKEM							301 438,00 Kč	52,30	33 472,00 Kč	- Kč	334 910,00 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 11.10.2017, Razítko:

Dušan Kadlec

Podpis:
Zpracoval:

Digitálně podepsal
Dušan Kadlec
Datum: 2017.10.11
09:44:21 +02'00'
Marek Veselý / Dušan Kadlec