

Výzva k plnění ze smlouvy číslo: CBUS140-6848-10/2016

Objednavatel – fakturační adresa:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená

ředitelem

Vojenského zařízení 6848 Hradec Králové
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694

Doručovací adresa faktury:

Vojenské zařízení 6848
Buzulucká 897

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
(fakturu zašlete ve dvou výtiscích)

Doručovací adresa dodávky/služby:

Okrouhlický, s.r.o.

Zemědělská 1131, Hradec Králové 3

Dodavatel:

Okrouhlický, s.r.o.

Zemědělská 1131, Hradec Králové 3
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819



způsob dodání: **přistavení vozidla**
způsob úhrady: **faktura**
termín úhrady: **30 kalendářních dnů**
termín plnění: **do 30.10. 2016**
kontakt: [redacted]

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona.

výzva k dílčímu plnění rámcové smlouvy č. 155610221

Položka	množství	cena /ks	cena
AUTOBUS KAROSA LC 735	[redacted]		
- Tělesa radiátoru PZ (ve směru jízdy) –únik chladicí kapaliny- kontrola, přetěsnění, výměna hadic a hadicových spojek, popř. výměna radiátorů			
- Předehřívač vody – nefunkční – kontrola (oprava)			
- Kontrola kompresních tlaků ve válcích			
- Kontrola a seřízení vstřikovacích trysek popř. výměna			
- Seřízení ventilových vůlí			
- Promazání všech mazacích míst			
- Kontrola a doplnění provozních kapalin			
- Vyčistění (proplach) chladicí soustavy			
- Kryt motoru – vadné upevnění – oprava			
- Doplnění sady hadic chladicí soustavy			
- Kontrola (oprava) uložení motoru			
- Kontrola brzdového obložení			
- Akustická signalizace couvání			
- Oprava elektrické instalace audio soustavy, propojení TV s reproduktory			
- Výměna čepů řízení (L+P starna, řídicí a spojovací tyče)			
- Výměna prachovek pohyblivých spojů mechanismu řízení			

- Netěsnost výfukového systému – výměna potrubí a těsnění			
- Seřízení kulisy řazení (posunout cca 1-2cm vpravo)			
- Vzpěra víka krytu AKB (vytržené uložení)			
- Geometrie přední nápravy			
- Výměna hadic rozvodu vody k topení v úložném prostoru (L+P strana) – výměna oběhového čerpadla			
- Výměna vzduchového filtru			
předpokládaná cena bez DPH			66 800,00
předpokládaná cena s DPH			do 80 828,00
<p style="text-align: center;">Objednavatel: MO zastoupená ředitelem NS 684800 Hradec Králové</p> 		<p style="text-align: center;">Objednávku vystavil</p> 	<p style="text-align: center;">Potvrzení objednávky dodavatelem</p>
Datum		Datum:	
razítka a podpis		razítka a podpis	

