

Příloha č. 3 – Specifikace sady servisního vybavení pro diagnostiku závad a provádění plnění chladícího média kompresorové klimatizace

<b>Servis klimatizace</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
Plnicí zařízení klimatizací ECK1890	43.990 -
Halogenový detektor netěsnosti TIF XP-1	4.210,-
<b>Celkem</b>	<b>48.200,-</b>