

# - 165 120477

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 36/2016 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 145110063

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Kdož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD110 SW TDI HT MILI	<b>Uživatel techniky:</b> VU 306801 <b>Dislokace techniky:</b> Prostějov		
<b>Evidenční číslo:</b>	023 – 88 – 89	pplk. Ing. René Sabela velitel ústavi hodnost, titul, jméno, příjmení		
<b>Rok výroby:</b>	1996	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> por. Tmečka [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: [redacted]		hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		mjr. Ing. Martin Rakoušan, razítko a podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> servisní bod Aramy s.r.o. Český Dub . Husova 58, 463 43				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 20 pracovních dní od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 36/2016	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 36/2016	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	oprava vstříkovacího čerpadla	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				184 078.00
Nabídková cena celkem 184 078,00 Kč bez DPH, 222 734,38 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		11. 10. 2016		
V Praze dne: 12. 5. 2016		V Praze dne: [redacted]		
Marek Veselý [redacted] <small>Dopisová adresa: Aramy s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10, IČO: 252222222, DIČ: CZ252222222, tel: 222 222 222</small>		[redacted]		
Za poskytovatele: [redacted] jedenatel		Za objednatele: [redacted] Ing. [redacted] EK		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

36/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava motoru	ERR3342	1	ks	vahadlo ventilů levé						
1.2		ERR3343	1	ks	vahadlo ventilů prav						
1.3		ERR1092	1	ks	řemen rozvodový						
1.4		LHP100860	1	ks	kladka napínací						
1.5		LHV100150	1	ks	kladka vodící						
1.6		ERR4883	2	ks	šroub závrtný						
1.7		ERR560	2	ks	matice						
1.8		ERR7293	1	ks	těsnění víka rozvodů						
1.9		FS108127L	4	ks	šroub řemenice						
1.10		ESR2298	1	ks	hadice vodní						
1.11		ESR1594L	2	ks	těsnící kroužek						
1.12		PCH117840	1	ks	hadice vodní						
1.13		ERR4686B	1	ks	zátky termostatu						
1.14		BTP2275	1	ks	chladič úplný						
1.15		ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.16		ERR5041	1	ks	víčko nalévací otvoru						
1.17		ERR3283	1	ks	těsnění příruby filtru						
1.18		1923280087	6	litr	kapalina chladič						
1.19		1923700087	7	litr	olej motorový						
1.20	- oprava vstřikovacího čerpadla	-	1	ks	-						
1.21	- přetěsnění olejové vany	-	1	ks	-						
1.22	- doplnění chybějícího dílu	LJC100270	1	ks	víčko ventilu						
2.1	Oprava podvozku	RBX101340	2	ks	pouzdro panh.tyče						
2.2		RYG501560	2	ks	šroub						
2.3		ANR3140	2	ks	matice						
2.4		BDA3179	2	sada	oprav.sada homokin.						
2.5		FRC2894	2	ks	čep svislý spodní						
2.6		STC618	2	ks	silentblok						
2.7		NTC1772	2	ks	pouzdro zad.ramene						
2.8		BDA720B	1	sada	sada šroubů závěsů						
2.9		NTC1888	2	ks	čep stabilizátoru zad						
2.10		552819	4	ks	pouzdro stabilizátor						
2.11		NRC5674	2	ks	silentblok						
2.12		RYG501490	2	ks	šroub						
2.13		NY116041L	2	ks	matice						
2.14		NTC1775	1	ks	pouzdro tlumiče řize						
2.15	- oprava praskl.krytu před.diferenc	-	1		-	- Kč	- Kč		- Kč		- Kč



P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA	CENA ZA SLUŽBU CELKEM
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
							- Kč		- Kč		- Kč
<b>CELKEM</b>							<b>145 028,00 Kč</b>	<b>34,00</b>	<b>21 760,00 Kč</b>	<b>17 290,00 Kč</b>	<b>184 078,00 Kč</b>

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 12.5.2016 Razítko:

Podpis: Marek Veselý  
 Zpracoval: Marek Veselý

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý  
 DN: c=CZ, o=ARAMY s.r.o. (IČ 29026121), ou=11, cn=Marek Veselý, serialNumber=P58519  
 Datum: 2016.05.12 12:23:46 +0200

# KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 36/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 145110063

dle Požadavkového listu č. 36/2016

## 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

## 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	306801 Prostějov		
Typ vojenské techniky	LRD 110 SW TDI HT MILI	VPZ	023 – 88 – 89
VIN	SALLDBAF86A732457		

## 3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

## 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 36/2016

## 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/nabídce č. 36/2016

## 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL/KZ nabídky č. 36/2016			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 36/2016			
Kooperace:	oprava vstříkovacího čerpadla			
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>184 078,00</b>

## 7. Technická dokumentace: LR Topix

## 8. Termín provedení dílčího plnění: 20 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 12. 5. 2016

Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

v Praze

dne: 12. 5.

Za odběratele:

.....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

36/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava motoru	ERR3342	1	ks	vahadlo ventilů levé						
1.2		ERR3343	1	ks	vahadlo ventilů prav						
1.3		ERR1092	1	ks	řemen rozvodový						
1.4		LHP100860	1	ks	kladka napínací						
1.5		LHV100150	1	ks	kladka vodící						
1.6		ERR4883	2	ks	šroub závrtný						
1.7		ERR560	2	ks	matice						
1.8		ERR7293	1	ks	těsnění vika rozvodů						
1.9		FS108127L	4	ks	šroub řemenice						
1.10		ESR2298	1	ks	hadice vodní						
1.11		ESR1594L	2	ks	těsnící kroužek						
1.12		PCH117840	1	ks	hadice vodní						
1.13		ERR4686B	1	ks	zátky termostatu						
1.14		BTP2275	1	ks	chladič úplný						
1.15		ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.16		ERR5041	1	ks	víčko nalévací otvoru						
1.17		ERR3283	1	ks	těsnění příruby filtru						
1.18		1923280087	6	litr	kapalina chladicí						
1.19		1923700087	7	litr	olej motorový						
1.20	- oprava vstřikovacího čerpadla	-	1	ks	-						
1.21	- přetěsnění olejové vany	-	1	ks	-						
1.22	- doplnění chybějícího dílu	LJC100270	1	ks	víčko ventilu						
2.1	Oprava podvozku	RBX101340	2	ks	pouzdro panh.tyče						
2.2		RYG501560	2	ks	šroub						
2.3		ANR3140	2	ks	matice						
2.4		BDA3179	2	sada	oprav.sada homokin.						
2.5		FRC2894	2	ks	čep svislý spodní						
2.6		STC618	2	ks	silentblok						
2.7		NTC1772	2	ks	pouzdro zad.ramene						
2.8		BDA7208	1	sada	sada šroubů závěsů						
2.9		NTC1888	2	ks	čep stabilizátoru zad						
2.10		552819	4	ks	pouzdro stabilizátor						
2.11		NRC5674	2	ks	silentblok						
2.12		RYG501490	2	ks	šroub						
2.13		NY116041L	2	ks	matice						
2.14		NTC1775	1	ks	pouzdro tlumiče říže						
2.15	- oprava praskl.krytu před.diferenc	-	1	-	-	- Kč	- Kč		- Kč		- Kč



