

-165120359

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 88/2016/1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI MIL1 A2	Uživatel techniky:	4312	
Evidenční číslo:	014 67-60	Dislokace techniky:	STRAKONICE Plk. Gšt. Ing. Vladimír Barca velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	2005	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	Prap. Jiří Dlouhý [redacted]	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin Rakušan, razítko a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o. , Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 40 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.88/1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.88/1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Opr.alternátoru	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				637834,30
Nabídková cena celkem 637834,30 Kč bez DPH, 771779,50 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 27.9.2016		V Praze dne: 11. 10. 2016		
Za poskytovatele: Marek Veselý jednatel		Za objednatele: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 88/2016/1

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tlumič řízení					
1.2	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
1.3	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
1.4	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
2.1	Oprava palivové soustavy	LR075664	1	ks	víčko nádrže					
2.2	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací					
2.3	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění					
2.4	Oprava palivové soustavy	MJN100910	1	ks	hadička přepadu					
2.5	Oprava palivové soustavy	NRC9771	3	ks	těsnění					
2.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
3.1	Výměna předních stěračů	OKC000110PMD	2	ks	stírátko					
4.1	Oprava navijáku	OST1-14541/W	1	ks	lano navijáku					
5.1	Optava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
5.2	Optava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
5.3	Optava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
6.1	Výměna zámku 3. dveří	FQJ500340	1	ks	zámek 3. dveří					
6.2	Výměna zámku 3. dveří	FQB500160	1	ks	západka zámku					
7.1	Výměna vzpěry 3. dveří	OST44152692	1	ks	vzpěra					
8.1	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW500010	1	ks	čelisti					
8.2	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW100050	1	ks	pružinky					
9.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
9.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový					
9.3	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
9.4	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
9.5	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
9.6	Oprava brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový					
9.7	Oprava brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ					
9.8	Oprava brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ					
9.10	Oprava brzd	OST193410256	1	l	kapalina					
10.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
10.2	Oprava ostřikovačů	DNC101720	1	ks	hadička					
10.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil					
10.4	Oprava ostřikovačů	OST0892332851	5	l	kapalina ostřikovačů					
11.1	Výměna čelního okna	PCS-0159-00	1	ks	čelní okno					
12.1	Výměna skla LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
13.1	Výměna skla PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
14.1	Výměna skla 3. dveří	PCS-0159-13	1	ks	sklo 3. dveří					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
15.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří						
15.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří						
15.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří						
16.1	Oprava osvětlení	PRC8877	1	ks	přerušovač blikací						
16.2	Oprava osvětlení	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ						
16.3	Oprava osvětlení	XPB101290	1	ks	páčka blikací						
17.1	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěradlo						
17.2	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák						
18.1	Výměna mřížek zadních světel	STC53157	1	ks	mřížky světel						
19.1	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	výdech						
20.1	Montáž zadní stupačky	KVB000290	1	ks	zadní nosník						
20.2	Montáž zadní stupačky	STC7632	1	ks	stupačka zadní						
21.1	Výměna plachty střechy	OST44152693	1	ks	plachta střechy						
22.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor						
23.1	Únik oleje před. Převodovky	FTC4939	1	ks	těsnění						
23.2	Únik oleje před. Převodovky	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
23.3	Únik oleje před. Převodovky	890108711	3	ks	odmašťovač						
24.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	sada rozvodů						
25.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	l	kladka						
25.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen						
26.1	Výměna řemene klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen						
27.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
27.2	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
27.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
27.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.						
27.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
27.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
28.1	Oprava alternátoru			ks							
29.1	Oprava vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
29.2	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	uložení						
30.1	Oprava chladič soustavy	PCH119060	1	ks	hadice						
30.2	Oprava chladič soustavy	ERR4686	2	ks	zátky						
30.3	Oprava chladič soustavy	ERR4685	2	ks	o kroužek						
30.4	Oprava chladič soustavy	OSTTEX111226	5	l	kapalina chladič						
31.1	Dodání zátek zad. Diferenciálu	TGZ500070	2	ks	zátky						
31.2	Dodání zátek zad. Diferenciálu	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
32.1	Výměna gumy pedálu spojky	SKE500060	1	ks	guma pedálu						

KONTROLNÍ ZÁPIS
č. 88/2016/1 - ZMĚNA
na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ88/2016/1

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	4312		
Typ vojenské techniky	LRD110 TDI MILI A2	VPZ	014 67-60
VIN	SALLDBAF86A711765		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.88/1

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.88/1

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/Nabídce č.88/1			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.88/1			
Kooperace:	Opr.alternátoru			
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				637834.30

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 40 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 27.9.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko


Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2016.09.27
143656 +0200

v Praze

dne: 27.9.2016 Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 88/2016/1

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tiumič řízení					
1.2	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
1.3	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
1.4	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
2.1	Oprava palivové soustavy	LR075664	1	ks	víčko nádrže					
2.2	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací					
2.3	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění					
2.4	Oprava palivové soustavy	MUN100910	1	ks	hadička přepadu					
2.5	Oprava palivové soustavy	NRC9771	3	ks	těsnění					
2.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
3.1	Výměna předních stěračů	DKC000110PMD	2	ks	stírátko					
4.1	Oprava navijáku	OST1-14541/W	1	ks	lano navijáku					
5.1	Optava úniku oleje př. Nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
5.2	Optava úniku oleje př. Nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
5.3	Optava úniku oleje př. Nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
6.1	Výměna zámku 3. dveří	FQJ500340	1	ks	zámek 3. dveří					
6.2	Výměna zámku 3. dveří	FQB500160	1	ks	západka zámku					
7.1	Výměna vzpěry 3. dveří	OST44152692	1	ks	vzpěra					
8.1	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW500010	1	ks	čelisti					
8.2	Výměna čelistí ruční brzdy	ICW100050	1	ks	pružinky					
9.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
9.2	Oprava brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový					
9.3	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
9.4	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
9.5	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
9.6	Oprava brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový					
9.7	Oprava brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ					
9.8	Oprava brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ					
9.10	Oprava brzd	OST193410256	1	l	kapalina					
10.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
10.2	Oprava ostřikovačů	DNC101720	1	ks	hadička					
10.3	Oprava ostřikovačů	AMR6676	1	ks	ventil					
10.4	Oprava ostřikovačů	OST0892332851	5	l	kapalina ostřikovačů					
11.1	Výměna čelního okna	PCS-0159-00	1	ks	čelní okno					
12.1	Výměna skla LP dveří	PCS-0159-03	1	ks	sklo dveří					
13.1	Výměna skla PP dveří	PCS-0159-04	1	ks	sklo dveří					
14.1	Výměna skla 3. dveří	PCS-0159-13	1	ks	sklo 3. dveří					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
15.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění LP dveří						
15.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění PP dveří						
15.3	Výměna těsnění dveří	LR044314	1	ks	těsnění 3. dveří						
16.1	Oprava osvětlení	PRC8877	1	ks	přerušovač blikaců						
16.2	Oprava osvětlení	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ						
16.3	Oprava osvětlení	XPB101290	1	ks	páčka blikaců						
17.1	Výměna zadních sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěradlo						
17.2	Výměna zadních sedadel	AWR5767RPI	4	ks	sedák						
18.1	Výměna mřížek zadních světel	STC53157	1	ks	mřížky světel						
19.1	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	výdech						
20.1	Montáž zadní stupačky	KVB000290	1	ks	zadní nosník						
20.2	Montáž zadní stupačky	STC7632	1	ks	stupačka zadní						
21.1	Výměna plachty střechy	OST44152693	1	ks	plachta střechy						
22.1	Výměna kompresoru uzávěrky	OST2-00022	1	ks	kompresor						
23.1	Únik oleje příd. Převodovky	FTC4939	1	ks	těsnění						
23.2	Únik oleje příd. Převodovky	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
23.3	Únik oleje příd. Převodovky	890108711	3	ks	odmašťovač						
24.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	sada rozvodů						
25.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	l	kladka						
25.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen						
26.1	Výměna řemene klimatizace	ERR2215	1	ks	řemen						
27.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
27.2	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
27.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
27.4	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.						
27.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
27.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
28.1	Oprava alternátoru			ks							
29.1	Oprava vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
29.2	Oprava vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	uložení						
30.1	Oprava chladicí soustavy	PCH119060	1	ks	hadice						
30.2	Oprava chladicí soustavy	ERR4686	2	ks	zátky						
30.3	Oprava chladicí soustavy	ERR4685	2	ks	o kroužek						
30.4	Oprava chladicí soustavy	OSTTEX111226	5	l	kapalina chladicí						
31.1	Dodání zátek zad. Diferenciálu	TG2500070	2	ks	zátky						
31.2	Dodání zátek zad. Diferenciálu	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
32.1	Výměna gumy pedálu spojky	SKE500060	1	ks	guma pedálu						

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková (973 201 279)
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zprávač.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/160927/01/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: 721 415 010

V Praze: 27.9.2016
Strana/Stran: 1
Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č. 88/2016

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 145110063, čl. VII, odst.24. Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 88/2016 vzhledem kvůli v převodce řízení, které bylo zjištěno při zkušební jízdě, Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 014 67-60 (PL č. 88/2016) podle přiložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 88/2016
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 88/2016/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 88/2016/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 88/2016/1

Děkuji.

Marek Veselý

Digitálně
podepsal Marek
Veselý
Datum:
2016.09.27
14:27:11 +02'00'

Souhlasím
30.9.2016

