

Výzva k provedení běžné opravy č. 1848540020001

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK Velitel VÚ 4854 Pardubice korespondenční adresa Pražská 100 Pardubice 530 02		Jehož jménem jedná: Ing. Bohumír MYSLÍN ředitel VTÚPV Vyškov	
Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
Typ/modifikace techniky: AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV		Registrační značka vojenského vozidla: 538-94-09	
Platnost revize MKIV do: 28.6.2018	Platnost revizní zkoušky MKIV do: 28.6.2018	Platnost revize vzduchojemů do: 17.6.2017	Platnost STK do: 5.8.2017
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Oprava závady dle cenové nabídky č.11/2017 Popis závady: <ol style="list-style-type: none"> 1. Přetěsnění obou pístnic hlavního akčního členu nastavby 2. Přetěsnění obou pístnic akčního členu ramene háku 3. Výměna všech hydraulických hadic nastavby 4. Oprava koroze spodní části kabiny u bočních blinkrů 5. Oprava laku spodní části kabiny po opravě 6. Oprava a přetěsnění části motoru 7. Oprava vzduchové soustavy 8. Oprava řazení rychlosti 9. Výměna čerpadla a pístnice sklápění kabiny Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: provozní sešit vojenské techniky <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>			
Požadavek na provedení defektace:		<input type="checkbox"/> Útvary <input checked="" type="checkbox"/> Zhotovitele <input type="checkbox"/> Neprovádět*	
Požadavek na místo provedení opravy:		<input type="checkbox"/> Útvary <input checked="" type="checkbox"/> Zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: ne			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 90 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení opravy			
Doplnující informace (požadavky): ne			

Popis provádění díla:

Místo provedení BO: U zhotovitele

Termín (doba) ukončení provedení díla: 90 pracovních dnů po potvrzení výzvy k provedení BO poslední smluvní stranou uznávaným elektronickým podpisem

TD zhotovitele číslo *: *dle přílohy č. 10 ke SoD č. 165410163***Nabídková cena****Poskytovatel:**

Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			72 720,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			68 500,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Celkem bez DPH:				141 220,00
Subdodavatel (Serviscentrum Vysočina)				
Náklady na vlastní úkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				218 400,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu *Ano - Cenová nabídka č. 011/2017*Nabídková cena celkem **359 620,00 Kč** bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu — Požadují konečnou kontrolu Nepožadují* * *nchodící se škrtněte***Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:***SOJ bude provedeno podle požadavku.*Číslo telefonu: *585 083 138**10-01-2018*

Nabídková cena celkem 435 140,20 Kč s DPH.

(slovy čtyřistatřicetpěttisícstočtyřicet korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 359 620,-Kč, sazba DPH 21 % činí 435 140,20 Kč.

V Pardubí

Ve Vyškově

Ředitel UZT VTÚPV Vyškov
Ing. Josef ZIKMUND
podepsáno elektronicky