



BPO spol. s r. o.

Idická 1239, 363 17 Ostrov

Zápis

Z výrobního výboru, který se konal dne 18.09.2017 ve věci projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Jízdárenské ulice v Karlových Varech“ v budově MěÚ K. Vary, zasedací místnost 5. NP

Účastníci: viz prezenční listina

Na dnešním výrobním výboru bylo řešeno:

1. Ulice má po obou stranách chodníky. Tyto chodníky jsou rozděleny zelenými ostrůvky s alejí stromů. Stav stromů v této aleji posoudí SLP s případným zdravotním řezem či kácením či doplněním. Při nové výsadbě by SLP doporučovala keře na kmínku. Projektant upozornil, že s ohledem na ochranná pásma stávajících sítí již nelze uvažovat s novou výsadbou – ta by zcela jistě narazila na nesouhlas těchto správců a majitelů sítí (stávající vodovod a plyn přímo v ostrůvcích, tedy v kořenovém systému)
2. Projektant upozornil, že kořenový systém místně zvedá obrubníky
3. Některé stožáry veřejného osvětlení nejsou dobře osazené (jsou šikmo) – toto bude řešit správce VO mimo stavbu
4. Projektant upozornil na to, že obyvatelé ulice v chodnících vybudovali okrasné záhony – projektová dokumentace je nebude brát na zřetel
5. Některé kanalizační svody jsou vyvedeny přímo na terén. Projektová dokumentace tyto svody podchytí do gajgrů a do kanalizace
6. Účastníci jednání probrali několik způsobů řešení chodníků. Náměstek primátora – pan Bruščík navrhl ponechat pouze chodníky, přiléhající k vozovce, dále by následovaly zelené ostrůvky až k fasádám bytových domů (včetně řešení hydroizolace těchto domů). Statutární město K. Vary osloví majitele těchto domů, zda mají zájem o odkoupení části chodníků, které by se změnily na zelené plochy. Po vyřešení této otázky by pokračovaly projektové práce
7. Objednatel rozhodne, jak bude naloženo s anglickými dvorky – s výjimkou jednoho jsou všechny na pozemcích města a stavebně technický stav některých je špatný. Minimálně musí dojít k výměně jejich stropních mřížových konstrukcí a uložení či ukotvení těchto mříží

Zapsal:

Dušek Jan