

Soupis zařízení k servisování

U13 - nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první údržby
	235	Fujitsu	1	1	0	AOYA12LACL	3,5	7,5	R410	1,15	E001640	1.11.2016
	248	Fujitsu	1	1	0	AOYA12LACL	3,5	7,5	R410	1,15	E003268	1.11.2016
	BS212	Toshiba	1	1	0	RAV-SM803AT-E	3,41	10	R410	1,7	005P0711	1.11.2016

U2 Mostní 5139, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
	114	Fujitsu	1	1	0	AOY25ACD3L	7 - 10		R407C		T001973	3.11.2016
	114	Fujitsu	1	1	0	AOY24EPA3L	6,8		R407C		T000581	3.11.2016
	114	York	1	1	0	MCC 45G35QD	12		R407C		404T07337	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY8RSJC	2,5	5,9	R22	0,65	E038647	3.11.2016
		Carrier	1	1	0	38GL024G	3,1		R410	1,45	04AN130118	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY14USBC	4,25	7,3	R410	1,1	E019272	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	1	DLR-152W/BR	15	20	R410	3	T002161	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY24FNBK	6,8	10,6	R410	1,55	T000905	3.11.2016
		Carrier	1	1	0	38GL024G	3,1		R410	1,45	02AR102808	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003981	3.11.2016
		General	1	1	0	AOY12FSBC	3,4	6,2	R410	0,72	E034067	3.11.2016
		Fujielectric	1	1	0	RO-12UD	3,25	5,9	R410	0,75	E049515	3.11.2016
		York	1	1	0	YOJC36DS-BCR	10,55	3,29	R410	2,9		3.11.2016
		York	1	1	0	YOJC36DS-BCR	10,55	3,29	R410	2,9		3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003983	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E004003	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E011365	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003985	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003961	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E009606	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E007222	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY9UFCC	2,6	5,6	R410	0,65	E062850	3.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOY9UFCC	2,6	5,6	R410	0,65	E059947	3.11.2016

	52/102	Carrier	1	1	0	38GL048G9	3,95		R410	1,6		31.10.2016
--	--------	---------	---	---	---	-----------	------	--	------	-----	--	------------

U56 - Nad Stráněmi 5656, Zlín 760 05

Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
		Fujitsu	1		0	AOYG18LFC	5,2	9	R410	1,2	E005403	10.11.2016
		Fujitsu	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410	11,8	R200626	10.11.2016
		Fujitsu	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410	11,8	R000024	10.11.2016
		Fujitsu	1		1	AJY126LALH	40	39,1	R410	11,8	R200980	10.11.2016
		Fujitsu	1		1	AJY126LALH	40	39,1	R410	11,8	R200867	10.11.2016
		Fujitsu	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410	11,8	R201084	10.11.2016
		Fujitsu	1		1	AOG60UMAYT	16,5	12	R410A	3,7	T004518	10.11.2016
		Fujitsu	1		1	AOG60UMAYT	16,5	12	R410A	3,7	T004506	10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1	0	AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-12LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-14-LALH						10.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-14-LALH						11.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-14-LALH						11.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-14-LALH						11.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-14-LALH						11.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB-14-LALH						11.11.2016

		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
		vnitřní kazetová jednotka		1		AUXB18-LALH						12.11.2016
	1ks	vnitřní podstropní jednotka		1	0	ABYA-24LBTH						12.11.2016
	1ks	vnitřní klim. nástěnná jednotka		1	0							12.11.2016

U4 - Štefánikova 2431, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladičí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	vana chlادiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky 2016
	střecha U43	Daikin	1		1	ERX100A9V1B		27	R410	4	1900446	7.11.2016
	D215			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		1	ERX100A9V1B		27	R410	4	1900514	7.11.2016
	D119			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		0	RKS42G2V1B		10,5	R410	1,3	J002642	7.11.2016
	D120			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		1	RZQ100B8W1B		17,1	R410	4,3	2917193	7.11.2016
	D115			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		0	4MKS75F2V1B		16	R410	2,3	J004266	7.11.2016
	D121			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J010854	7.11.2016
	D214			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J010852	7.11.2016
	D112			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		1	ERX200A7W1B		18,5	R410	7,7	1800772	7.11.2016
	D215			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		1	ERX125A7W1B		11,9	R410	6,25	1900390	7.11.2016
	D217			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		1	ERX125A7W1B		11,9	R410	6,25	1800275	7.11.2016

	D218			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J011733	7.11.2016
	D213			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J011749	7.11.2016
	D217			1								7.11.2016
	střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J011727	7.11.2016
	D110			1								7.11.2016
	střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410a	11,8	R203536	8.11.2016
	U41/309	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/310	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/311	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY72LALH	22,4	24	R410a	11,2	R301319	8.11.2016
	U41/301	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-30GATH	9	6,2				8.11.2016
	U41/315a	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-30GATH	9	6,2				8.11.2016
	střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410	11,8	R203553	8.11.2016
	U41/312	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				8.11.2016
	U41/313	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				8.11.2016
	U41/315a	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				8.11.2016
	U41/315b	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				8.11.2016
	střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410	11,8	R203554	8.11.2016
	U41/201	Fujitsu - vnitřní kazetová		1		AUXA-36GALH	11,2	6,07				8.11.2016
	U41/201	Fujitsu - vnitřní kazetová		1		AUXA-36GALH	11,2	6,07				8.11.2016
	U41/209	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/211	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/213	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/206	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-18GATH	5,6	5,4				8.11.2016
	U41/202	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016
	U41/203	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016
	U41/204	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016
	U41/205	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016
	U41/210	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016
	střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY126LALH	40	39,1	R410a	11,8	R203248	8.11.2016
	U41/305	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				8.11.2016
	U41/307	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/308	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/304	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				8.11.2016
	U41/304b	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				8.11.2016
	U41/302	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016
	U41/303	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016

	střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410a	11,8	R202372	8.11.2016
	U41/114	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				8.11.2016
	U41/102	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				8.11.2016
	U41/103	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-24GATH	7,1	5,4				8.11.2016
	U41/104	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-24GATH	7,1	5,4				8.11.2016
	U41/104	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-24GATH	7,1	5,4				8.11.2016
	U41/112	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-12GATH	3,6	2,2				8.11.2016
	U41/113	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-12GATH	3,6	2,2				8.11.2016
	U41/101	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				8.11.2016
	střecha U42	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410a	11,8	R202423	8.11.2016
	U42/152	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				9.11.2016
	U42/253	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				9.11.2016
	U42/254	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-12GACH	3,6	2,2				9.11.2016
	U42/255	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-12GACH	3,6	2,2				9.11.2016
	U42/251	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				9.11.2016
	U42/252	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				9.11.2016
	207	Acson	1	1	0			16	R410			9.11.2016
		Airwell	1	1	0	GCXLN12	3,4	16	R22	1,18	7SP061032E	9.11.2016
	207	Fujitsu	1	1	0	AOY9ANE	2,7	4,5	R22	0,67	4014545	9.11.2016
	MENZA	Trane	1	1	0	TTK509PBOEEA		4,7	R22	0,87	I0427025	9.11.2016
	MENZA	Trane	1	1	0	TTK512PBOEEA		6,5	R22	0,9	I0622592	9.11.2016
	MENZA	Trane	1	1	0	TTK512PBOEEA		6,5	R22	0,9	I0622613	9.11.2016
	SALONEK	Sinklár	1	1	1	ASF-36C	4,46	42	R407	3,1		9.11.2016
	MENZA	Trane	1	1	1	ETTAM100RDBBMA0	29,9	29	R22	7,5	J0310156	9.11.2016
	MENZA	Trane	1	1	0	TTK506PBOEEA		3,8	R22	0,87		9.11.2016
	MENZA	Trane	1	1	0	TTK506PBOEEA		3,8	R22	0,87	I1222802	9.11.2016
	MENZA	Trane	1	1	0	TTK512PBOEEA		6,5	R22	0,9	I0622590	9.11.2016

U1 - Vavrečkova 275, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
	střecha U1	York	1		0	DBO627 BG	2,64	19	R410	0,78		4.11.2016
	313	York		1		YJKC09FS-AAA						4.11.2016
	střecha U1	York	1		0	HEDB18FS-AAR	5,3	41	R407C	1,38		4.11.2016
	312	York		1		HEEB18FS-AAR						4.11.2016
	střecha U1	York	1		0	HEDB18FS-AAR	5,3	41	R407C	1,38		4.11.2016
	314	York		1		HEEB18FS-AAR						4.11.2016

	fasáda U1 západ	Sinclair	1		0	ASH-12AP	3,2	28	R410	0,82	63229905821	4.11.2016
	240 servr.	Sinclair		1		ASH-12AP						4.11.2016
	fasáda U1 západ	Toshiba	1		0	RAV-SM563AT-E	5	8,5	R410	1	22900037	4.11.2016
	240 servr.	Toshiba		1		RAV-SM566KRT-E						5.11.2016
	střecha U1	Toshiba	1		1	RAV-SM1603AT-E	14,3	20	R410	3,1	201B0073	5.11.2016
	310	Toshiba		2		RAV-SM804UTP-E						5.11.2016
	fasáda U1 jih	Fujitsu	1		0	ASY12USCC	3,2	7,1	R410	0,7	E182949	5.11.2016
	106b			1		ASY12USCCW						5.11.2016
	fasáda U1 jih	Fujitsu	1		0	AOY14FSBO	4,2	7,9	R410	1	E003673	5.11.2016
	103			1								5.11.2016
	438a	chladícína JDK Nymburk	1		0	R22						5.11.2016
	438a	Friga-Bohn výparník		1		MR210						5.11.2016
	438b	Daikin kondenzační jednotka	1		0	R18DB7V1			R22	0,8		5.11.2016

U10 - nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladící výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
		Fujitsu	1	1	0	AOYR09LGC	2,5	6	R410	0,65	E028679	2.11.2016
		Fujitsu	1	1	0	AOH12FSBC	3,4	7,3	R410	0,72	E017346	2.11.2016

U7 - Štefánikova 150, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladící výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
	310	Nordline	1	1	0	bez štítku						1.11.2016
	313	Nordline	1	1	0	bez štítku						1.11.2016

U11 - Nad Ovčírnu IV 3685, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladící výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
	314	Sinclair	1		1	ASD-60A	16		R410	6,5	63229900378	1.11.2016
		Sinclair		1		ASD-60A	16		R410		63229900376	1.11.2016
	240	Sinclair	1	1	1	ASC-42A	12		R410	4,5	63229900360	1.11.2016

U14 - Havlíčkovo nábřeží 600, Pavilon č.1 areálu KNTB, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
		Fujitsu	1	1	0	AOHR12LGC	3,4	6,5	R410	0,75	E025476	1.11.2016
U3 - Růmy 4046, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
	106	Carrier	1	1	0	42PHQ014P					2404Y33015	1.11.2016

U16 - třída Tomáš Bati 4342, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
	203	Fujitsu	1	1	0	AOYA24LALL	7,1	12	R410a	1,7	R025090	2.11.2016
	321	Fujitsu	1	1	0	AOHA12LATT	3,5	7,5	R410a	1,15	R002281	2.11.2016
	322	Fujitsu	1	1	1	AOYA36LATT	10	10	R410a	3,45	T002278	2.11.2016
	322	Fujitsu	1	1	1	AOYA36LATT	10	10	R410a	3,45	T001434	2.11.2016
		Daikin	1	1	0	RXS25L3V1B		14	R410a	1	J024420	2.11.2016
		Daikin	1	1	0	2MXS50H3V1B2		10,9	R410a	1,6	J016549	2.11.2016
		Daikin	1	1	0	RXS35L3V1B		14	R410a	1,2	J047936	2.11.2016

U15 - Vavrečkova 5669, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
	116	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,6	302KAQJ00012	3.11.2016
	116	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,4	302KASL00038	3.11.2016
	213	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,3	302KAKN00045	3.11.2016
	213	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,4	302KAVH00007	3.11.2016
	505	LG	1	1	1	AUU36W			R410a	5,2	302KAAE00240	3.11.2016

457/458	chladicí box	1	0								3.11.2016
---------	--------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------

U17 - třída Tomáše Bati 5678, Zlín 760 01												
Označení jednotky	č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladivo	váha chladiva [kg]	S/N	Termín první prohlídky
		Mitsubishi Electric	1	1	1	PUHZ-ZRP100YKA2	9,5	8	R410a	5	4H00225	2.11.2016
		Mitsubishi Electric	1	1	0	PUHZ-ZRP50VKA	5	13	R410a	2,4	48U00300	2.11.2016
		Mitsubishi Electric	1	1	0	PUHZ-ZRP50VKA	5	13	R410a	2,4	48U00302	2.11.2016
		Toshiba	1	1	0	RAV-SP564ATP-E	3,19	7	R410a	1,4	42200258	2.11.2016
		Toshiba	1	1	1	RAV-SM1603AT-E	7,3	32	R410a	3,1	401B0006	2.11.2016
		Toshiba	1	1	1	RAV-SM1603AT-E	7,3	32	R410a	3,1	401B0002	2.11.2016
		Toshiba	1	1	1	RAV-SM1603AT-E	7,3	32	R410a	3,1	401B0001	2.11.2016
		AERMEC	1	1	0	CSEX6023BTY		1,46	R410a		13086860001	2.11.2016
		Toshiba	1	1	0	RAS-10N3AV2-E	2,5	4,18	R410a	0,8	42300016	2.11.2016
		AERMEC	1	1	0	WGA°1103CTS		25	R410a		13086840001	2.11.2016

31.10.2016 - proškolení všech našich navržených techniků, kteří budou provádět servis klima jednotek.