

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

**Název veřejné zakázky:**

**UTB – Servis klimatizačních a chladících jednotek**

<b>Název zadavatele</b>	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
<b>Sídlo</b>	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
<b>Rektor:</b>	prof. Ing. Petr Sába, CSc.

<b>Uchazeč:</b>	Air Technology s.r.o.
<b>ICO / DIČ</b>	25302248/CZ25302248
<b>Sídlo</b>	Cajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín
<b>Osoba oprávněná za uchazeče</b>	Ing. Petr Polách MBA
<b>Osoba zmocněná k jednání</b>	
<b>Telefon, fax, e-mail</b>	775 855 240, petr.polach@airtechnology.cz
<b>Bankovní spojení</b>	CSOB, a.s.; 259474838/0300

Položka	cena bez DPH
Předpokládaná cena servisních a revizních činností včetně oprav za rok	<b>231 666,00 Kč</b>
DPH (21%)	<b>48 649,86 Kč</b>
Předpokládaná cena revizí a kontrol PBZ včetně DPH	<b>280 315,86 Kč</b>

Jednotkové ceny prací	cena bez DPH
Profylaktická prohlídka vnitřní jednotky fcu, split, VRF	<b>151,00 Kč</b>
Profylaktická prohlídka venkovní jednotky chlazení fcu, split, VRF	<b>151,00 Kč</b>
Kontrola úniku chladiva	<b>750,00 Kč</b>
Hodinová sazba servisních prací	<b>215,00 Kč</b>

V Hodoníně

dne 16.9.2016

razítko a podpis  
oprávněné osoby  
uchazeče

  
**Air Technology s.r.o.**  
Cajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín  
Tel.: 518 321 001  
ICO: 25302248 DIČ: CZ25302248  
jednatel

-3-

Jednotkové ceny prací	cena bez DPH
Profylaktická prohlídka vnitřní jednotky fcu, split, VRF	151,00 Kč
Profylaktická prohlídka venkovní jednotky chlazení fcu, split, VRF	151,00 Kč
Kontrola úniku chladiva	750,00 Kč
Hodinová sazba servisních prací	215,00 Kč

#### Technická specifikace

U13											
č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladičí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladičivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
235	Fujitsu	1	1	0	AOYA12LACL	3,5	7,5	R410	1,15	E001640	604,00 Kč
248	Fujitsu	1	1	0	AOYA12LACL	3,5	7,5	R410	1,15	E003268	604,00 Kč
BS212	Toshiba	1	1	0	RAV-SM803AT-E	3,41	10	R410	1,7	005P0711	604,00 Kč
<b>Celkem U13</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>							<b>1 812,00 Kč</b>

U2											
č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladičí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladičivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
114	Fujitsu	1	1	0	AOY25ACD3L	7 - 10		R407C		T001973	604,00 Kč
114	Fujitsu	1	1	0	AOY24EPA3L	6,8		R407C		T000581	604,00 Kč
114	York	1	1	0	MCC 45G35QD	12		R407C		404T07337	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY8RSJC	2,5	5,9	R22	0,65	E038647	604,00 Kč
	Carrier	1	1	0	38GL024G	3,1		R410	1,45	04AN130118	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY14USBC	4,25	7,3	R410	1,1	E019272	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	1	DLR-152W/BR	15	20	R410	3	T002161	1 354,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY24FNBK	6,8	10,6	R410	1,55	T000905	604,00 Kč
	Carrier	1	1	0	38GL024G	3,1		R410	1,45	02AR102808	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003981	604,00 Kč
	General	1	1	0	AOY12FSBC	3,4	6,2	R410	0,72	E034067	604,00 Kč
	Fujielectric	1	1	0	RO-12UD	3,25	5,9	R410	0,75	E049515	604,00 Kč
	York	1	1	0	YOJC36DS-BCR	10,55	3,29	R410	2,9		604,00 Kč
	York	1	1	0	YOJC36DS-BCR	10,55	3,29	R410	2,9		604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003983	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E004003	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E011365	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003985	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY7FSBC	2,25	3,7	R410	0,55	E003961	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E009606	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E007222	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9UFCC	2,6	5,6	R410	0,65	E062850	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9UFCC	2,6	5,6	R410	0,65	E059947	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E007558	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOH12USCC	3,25	7,1	R410	0,75	E078624	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY12FSBC	3,4	7,3	R410	0,72	E020601	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E010853	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E007437	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E007433	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY914USBC	4,25	7,3	R410	1,1	E005853	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E017038	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E007472	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E012800	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E011065	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E010939	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E010946	604,00 Kč
	Carrier	1	1	0	38GL024G	3,1		R410	1,45	05AO105222	604,00 Kč
	Carrier	1	1	0	38GL018G	2,56		R410	1,2	05AO116559	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9UFCC	2,6	5,6	R410	0,65	E001174	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY914USBC	4,25	7,3	R410	1,1	E019246	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E008457	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E006839	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E006913	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E006838	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOY9FSBC	2,75	4,7	R410	0,59	E006837	604,00 Kč
<b>Celkem U2</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>1</b>							<b>27 930,00 Kč</b>

## U5

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
	Toshiba	1	1	0	RAV-SM563AT-E	5	8,5	R410	1	305P0537	604,00 Kč
	Mitsubishi	1	1	0	PUHZ-SW40VHA	4,1	13	R410	2,1	37400289	604,00 Kč
52/106	York	1	1	1	YOJC36FS-BCR	10,55	6,5	R410	3,1		1 354,00 Kč
53/313	Carrier	1	1	0	38GLD24G	3,1		R410	1,45		604,00 Kč
54/103	Goolwex	1	1	0	CRS 18 R10	2,2	7,4	R410	1,5		604,00 Kč
54/104	Sinklar	1	1	1	ASC-42A	12		R410	3,6		1 354,00 Kč
	YORK	1	1	1	YDMH-450C35B	45	33	R410	18		1 354,00 Kč
54/106		1	1	0							604,00 Kč
54/107		1	1	0							604,00 Kč
54/108		1	1	0							604,00 Kč
54/109		1	1	0							604,00 Kč
52/102	Carrier	1	1	0	38GLD48G9	3,95		R410	1,6		604,00 Kč
	<b>Celkem U5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>							<b>9 498,00 Kč</b>

## U56

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
	Fujitsu	1		0	AOYG18LFC	5,2	9	R410	1,2	E005403	302,00 Kč
	Fujitsu	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410	11,8	R200626	1 052,00 Kč
	Fujitsu	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410	11,8	R000024	1 052,00 Kč
	Fujitsu	1		1	AJY126LALH	40	39,1	R410	11,8	R200980	1 052,00 Kč
	Fujitsu	1		1	AJY126LALH	40	39,1	R410	11,8	R200867	1 052,00 Kč
	Fujitsu	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410	11,8	R201084	1 052,00 Kč
	Fujitsu	1		1	AOG60UMAYT	16,5	12	R410A	3,7	T004518	1 052,00 Kč
	Fujitsu	1		1	AOG60UMAYT	16,5	12	R410A	3,7	T004506	1 052,00 Kč
19ks	vnitřní kazetová jednotka		19	0	AUXB-12LALH						5 738,00 Kč
35ks	vnitřní kazetová jednotka		35	0	AUXB14-LALH						10 570,00 Kč
22ks	vnitřní kazetová jednotka		22	0	AUXB18-LALH						6 644,00 Kč
1ks	vnitřní podstropní jednotka		1	0	ABYA-24LBTH						302,00 Kč
1ks	vnitřní klim. nástěnná jednotka		1	0							302,00 Kč
	<b>Celkem U56</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>7</b>							<b>31 222,00 Kč</b>

## U4

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
střecha U43	Daikin	1		1	ERX100A9V1B		27	R410	4	1900446	1 052,00 Kč
D215			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		1	ERX100A9V1B		27	R410	4	1900514	1 052,00 Kč
D119			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		0	RKS42G2V1B		10,5	R410	1,3	J002642	302,00 Kč
D120			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		1	RZQ100B8W1B		17,1	R410	4,3	2917193	1 052,00 Kč
D115			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		0	4MKS75F2V1B		16	R410	2,3	J004266	302,00 Kč
D121			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J010854	302,00 Kč
D214			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J010852	302,00 Kč
D112			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		1	ERX200A7W1B		18,5	R410	7,7	1800772	1 052,00 Kč
D215			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		1	ERX125A7W1B		11,9	R410	6,25	1900390	1 052,00 Kč
D217			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		1	ERX125A7W1B		11,9	R410	6,25	1800275	1 052,00 Kč
D218			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J011733	302,00 Kč
D213			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J011749	302,00 Kč
D217			1								302,00 Kč
střecha U43	Daikin	1		0	RKS60F2V1B		12,5	R410	1,5	J011727	302,00 Kč
D110			1								302,00 Kč
střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410a	11,8	R203536	1 052,00 Kč
U41/309	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/310	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/311	Fujitsu - vnitřní podstropní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč

střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY72LALH	22,4	24	R410a	11,2	R301319	1 052,00 Kč
U41/301	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-30GATH	9	6,2				302,00 Kč
U41/315a	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-30GATH	9	6,2				302,00 Kč
střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410	11,8	R203553	1 052,00 Kč
U41/312	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				302,00 Kč
U41/313	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				302,00 Kč
U41/315a	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				302,00 Kč
U41/315b	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				302,00 Kč
střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY108LALH	33,5	39,1	R410	11,8	R203554	1 052,00 Kč
U41/201	Fujitsu - vnitřní kazetová		1		AUXA-36GALH	11,2	6,07				302,00 Kč
U41/201	Fujitsu - vnitřní kazetová		1		AUXA-36GALH	11,2	6,07				302,00 Kč
U41/209	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/211	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/213	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/206	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-18GATH	5,6	5,4				302,00 Kč
U41/202	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
U41/203	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
U41/204	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
U41/205	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
U41/210	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY126LALH	40	39,1	R410a	11,8	R203248	1 052,00 Kč
U41/305	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				302,00 Kč
U41/307	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/308	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/304	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				302,00 Kč
U41/304b	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-14GACH	4,5	3,2				302,00 Kč
U41/302	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
U41/303	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
střecha U41	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410a	11,8	R202372	1 052,00 Kč
U41/114	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				302,00 Kč
U41/102	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-36GATH	11,2	7,7				302,00 Kč
U41/103	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-24GATH	7,1	5,4				302,00 Kč
U41/104	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-24GATH	7,1	5,4				302,00 Kč
U41/104	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-24GATH	7,1	5,4				302,00 Kč
U41/112	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-12GATH	3,6	2,2				302,00 Kč
U41/113	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ABYA-12GATH	3,6	2,2				302,00 Kč
U41/101	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
střecha U42	Fujitsu - FRF systém-venkovní jednotka	1		1	AJY144LALH	45	39,1	R410a	11,8	R202423	1 052,00 Kč
U42/152	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				302,00 Kč
U42/253	Fujitsu - vnitřní podstrovní		1		ABYA-54GATH	14	7,7				302,00 Kč
U42/254	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-12GACH	3,6	2,2				302,00 Kč
U42/255	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-12GACH	3,6	2,2				302,00 Kč
U42/251	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
U42/252	Fujitsu - vnitřní nástěnná		1		ASYA-09GACH	2,8	2,2				302,00 Kč
207	Acson	1	1	0			16	R410			604,00 Kč
	Airwell	1	1	0	GCXLN12	3,4	16	R22	1,18	7SP061032E	604,00 Kč
207	Fujitsu	1	1	0	AOY9ANE	2,7	4,5	R22	0,67	4014545	604,00 Kč
MENZA	Trane	1	1	0	TTK509PBOEEA		4,7	R22	0,87	I0427025	604,00 Kč
MENZA	Trane	1	1	0	TTK512PBOEEA		6,5	R22	0,9	I0622592	604,00 Kč
MENZA	Trane	1	1	0	TTK512PBOEEA		6,5	R22	0,9	I0622613	604,00 Kč
SALONEK	Sinklár	1	1	1	ASF-36C	4,46	42	R407	3,1		1 354,00 Kč
MENZA	Trane	1	1	1	ETTAM100RDBBMA0	29,9	29	R22	7,5	J0310156	1 354,00 Kč
MENZA	Trane	1	1	0	TTK506PBOEEA		3,8	R22	0,87		604,00 Kč
MENZA	Trane	1	1	0	TTK506PBOEEA		3,8	R22	0,87	I1222802	604,00 Kč
MENZA	Trane	1	1	0	TTK512PBOEEA		6,5	R22	0,9	I0622590	604,00 Kč
	<b>Celkem U4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>							<b>40 242,00 Kč</b>

U1											
č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chlادivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
střecha U1	York	1		0	DBO627 BG	2,64	19	R410	0,78		302,00 Kč
313	York		1		YJKC09FS-AAA						302,00 Kč
střecha U1	York	1		0	HEDB18FS-AAR	5,3	41	R407C	1,38		302,00 Kč
312	York		1		HEEB18FS-AAR						302,00 Kč
střecha U1	York	1		0	HEDB18FS-AAR	5,3	41	R407C	1,38		302,00 Kč
314	York		1		HEEB18FS-AAR						302,00 Kč
fasáda U1 západ	Sinclair	1		0	ASH-12AP	3,2	28	R410	0,82	63229905821	302,00 Kč
240 serv.	Sinclair		1		ASH-12AP						302,00 Kč

fasáda U1 západ	Toshiba	1	0	0	RAV-SM563AT-E	5	8,5	R410	1	22900037	302,00 Kč
240 servr.	Toshiba	1	1	0	RAV-SM566KRT-E						302,00 Kč
střecha U1	Toshiba	1	1	1	RAV-SM1603AT-E	14,3	20	R410	3,1	201B0073	1 052,00 Kč
310	Toshiba	2	2	0	RAV-SM804UTP-E						604,00 Kč
fasáda U1 jih	Fujitsu	1	0	0	ASY12USCC	3,2	7,1	R410	0,7	E182949	302,00 Kč
106b		1	1	0	ASY12USCCW						302,00 Kč
fasáda U1 jih	Fujitsu	1	0	0	AOY14FSBO	4,2	7,9	R410	1	E003673	302,00 Kč
103		1	1	0							302,00 Kč
438a	chladícíma JDK Nymburk	1	0	0	R22						302,00 Kč
438a	Friga-Bohn výparník	1	1	0	MR210						302,00 Kč
438b	Daikin kondenzační jednotka	1	0	0	R18DB7V1			R22	0,8		302,00 Kč
	<b>Celkem U1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>							<b>6 790,00 Kč</b>

#### U10

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
	Fujitsu	1	1	0	AOYR09LGC	2,5	6	R410	0,65	E028679	604,00 Kč
	Fujitsu	1	1	0	AOH12FSBC	3,4	7,3	R410	0,72	E017346	604,00 Kč
	<b>Celkem U10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>							<b>1 208,00 Kč</b>

#### U7

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
310	Nordline	1	1	0	bez štítku						604,00 Kč
313	Nordline	1	1	0	bez štítku						604,00 Kč
	<b>Celkem U7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>							<b>1 208,00 Kč</b>

#### U11

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
314	Sinclair	1	0	1	ASD-60A	16		R410	6,5	63229900378	1 052,00 Kč
	Sinclair	1	1	1	ASD-60A	16		R410		63229900376	302,00 Kč
240	Sinclair	1	1	1	ASC-42A	12		R410	4,5	63229900360	1 354,00 Kč
	<b>Celkem U11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>							<b>2 708,00 Kč</b>

#### U14

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
	Fujitsu	1	1	0	AOHR12LGC	3,4	6,5	R410	0,75	E025476	604,00 Kč
	<b>Celkem U14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>							<b>604,00 Kč</b>

#### U3

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
106	Carrier	1	1	0	42PHQ014P					2404Y33015	604,00 Kč
	<b>Celkem U3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>							<b>604,00 Kč</b>

#### U16

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
203	Fujitsu	1	1	0	AOYA24LALL	7,1	12	R410a	1,7	R025090	604,00 Kč
321	Fujitsu	1	1	0	AOHA12LATT	3,5	7,5	R410a	1,15	R002281	604,00 Kč
322	Fujitsu	1	1	1	AOYA36LATT	10	10	R410a	3,45	T002278	1 354,00 Kč
322	Fujitsu	1	1	1	AOYA36LATT	10	10	R410a	3,45	T001434	1 354,00 Kč
	Daikin	1	1	0	RX325L3V1B		14	R410a	1	J024420	604,00 Kč
	Daikin	1	1	0	2MXS50H3V1B2		10,9	R410a	1,6	J016549	604,00 Kč
	Daikin	1	1	0	RX335L3V1B		14	R410a	1,2	J047936	604,00 Kč
	<b>Celkem U16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>							<b>5 728,00 Kč</b>

#### U15

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
116	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,6	302KAQJ00012	1 354,00 Kč
116	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,4	302KASL00038	1 354,00 Kč

213	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,3	302KAKN00045	1 354,00 Kč
213	LG	1	1	1	UU426WD2			R410a	5,4	302KAVH00007	1 354,00 Kč
505	LG	1	1	1	AUU36W			R410a	5,2	302KAAE00240	1 354,00 Kč
457/458	chladicí box	1		0							302,00 Kč
	<b>Celkem U15</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>							<b>7 072,00 Kč</b>

**U17**

č.m.	název	Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti	typ	chladicí výkon [kW]	max. odběr [A]	chladiivo	váha chladiva [kg]	S/N	předpokládaná cena za rok
	Mitsubishi Electric	1	1	1	PUHZ-ZRP100YKA2	9,5	8	R410a	5	4H00225	1 354,00 Kč
	Mitsubishi Electric	1	1	0	PUHZ-ZRP50VKA	5	13	R410a	2,4	48U00300	604,00 Kč
	Mitsubishi Electric	1	1	0	PUHZ-ZRP50VKA	5	13	R410a	2,4	48U00302	604,00 Kč
	Toshiba	1	1	0	RAV-SP564ATP-E	3,19	7	R410a	1,4	42200258	604,00 Kč
	Toshiba	1	1	1	RAV-SM1603AT-E	7,3	32	R410a	3,1	401B0006	1 354,00 Kč
	Toshiba	1	1	1	RAV-SM1603AT-E	7,3	32	R410a	3,1	401B0002	1 354,00 Kč
	Toshiba	1	1	1	RAV-SM1603AT-E	7,3	32	R410a	3,1	401B0001	1 354,00 Kč
	AERMEC	1	1	0	CSEX6023BTY		1,46	R410a		13086860001	604,00 Kč
	Toshiba	1	1	0	RAS-10N3AV2-E	2,5	4,18	R410a	0,8	42300016	604,00 Kč
	AERMEC	1	1	0	WGA*1103CTS		25	R410a		13086840001	604,00 Kč
	<b>Celkem U17</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>							<b>9 040,00 Kč</b>

**Celkem UTB**

Počet zařízení a kontrol těsnosti (ks)

Předpokládaný rozsah servisních prací za jeden rok (hodin)

Venkovní	Vnitřní	Kontroly těsnosti
119	189	25
400		

předpokládaná cena za rok

145 666,00 Kč

86 000,00 Kč

231 666,00 Kč

**Air Technology s.r.o.**  
 Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín  
 Tel.: 518 321 001  
 IČO: 25302248 DIČ: CZ25302248  
 jednatel