

-185120099

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 76/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI HT MILI	Uživatel techniky:	182500 Tábor	
Evidenční číslo:	024 37-99	Dislokace techniky:	Tábor pplk. Ing. Martin Špičák velitel útvary hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	2006	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Ing. Jindřich HOFMAN tel. mo: [redacted]		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. M..... dpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 70 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.76	[redacted]		
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.76			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				326 049,68
Nabídková cena celkem 326 049,68 Kč bez DPH, 394 520,11 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý 721 415 010 titul, jméno, příjmení, telefon		30. 09. 2017		
V Praze dne: 12.09.2017		V Praze dne: [redacted]		
Za poskytovatele: jedenatel		Za objednatele: In [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **76/2017**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR4848	1	ks	Pomocná hříd. ventilů					
1.2	Motor - oprava	ERR3779	5	ks	Svorka hřídele					
1.3	Motor - oprava	ERR2732	2	ks	Podložka					
1.4	Motor - oprava	ERR3343	4	ks	Vahadlo ventilů RH					
1.5	Motor - oprava	ERR2405	4	ks	Pružina					
1.6	Motor - oprava	ERR3342	4	ks	Vahadlo ventilů LH					
1.7	Motor - oprava	ERR1209	6	ks	Podložka					
1.8	Motor - oprava	ERR4883	8	ks	Seřizovací šroub					
1.9	Motor - oprava	ERR560	8	ks	Matice					
1.10	Motor - oprava	FB108101L	2	ks	Šroub					
1.11	Motor - oprava	FN108046	5	ks	Matice					
1.12	Motor - oprava	ERR4687	3	ks	Šteft					
1.13	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.14	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.15	Motor - oprava	ERR4834	3	ks	Šroub					
1.16	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.17	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.18	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání č.1					
1.19	Motor - oprava	CN100208L	3	ks	Spona 20 mm					
1.20	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání č.2					
1.21	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.22	Motor - oprava	PRC8642	1	ks	Alternátor 24V oprava					
1.23	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene alt.					
1.24	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.25	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.26	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka řemene klimat.					
1.27	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Řemenice klimatizace					
1.28	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.29	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.30	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.31	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub					
1.32	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění mezikus.vod.					
1.33	Motor - oprava	ERR7143	1	ks	Gufero klik.hříd.př.					
1.34	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru					
1.35	Motor - oprava	FS108161L	25	ks	Šroub					
1.36	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění výpust.zátky					
1.37	Motor - oprava	UAM29S7L	1	ks	Výpustný šroub oleje					
1.38	Motor - oprava	147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.39	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.40	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.41	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.42	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu						
1.43	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat						
1.44	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu						
1.45	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění zátky termo.						
1.46	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice termostatu						
1.47	Motor - oprava	CN1000308L	4	ks	Spona 30 mm						
1.48	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody						
1.49	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm						
1.50	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody						
1.51	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina						
1.52	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
1.53	Motor - oprava	.561400060	2	ks	Akumulátor						
1.54	Motor - oprava	R134a	0,08	ks	Chladicí médium R134a						
1.55	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo - VRATNÝ						
1.56	Motor - oprava	STC3159	3	ks	Šteft						
1.57	Motor - oprava	ERR489S	1	ks	Turbka odvodu oleje						
1.58	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér trubky						
1.59	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přivodu oleje						
1.60	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér trubky						
1.61	Motor - oprava	ERR112S	1	ks	Šroub						
1.62	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka						
1.63	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
1.64	Motor - oprava	SS108201	2	ks	Šroub						
1.65	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání/výfuk						
1.66	Motor - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft						
1.67	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft						
1.68	Motor - oprava	FY110046	7	ks	Matice						
1.69	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku						
1.70	Motor - oprava	ESR2034	5	ks	Matice						
1.71	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice intercooleru						
1.72	Motor - oprava	PYC102340	3	ks	Spona 60 mm						
1.73	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Spona						
1.74	Motor - oprava	PNH102082	1	ks	Hadice intercooleru 2						
1.75	Motor - oprava	LGJ100880	2	ks	Vodítko ventilu						
1.76	Motor - oprava	ETC8193	2	ks	Podložka						
1.77	Motor - oprava	ERR4640	2	ks	Pružina ventilu						
1.78	Motor - oprava	ETC8663	2	ks	Gufero ventilu						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.79	Motor - oprava	ETC4068	2	ks	Čepička ventilu						
1.80	Motor - oprava	ETC4069	4	ks	Zajišťovací pružiny						
1.81	Motor - oprava	LJC100270	2	ks	Podložka						
2.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Venkovní gufero koule						
2.2	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Vnitřní gufero koule						
2.3	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub						
2.4	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub						
2.5	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí						
2.6	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění diferenciálu						
2.7	Přední náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
2.8	Přední náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol						
2.9	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola						
2.10	Přední náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola						
2.11	Přední náprava - oprava	BX11095M	10	ks	Šroub						
2.12	Přední náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol						
2.13	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Dlej př. diferenciál						
2.14	Přední náprava - oprava	RBI100031	1	ks	Panhardská tyč						
2.15	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub						
2.16	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice						
2.17	Přední náprava - oprava	FTC5258	1	ks	Gufero diferenciálu						
3.1	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka říz.zadní						
3.2	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice						
3.3	Řízení - oprava	ANR2860	1	ks	Spojovačka říz.přední						
3.4	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení R/H						
3.5	Řízení - oprava	S77898	2	ks	Klema						
3.6	Řízení - oprava	BH604151L	2	ks	Šroub						
3.7	Řízení - oprava	NY604041L	2	ks	Matice						
3.8	Řízení - oprava	ANR2859	1	ks	Úchyt př.spojovačky						
3.9	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení						
3.10	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks	Skládaný čep řízení						
3.11	Řízení - oprava	ANR2157E	1	ks	Pumpa posil.VRATNÝ						
3.12	Řízení - oprava	FS108126	3	ks	Šroub						
3.13	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posilovače říz.						
3.14	Řízení - oprava	QEH102390	1	ks	Trubka posilovače říz.						
3.15	Řízení - oprava	ANR6656	1	ks	Trubka posilovače říz.						
3.16	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Oilj posilovače říz.						
4.1	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
4.2	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
4.3	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola					
4.4	Zadní náprava - oprava	BX11095M	10	ks	Šroub					
4.5	Zadní náprava - oprava	LR072976	1	ks	Poioosa zadní					
4.6	Zadní náprava - oprava	LR072977	1	ks	Poioosa zadní					
4.7	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
4.8	Zadní náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
4.9	Zadní náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
4.10	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	i	Olaj zadní diferenciál					
4.11	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelina ložisek kol					
4.12	Zadní náprava - oprava	FTC4851	1	ks	Gufero zd.diferenciálu					
4.13	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče					
4.14	Zadní náprava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub					
4.15	Zadní náprava - oprava	NZ606041L	8	ks	Matice					
5.1	Brzdová soustava - oprava	LR017952	2	ks	Př.brzd.kotouče					
5.2	Brzdová soustava - oprava	STC1280	2	ks	Pístky brzd					
5.3	Brzdová soustava - oprava	SFP000260	1	ks	Přední brzd.destičky					
5.4	Brzdová soustava - oprava	SHB500230	2	ks	Hadice př.brzd					
5.5	Brzdová soustava - oprava	EJP7813	2	ks	Závlačka					
5.6	Brzdová soustava - oprava	CRC1487	4	ks	Matice					
5.7	Brzdová soustava - oprava	SGB501800	1	ks	Trubka př.brzd					
5.8	Brzdová soustava - oprava	SGB501790	1	ks	Trubka př.brzd					
5.9	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Zadní brzd.kotouč					
5.10	Brzdová soustava - oprava	SEE500130	1	ks	Pístky brzd					
5.11	Brzdová soustava - oprava	SFP000250	1	ks	Zadní brzd.destičky					
5.12	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
5.13	Brzdová soustava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
5.14	Brzdová soustava - oprava	LR013018	1	ks	Hlavní brzd.válec					
6.1	Karoserie - oprava	LR051109	1	ks	Přední kryt světla					
6.2	Karoserie - oprava	LR051110	1	ks	Přední kryt světla					
6.3	Karoserie - oprava	.79051	4	ks	Matice					
6.4	Karoserie - oprava	RYP500500	4	ks	Šroub					
6.5	Karoserie - oprava	LR048188	1	ks	Blikač přední levý					
6.6	Karoserie - oprava	AMR2345	2	ks	Světlomet hlavní					
6.7	Karoserie - oprava	LR079891	2	ks	Stíratka př.stěračů					
6.8	Karoserie - oprava	MTC5084	1	ks	Levé zpětné zrcátko					
7.1	Geometrie nápravy - oprava			ks	Geometrie					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 76/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 76/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	182500 Tábor		
Typ vojenské techniky	LRD 110 SW TDI HT MILI	VPZ	024 37-99
VIN	SALLDBAF86A732118		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU a ŠASÍ

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 76

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 76

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 76			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 76			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				326 049,68

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dříšního plnění: 70 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 12.9.2017

Za poskytovatele:

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.09.12
15:21:29 +0200

Marek Veselý, technický servis
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 12.9.17

Za odběratele:

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 76/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR4848	1	ks	Pomocná hříd. ventilů					
1.2	Motor - oprava	ERR3779	5	ks	Svorka hřídele					
1.3	Motor - oprava	ERR2732	2	ks	Podložka					
1.4	Motor - oprava	ERR3343	4	ks	Vahadlo ventilů RH					
1.5	Motor - oprava	ERR2405	4	ks	Pružina					
1.6	Motor - oprava	ERR3342	4	ks	Vahadlo ventilů LH					
1.7	Motor - oprava	ERR1209	6	ks	Podložka					
1.8	Motor - oprava	ERR4883	8	ks	Seřizovací šroub					
1.9	Motor - oprava	ERR560	8	ks	Matice					
1.10	Motor - oprava	FB108101L	2	ks	Šroub					
1.11	Motor - oprava	FN108046	5	ks	Matice					
1.12	Motor - oprava	ERR4687	3	ks	Šteřt					
1.13	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.14	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.15	Motor - oprava	ERR4834	3	ks	Šroub					
1.16	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.17	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.18	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání č.1					
1.19	Motor - oprava	CN100208L	3	ks	Spona 20 mm					
1.20	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání č.2					
1.21	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
1.22	Motor - oprava	PRC8642	1	ks	Alternátor 24V oprava					
1.23	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene alt.					
1.24	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.25	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
1.26	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka řemene klimat.					
1.27	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Řemenice klimatizace					
1.28	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.29	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.30	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.31	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub					
1.32	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění mezikus.vod.					
1.33	Motor - oprava	ERR7143	1	ks	Gufero klik.hříd.př.					
1.34	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru					
1.35	Motor - oprava	FS108161L	25	ks	Šroub					
1.36	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění výpust.zátky					
1.37	Motor - oprava	UAM2957L	1	ks	Výpustný šroub oleje					
1.38	Motor - oprava	147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.39	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.40	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.41	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.42	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu						
1.43	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat						
1.44	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka termostatu						
1.45	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění zátky termo.						
1.46	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice termostatu						
1.47	Motor - oprava	CN1000308L	4	ks	Spona 30 mm						
1.48	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody						
1.49	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm						
1.50	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody						
1.51	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina						
1.52	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
1.53	Motor - oprava	.561400060	2	ks	Akumulátor						
1.54	Motor - oprava	R134a	0,08	ks	Chladicí médium R134a						
1.55	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo - VRATNÝ						
1.56	Motor - oprava	STC3159	3	ks	Šteft						
1.57	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Turbka odvodu oleje						
1.58	Motor - oprava	ERR335	1	ks	Adaptér trubky						
1.59	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje						
1.60	Motor - oprava	ETC8820	1	ks	Adaptér trubky						
1.61	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub						
1.62	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Podložka						
1.63	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
1.64	Motor - oprava	SS108201	2	ks	Šroub						
1.65	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění sání/výfuk						
1.66	Motor - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft						
1.67	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft						
1.68	Motor - oprava	FY110046	7	ks	Matice						
1.69	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku						
1.70	Motor - oprava	ESR2034	5	ks	Matice						
1.71	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice intercooleru						
1.72	Motor - oprava	PYC102340	3	ks	Spona 60 mm						
1.73	Motor - oprava	CN100709	1	ks	Spona						
1.74	Motor - oprava	PNH102082	1	ks	Hadice intercooleru 2						
1.75	Motor - oprava	LGJ100880	2	ks	Vodítko ventilu						
1.76	Motor - oprava	ETC8193	2	ks	Podložka						
1.77	Motor - oprava	ERR4640	2	ks	Pružina ventilu						
1.78	Motor - oprava	ETC8663	2	ks	Gufero ventilu						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.79	Motor - oprava	ETC4068	2	ks	Čepička ventilu					
1.80	Motor - oprava	ETC4069	4	ks	Zajišťovací pružiny					
1.81	Motor - oprava	LIC100270	2	ks	Podložka					
2.1	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Venkovní gufero koule					
2.2	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Vnitřní gufero koule					
2.3	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
2.4	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
2.5	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí					
2.6	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění diferenciálu					
2.7	Přední náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
2.8	Přední náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol					
2.9	Přední náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
2.10	Přední náprava - oprava	RF0100000	2	ks	Matice unášeče kola					
2.11	Přední náprava - oprava	BX11095M	10	ks	Šroub					
2.12	Přední náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
2.13	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej př.diferenciál					
2.14	Přední náprava - oprava	RBI100031	1	ks	Panhardská tyč					
2.15	Přední náprava - oprava	RYG501560	2	ks	Šroub					
2.16	Přední náprava - oprava	ANR3140	2	ks	Matice					
2.17	Přední náprava - oprava	FTC5258	1	ks	Gufero diferenciálu					
3.1	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Spojovačka říz.zadní					
3.2	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice					
3.3	Řízení - oprava	ANR2860	1	ks	Spojovačka říz.přední					
3.4	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení R/H					
3.5	Řízení - oprava	.577898	2	ks	Klema					
3.6	Řízení - oprava	BH604151L	2	ks	Šroub					
3.7	Řízení - oprava	NY604041L	2	ks	Matice					
3.8	Řízení - oprava	ANR2859	1	ks	Úchyt př.spojovačky					
3.9	Řízení - oprava	RTC4472	1	ks	Tlumič řízení					
3.10	Řízení - oprava	RBG000010	1	ks	Skládaný čep řízení					
3.11	Řízení - oprava	ANR2157E	1	ks	Pumpa posil.VRATNÝ					
3.12	Řízení - oprava	FS108126	3	ks	Šroub					
3.13	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posilovače říz.					
3.14	Řízení - oprava	QEH102390	1	ks	Trubka posilovače říz.					
3.15	Řízení - oprava	ANR6656	1	ks	Trubka posilovače říz.					
3.16	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej posilovače říz.					
4.1	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
4.2	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
4.3	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola					
4.4	Zadní náprava - oprava	BX11095M	10	ks	Šroub					
4.5	Zadní náprava - oprava	LR072976	1	ks	Poloosa zadní					
4.6	Zadní náprava - oprava	LR072977	1	ks	Poloosa zadní					
4.7	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
4.8	Zadní náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
4.9	Zadní náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
4.10	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Dlej zadní diferenciál					
4.11	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
4.12	Zadní náprava - oprava	FTC4851	1	ks	Gufero zd.diferenciálu					
4.13	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče					
4.14	Zadní náprava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub					
4.15	Zadní náprava - oprava	NZ606041L	8	ks	Matice					
5.1	Brzdová soustava - oprava	LR017952	2	ks	Př.brzd.kotouče					
5.2	Brzdová soustava - oprava	STC1280	2	ks	Pístky brzd					
5.3	Brzdová soustava - oprava	SFP000260	1	ks	Přední brzd.destičky					
5.4	Brzdová soustava - oprava	SH8500230	2	ks	Hadice př.brzd					
5.5	Brzdová soustava - oprava	EJP7813	2	ks	Závlačka					
5.6	Brzdová soustava - oprava	CRC1487	4	ks	Matice					
5.7	Brzdová soustava - oprava	SGB501800	1	ks	Trubka př.brzd					
5.8	Brzdová soustava - oprava	SGB501790	1	ks	Trubka př.brzd					
5.9	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Zadní brzd.kotouč					
5.10	Brzdová soustava - oprava	SEE500130	1	ks	Pístky brzd					
5.11	Brzdová soustava - oprava	SFP000250	1	ks	Zadní brzd.destičky					
5.12	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
5.13	Brzdová soustava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
5.14	Brzdová soustava - oprava	LR013018	1	ks	Hlavní brzd.válec					
6.1	Karoserie - oprava	LR051109	1	ks	Přední kryt světla					
6.2	Karoserie - oprava	LR051110	1	ks	Přední kryt světla					
6.3	Karoserie - oprava	.79051	4	ks	Matice					
6.4	Karoserie - oprava	RYP500500	4	ks	Šroub					
6.5	Karoserie - oprava	LR048188	1	ks	Blikač přední levý					
6.6	Karoserie - oprava	AMR2345	2	ks	Světlomet hlavní					
6.7	Karoserie - oprava	LR079891	2	ks	Stíratka př.stěračů					
6.8	Karoserie - oprava	MTC5084	1	ks	Levé zpětné zrcátko					
7.1	Geometrie nápravy - oprava			ks	Geometrie					

