

-185120112

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 14/2018 – VÚ 828000
podle smlouvy č. 155110134



Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Zdeněk VÁVRA	
Kontaktní osoba: ING Stanislav SRBA Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky: AUT.OBRN.IVECO 50B5 RVS	Uživatel techniky: 828000 Dislokace techniky: Prostějov plk. Ing. David Franta velitel úvodu	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice): npor. Josef Kristiňák hodnost, titul, příjmení, telefon (přesná, mobil): [redacted]	
Evidenční číslo: 312-87-47	Rok výroby: 2010		
SOI ano/ne; rozsah: NE - malá oprava	Vyjádření zástupce SOI k provedení SOI: [redacted]		
Popis poskytování služby: Provedení opravy ZS a BO podvozku dle přiloženého rozpisu.			
Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00 Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.			
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 30.6.2018			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet
Náklady na vlastní výkony:	Ovládací páka CG		
Materiálové náklady:	Krky		
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdodavatel: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:	Materiál		
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH: 1.810.010,-		1.810.010,-	
Nabídková cena celkem: 1.810.010,- bez DPH, 2.190.112,10 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trtik [redacted]			
V Čáslavi dne: 25.1.2018			
Za poskytovatele: Ing. Jiří [redacted]			
PRAGA - Export s.r.o. Praze			
Ing. To [redacted]			

*) nehodící se škrtněte

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 14/2018 – VÚ 828000
podle smlouvy č. 155110134

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Zdeněk VÁVRA	
Kontaktní osoba: ING Stanislav SRBA Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
Typ/modifikace techniky:	AUT.OBRN.IVECO 50B5 RVS	Uživatel techniky:	828000
Evidenční číslo:	312-87-47	Dislokace techniky:	Prostějov plk. Ing. David Franta velitel útvaru
Rok výroby:	2010	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	npor. Josef Kristiňák [REDACTED]
SOJ ano/ne; rozsah:	NE - malá oprava	hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:			
Číslo telefonu:		 hodnost, titul, jméno, příjmení, datum, razítko a podpis	
Popis poskytování služby: : Provedení opravy ZS a BO podvozku dle přiloženého rozpisu.			
Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00			
Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.			
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 30.6.2018			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:	Ovládací páka CG Krytky		
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdodavatel : TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:	Materiál		
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH: 1.810.010,-			1.810.010,-
Nabídková cena celkem 1.810.010,- bez DPH, 2.190.112,10Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trtík. [REDACTED] titul, jméno, příjmení, telefon			
V Čáslavi dne: 25.1.2018	[REDACTED]	Export s.r.o.	Praze
Za poskytovatele:	Ing. Jiří L	219, 103 00 Praha 10 - Benice	Za objednatele:
		DIČ: CZ27577171	Ing. [REDACTED]

*) nehodící se škrtněte

VU 8280 Prostějov

VPZ: 200 50 21

Pož.list 14/2018

Prováděné práce	Poč.hod	Sazba	Práce	Materiál	Celkem
TU 2					
Unik oleje z motoru					
Výměna brzdových destiček PN					
Výměna manžety poloosy PZ u kola					
Výměna pantů PP dveří					
Výměna zámku PZ dveří					
Výměna horního těsnění PP dveří					
Výměna plochých řemenů					
Výměna horního těsnění LP dveří					
Výměna panelu střechy za opravenou					
Výměna čelního panelu za opraný					
Výměna protiminového zámku LP horní					
Výměna panelu před čelním sklem za opravený					
Výměna centračních prvků LP dveří					
Výměna horního těsnění LZ dveří					
Výměna vadných spínačů					
Výměna zámku LZ dveří					
Výměna horního protiminového zámku LZ					
Výměna zadního výdechu topení					
Oprava nezávislého topení					
Výměna vodních hadic topení					
Přetěsnění PZ kolové redukce					
Přetěsnění odkalovacího šroubu palivové nádrže					
Závada ABS					
Výměna pístnic cargo 4ks					
Výměna panelů dveří za opravené 4 ks					
Poškozený zamykací nalévací uzávěr nádrže paliva					
Poškozené stupáčky					
Ohnutý LP nárazník					
Doplnění záslepek					
Výměna oleje v převodovce					
Výměna oleje v přidavné převodovce s rozv. ZN					
Výměna oleje přední rozvodovky					
Výměna oleje v kolových redukcích					
Doplnění poškozených šroubů pancířů					
Plnění a čištění klimatizace včetně dezinfekce rozv.					
Defektace podvozku					
Nabídková cena celkem bez DPH	321,0		478,290	631,770	1110,060