

POŽADAVKOVÝ LIST na provedení opravy č. 1843120020007
vystavený podle smlouvy č. 155400194

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1. 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Ján SEDLIAČIK		Poskytovatel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ - jednatel Kontaktní osoba [redacted] Telefon: [redacted] Fax: 4 [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	T 815 CAP 6 M	Uživatel techniky: VU 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Ján SEDLIAČIK <i>.....</i> <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [redacted]	
Evidenční číslo:	vpz. 170-25-18		
Rok výroby:	2000		
SOJ ano/ne; rozsah	ano		
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: Na výše uvedeném vozidle požadujeme odstranění následujících závad. Nástavba: <ul style="list-style-type: none"> - U výdejních hadic č. 1 a 2 nevyhovující hodnoty pro elektrický svod (nesplňuje ČSN 332030 – závada z elektrostatických revizí); - U propojení nádrží nevyhovující hodnoty pro elektrický svod (nesplňuje ČSN 332030 – závada z elektrostatických revizí); - Vadná hadice k rekuperaci – elektrostatický svod je na mezní úrovni; - Zteřelé hadice k čerpadlu nástavby; - Kontrola funkčnosti celé nástavby – odstranění zjištěných závad; - Odstranění koroze nástavby. Podvozek: <ul style="list-style-type: none"> - Výměna všech pryžových částí rozpínacího zařízení u brzd PERROT; - Výměna všech předřizovacích a vratných pružin brzdových čelistí; - Vyčištění a odmaštění všech brzdových bubnů, vyčištění a zdrsnění všech brzdových čelistí; - Promazání všech pohyblivých částí brzd; - Výměna dorazů zadní nápravy (utrhané); - Značná koroze skříně nářadí (oprava/výměna); - Špatná činnost motoru stěračů (zasekává se); - Zteřelé hadice k posilovací řízení; - Kontrola funkčnosti všech částí podvozku – odstranění zjištěných závad; - Odstranění koroze podvozku. Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <ul style="list-style-type: none"> - Provozní sešit k vozidlu. Požadavek na místo provedení opravy: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 1, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: NE Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 28.2.2018 Doplnující informace (požadavky): nejsou			

Popis provádění díla:

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: do 28.2.2018

TD zhotovitele číslo *: -----

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Oprava T 815 CAP 6 M	430,00	926	402 515,00
Materiálové náklady:		258 481,00	1	258 481,00
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				660 996,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu - protokolu o provedené defektace na základě PL č. 1743120020158

Nabídková cena celkem 660 996,00 Kč bez DPH.

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ::

požadujeme

Číslo telefonu:

604 236 448

Zuzana Petricová - řed.
Hg. Hrdličková
hodnost, titul.

Nabídková cena celkem 799 805,00 Kč s DPH.

(slovy: sedm set devadesát devět tisíc osm set pět korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 660 996,00 Kč, sazba DPH 21% činí 138 809,00 Kč.

V Strakonicih dne 21. 01. 2018

V
plukov

V Chlumci nad Cidlinou dne,

Jednatel – Zuzana Petricová


ICO

Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 1743120020158

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti Kontaktní osoba: Marek Myška Telefon: 495 497 095, mob.608 222 969 Fax: 495 497 097 E-mail: logistika@anza-cz.cz	Provozovatel: VÚ 4312 Strakonice Strakonice kontaktní osoba: prap. Jiří Dlouhý Telefon: 973 , mob: 601 582 680 Fax: 973 E-mail: dlouhyji@centrum.cz
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAP-6M 170-25-18 Marek Myška

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
3					
10					
11					
15					
17					
18					
20					
21					
23					
31					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
86					

89	Výměna buben uzemnění	
90	Výměna všech profilových těsnění skříní	
91	Oprava laku kabiny - broušení, odmaštění, tmelení	
92	Oprava laku podvozku	
93	Oprava laku UN - broušení, odmaštění, tmelení	
94	Výměna všech vzduchových hadic pneum.rozvodu UN	
95	Oprava držák na kanystry L+P strana	
96	Oprava hasící soustava	
97	Oprava přetěsnění víko nádrže	
100	Výměna pryž.části rozvíračů brzd, vrat.a přídrž.pružin	
101	Vyčištění a odmaštění všech brzdových bubnů, zdrsnění	
102	Výměna dorazů zadní nápravy	
103	Výměna hadic okruhu servořízení	
104	Výměna motorku stěračů	
105	Kontrola funkčnosti všech částí podvozku	
109	D+M, kabiny z vozidla	
110	D+M venkovního příslušenství kabiny	
111	D+M krycích plechů, blatníků, dílů sání	
112	Pískování podvozku + příslušenství	
113	Výměna tlakoměru	
###	Celkový součet	2




V Chlumci nad Cidlinou dne: 20.11.2017

Marek Myška
Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Vyjádření provozovatele:

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8.a 3.9. čl. V

Ve Strakonících dne



S rozsahem práce a cenovou nabídkou souhlasím

pra

