

## Cenová kalkulace na základě PL č. 21/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 8129 Libavá
T-815 CA 18 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R)	391-52-71

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
1	Výměna ukazatele paliva LUN	5 600 Kč	2	1	6 460 Kč	7 817 Kč
3	Výměna patních ventilů - 3 ks	28 500 Kč	48	1	49 140 Kč	59 459 Kč
6	Vyčištění vnitřních prostorů kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
7	Výměna síťového filtru	6 570 Kč	1,5	1	7 215 Kč	8 730 Kč
9	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	3	22 950 Kč	27 770 Kč
11	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
13	Revize ELSTAT	0 Kč	4	1	1 720 Kč	2 081 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
54	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
56	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	6	14 940 Kč	18 077 Kč
57	Oprava osvětlení UN	1 500 Kč	2	2	4 720 Kč	5 711 Kč
60	Odmaštění a vyčištění	1 131 Kč	5	1	3 281 Kč	3 970 Kč
61	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
65	Oprava odkalovací potrubí	890 Kč	16	1	7 770 Kč	9 402 Kč
66	Výměna všech profilových těsnění skříní	6 948 Kč	9	1	10 818 Kč	13 090 Kč
68	Oprava zadní osvětlení	1 850 Kč	3	1	3 140 Kč	3 799 Kč
70	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
72	Výměna přechodka plnění	5 550 Kč	2	1	6 410 Kč	7 756 Kč
73	Místní oprava laku	4 596 Kč	24	1	14 916 Kč	18 048 Kč
82	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
83	Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
84	Oprava hasící soustava	1 560 Kč	1	2	3 980 Kč	4 816 Kč
86	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 759 Kč	6	1	6 339 Kč	7 670 Kč
87	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 759 Kč	6	1	6 339 Kč	7 670 Kč
89	Oprava signalizace zpátečky	500 Kč	2	1	1 360 Kč	1 646 Kč
90	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	5	8 225 Kč	9 952 Kč
91	Oprava kotle - laminace	4 580 Kč	64	1	32 100 Kč	38 841 Kč
92	Oprava propojení bedna + kotel	500 Kč	16	1	7 380 Kč	8 930 Kč
93	Oprava - přetěsnění potrubí výdej	630 Kč	8	1	4 070 Kč	4 925 Kč
94	Oprava kul.kohouty odkalovací systém	180 Kč	4	3	5 700 Kč	6 897 Kč
###	<b>Celkový součet</b>	116 259 Kč	0	0	303 434 Kč	367 155 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	10.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

## Cenová kalkulace na základě PL č. 22/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 1824 Žatec
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	VPZ-496-01-40

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
11	Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
12	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
13	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
65	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
73	Oprava podlaha skříní	2 530 Kč	32	1	16 290 Kč	19 711 Kč
74	Oprava odkalovací potrubí	1 890 Kč	16	1	8 770 Kč	10 612 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
83	Oprava elektrické instalace podvozek	5 520 Kč	25	1	16 270 Kč	19 687 Kč
84	Oprava laku kabiny	9 520 Kč	70	1	39 620 Kč	47 940 Kč
85	Oprava laku podvozku	9 850 Kč	32	1	23 610 Kč	28 568 Kč
86	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
87	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
94	Výměna klapka výdej cizí zdroj	8 560 Kč	6	1	11 140 Kč	13 479 Kč
96	Oprava přechodka výdej cizí zdroj	3 614 Kč	1	1	4 044 Kč	4 893 Kč
97	Výměna hadice Dn32	6 000 Kč	1	4	25 720 Kč	31 121 Kč
113	Výměna výdejní pistole Dn25	3 560 Kč	1	5	19 950 Kč	24 140 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč
117	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
118	Oprava držák baňek	2 560 Kč	8	2	12 000 Kč	14 520 Kč
120	Oprava otevírání schrán	1 200 Kč	2	6	12 360 Kč	14 956 Kč

121	Výměna klínových řemenů	750 Kč	1	4	4 720 Kč	5 711 Kč
122	Výměna manometr	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
123	Oprava podlahové rošty	2 000 Kč	42	1	20 060 Kč	24 273 Kč
124	Oprava zadní blatník L+P	4 500 Kč	32	1	18 260 Kč	22 095 Kč
125	Výměna obal ADR	750 Kč	0,2	6	5 016 Kč	6 069 Kč
126	Oprava horní přední bedna	230 Kč	8	1	3 670 Kč	4 441 Kč
127	Oprava horní víko přední bedny	1 670 Kč	8	1	5 110 Kč	6 183 Kč
128	Přetěsnění potrubí výdejního systému	1 450 Kč	16	1	8 330 Kč	10 079 Kč
129	Výměna plynové vzpěry	1 000 Kč	0,2	6	6 516 Kč	7 884 Kč
130	Oprava panel výdej zadní	1 860 Kč	8	1	5 300 Kč	6 413 Kč
131	Oprava zapínání čerpadlo	3 420 Kč	16	1	10 300 Kč	12 463 Kč
132	Oprava odpojovač baterií ADR	15 850 Kč	14	1	21 870 Kč	26 463 Kč
###	<b>Celkový součet</b>	194 559 Kč	0	0	636 864 Kč	770 605 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	16.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

## Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 23/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 6624 Bechyně
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	388-96-66

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
4	Výměna signalizace přeplnění	500 Kč	3	1	1 790 Kč	2 166 Kč
5	Výměna vysilače paliva LUN 2. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
6	Výměna vysilače paliva LUN 1. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
19	Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
22	Výměna vegeventilu navíjení hadic	9 000 Kč	4	2	21 440 Kč	25 942 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
48	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	6	5 026 Kč	6 081 Kč
49	Výměna ventilu CHP pravého předního kola	2 744 Kč	0,5	1	2 959 Kč	3 580 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
64	Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
65	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
74	Oprava odkalovací potrubí	890 Kč	16	1	7 770 Kč	9 402 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
82	Místní oprava laku	4 596 Kč	24	1	14 916 Kč	18 048 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
96	Oprava přechodka výdej cizí zdroj	3 614 Kč	1	1	4 044 Kč	4 893 Kč
99	Oprava zapínání čerpadla	1 860 Kč	16	1	8 740 Kč	10 575 Kč
103	Výměna hadice samospád	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
112	Oprava signalizace zpátečky	500 Kč	2	1	1 360 Kč	1 646 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč
117	Oprava přetěsnění přední skříně	550 Kč	6	1	3 130 Kč	3 787 Kč
118	Přetěsnění patní ventil	1 200 Kč	8	2	9 280 Kč	11 229 Kč

119	Přetěsnění armatur výdejního systému	2 400 Kč	16	1	9 280 Kč	11 229 Kč
###	<b>Celkový součet</b>	156 767 Kč	0	0	363 797 Kč	440 195 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	18.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

## Cenová kalkulace na základě PL č. 24/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 2427 Sedlec - Vícenice
T-815 CAPL 16 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R)	VPZ - 328-87-55

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
43	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	2	1 675 Kč	2 027 Kč
48	Výměna kompresoru	15 000 Kč	1,5	1	15 645 Kč	18 930 Kč
101	Kontrola funkčnosti, jízdní zkouška	0 Kč	2	1	860 Kč	1 041 Kč
102	Výměna regulátor tlaku	8 000 Kč	3	1	9 290 Kč	11 241 Kč
103	Výměna redukční ventil tlaku	1 095 Kč	1	1	1 525 Kč	1 845 Kč
104	Výměna alternátoru	6 060 Kč	6	1	8 640 Kč	10 454 Kč
105	Oprava spojky	1 600 Kč	5	1	3 750 Kč	4 538 Kč
106	Odmaštění, vyčištění	200 Kč	2	1	1 060 Kč	1 283 Kč
107	Oprava ruční brzdy - únik vzduchu	4 000 Kč	3	1	5 290 Kč	6 401 Kč
108	Oprava řazení - těžký chod	700 Kč	3	1	1 990 Kč	2 408 Kč
927	<b>Celkový součet</b>	<b>37 063 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 725 Kč</b>	<b>60 167 Kč</b>

V Chlumci nad Cidinou	dne	16.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

## Cenová kalkulace na základě PL č. 25/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 2427 Sedlec - Vícenice
T-815 CAPL 16 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R)	VPZ - 320-96-55

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
25	Výměna posilovače spojky	5 080 Kč	2,5	1	6 155 Kč	7 448 Kč
26	Seřízení geometrie přední nápravy	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
31	Přetěsnění náboje pravého předního kola	0 Kč	5,6	1	2 408 Kč	2 914 Kč
39	Výměna klapky motorové brzdy	637 Kč	4	1	2 357 Kč	2 852 Kč
43	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	2	1 675 Kč	2 027 Kč
48	Výměna kompresoru	15 000 Kč	1,5	1	15 645 Kč	18 930 Kč
49	Výměna vypínacího ložiska spojky	2 191 Kč	10	1	6 491 Kč	7 854 Kč
101	Kontrola funkčnosti, jízdní zkouška	0 Kč	2	2	1 720 Kč	2 081 Kč
102	Výměna regulátor tlaku	8 000 Kč	3	1	9 290 Kč	11 241 Kč
103	Výměna redukční ventil tlaku	1 095 Kč	1	1	1 525 Kč	1 845 Kč
104	Výměna alternátoru	6 060 Kč	6	1	8 640 Kč	10 454 Kč
106	Odmaštění, vyčištění	200 Kč	2	1	1 060 Kč	1 283 Kč
107	Oprava ruční brzdy - únik vzduchu	4 000 Kč	3	1	5 290 Kč	6 401 Kč
108	Oprava řazení - těžký chod	700 Kč	3	1	1 990 Kč	2 408 Kč
109	Oprava spojky - výměna lamely a přítl.talíře	28 960 Kč	22	1	38 420 Kč	46 488 Kč
110	D+M motor - nutné pro opravu spojky	2 560 Kč	36	1	18 040 Kč	21 828 Kč
111	Přetěsnění výfukového potrubí	5 795 Kč	5	1	7 945 Kč	9 613 Kč
112	Oprava vzduchového potrubí - neprůchodné	1 500 Kč	3	1	2 790 Kč	3 376 Kč
113	Oprava chlazení alternátoru	350 Kč	5	1	2 500 Kč	3 025 Kč
###	<b>Celkový součet</b>	<b>82 535 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 091 Kč</b>	<b>164 670 Kč</b>

V Chlumci nad Cidinou	dne	16.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

## Cenová kalkulace na základě PL č. 26/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 4854 Pardubice
T-815 CAP6M (podvozek TATRA 815 26WR45 17 255 4x4.1/1OT)	VPZ- 322-66-30

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
33	Výměna vstřikovače 1. válce	1 152 Kč	0,5	2	2 734 Kč	3 308 Kč
42	Seřízení vstřikovacího čerpadla	0 Kč	1,2	1	516 Kč	624 Kč
89	D+M+přetěsnění výfukové potrubí	0 Kč	2,5	1	1 075 Kč	1 301 Kč
90	Zkušební jízda, kontrola funkčnosti motoru		2	1	860 Kč	1040,6
91	D+M všech vstřikovačů		3,2	1	1 376 Kč	1664,96
164	<b>Celkový součet</b>	1 152 Kč	0	0	6 561 Kč	7 939 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	10.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------



## Cenová kalkulace na základě PL č. 27/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 1762 Žatec
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	372-46-15

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
3	Výměna navijáku výdejních hadic	12 000 Kč	32	1	25 760 Kč	31 170 Kč
5	Výměna vysilače paliva LUN 2. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
9	Přetěsnění třicestného kulového kohoutu	0 Kč	6	1	2 580 Kč	3 122 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
12	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
13	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
19	Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
64	Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
65	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
67	Oprava ukazatele paliva LUN	2 500 Kč	4	1	4 220 Kč	5 106 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
76	Oprava límce kotle - laminace	4 580 Kč	44	1	23 500 Kč	28 435 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
86	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
87	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
92	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
97	Výměna hadice Dn32	6 000 Kč	1	4	25 720 Kč	31 121 Kč
112	Oprava signalizace zpátečky	500 Kč	2	1	1 360 Kč	1 646 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč

117	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
118	Oprava přední kapota	800 Kč	6	1	3 380 Kč	4 090 Kč
119	Přetěsnění armatur výdejšího systému	2 400 Kč	16	1	9 280 Kč	11 229 Kč
###	<b>Celkový součet</b>	185 075 Kč	0	0	515 578 Kč	623 849 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	18.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

## Cenová kalkulace na základě PL č. 28/2016

<b>Úplný název techniky</b>	Vojenský útvar - 6069 Jindřichův Hradec
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	VPZ-351-10-86

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
5	Výměna vysilače paliva LUN 2. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
6	Výměna vysilače paliva LUN 1. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
8	Výměna vysilače tlaku velkopovrchového filtru	4 500 Kč	3	1	5 790 Kč	7 006 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
48	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	3	2 513 Kč	3 040 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
65	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
77	Oprava zadní osvětlení	1 850 Kč	3	1	3 140 Kč	3 799 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
86	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
87	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
92	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
98	Oprava laminace zadní čelo kotle	4 530 Kč	48	1	25 170 Kč	30 456 Kč
99	Oprava zapínání čerpadla	1 860 Kč	16	1	8 740 Kč	10 575 Kč
103	Výměna hadice samospád	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
111	Oprava těsnění lem kotle	400 Kč	4	1	2 120 Kč	2 565 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč
117	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
118	Oprava vzduchových rozvodů	800 Kč	8	1	4 240 Kč	5 130 Kč
###	<b>Celkový součet</b>	157 743 Kč	0	0	437 521 Kč	529 400 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	10.8.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------