

Technická specifikace

Název akce : II/101 Říčany, mobilní protihluková stěna - PD

Místo realizace akce : silnice II/101 v Říčanech, km cca 1,260 – 1,480, délka stěny 220 m



Základní popis akce: zpracování PDPS na realizaci mobilní protihlukové stěny podél silnice II/101 v Říčanech. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu PDPS, zajištění vydání rozhodnutí na stanovení místní úpravy a zajištění vyjádření a podkladů od správců inženýrských sítí.

Na základě výsledků geologického průzkumu a PD provedení mobilního protihlukového opatření (mobilní protihlukové stěny) v délce 220 m se začátkem za křižovatkou s ulicí Kolovratskou a koncem před křižovatkou s ul. Březinova, staničení cca 1,260 – 1,480 km. Zajištění rozhodnutí na stanovení místní úpravy a vypracování návrhu DIO.

Technologie instalace mobilní protihlukové stěny PD:

Neurčí-li geologický průzkum jiné řešení, bude v náspu provedeno zajištění stability nezpevněné krajnice a přilehlé strany příkopu záporovým pažením (štetovnicovou stěnou). Na zhutněný zpevněný podklad splňující TP výrobce bude osazen ŽB prefabrikovaný kotevní blok, do kterého budou instalovány ŽB stěnové panely s pohltivou vrstvou pro snížení hlukové zátěže. Dojde k prověření a zajištění vyjádření správců inženýrských sítí. Mobilní protihluková stěna bude navržena tak, aby nedošlo ke zhoršení rozhledových poměrů.

Součástí PD bude zajištění rozhodnutí – stanovení místní úpravy na silnici II/101 v úseku instalované mobilní protihlukové stěny. Nutná projekční koordinace s akcí Rekonstrukce

II/101 – Stavba II – Křižovatka II/101 x Březinova a s akcí Okružní křižovatka II/101 x Kolovratská, zpracovatel CityPlan spol. s.r.o., Ing. Ondřej Kyp – vedoucí projektu, číslo zakázky 11-2-068.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP, stávající dopravní značení bude přesunuto do nové polohy dle PD.

Zdůvodnění záměru akce : Snížení hlukové zátěže

Kontakt : Oblast Kutná Hora

Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

Ján Kukura, silniční technik, DOSS oblast Kutná Hora, mobil xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Přílohy: situace Křižovatka II/101 Březinova
situace Okružní křižovatka II/101 x Kolovratská