

Výzva k provedení běžné opravy č. (dle GINIS)

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Jehož jménem jedná: pplk. Ing. Igor JAŠEK velitel VU 6069, Jindřichův Hradec Videňská 169, 377 01		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti
Kontaktní osoba: Telefon: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]		Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]
Typ/modifikace techniky:	T – 815 CAP - 6	
Registrační značka:	407 – 39 – 81	
Rok výroby:	1990	
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:		
<ul style="list-style-type: none">• Výměna signalizace přeplnění (4)• Výměna vysilače paliva LUN 2. komora (5)• Výměna vysilače paliva LUN 1. komora (6)• Výměna vegeventilu výdeje oleje (7)• Výměna vysilače tlaku velkopovrchového filtru (8)• Výměna vložek filtru F230.80 (10)• Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks) (11)• Výměna koncovky sání cizí zdroj (12)• Výměna koncovky výdej cizí zdroj (13)• Přetěsnění všech klapek DN80 (14)• Tlaková zkouška (15)• Výměna patního ventilu (17)• Revize ELSTAT (18)• Výměna neprůbojných pojistek (20)• Vyčištění kotle (21)• Kalibrace tlakoměrů (23)• Výměna elektrického palivového čerpadla (40)• Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy (62)• Výměna bubnu uzemnění (63)• Oprava zamykání skříně UN (65)• Oprava osvětlení UN (66)• Oprava ukazatele paliva LUN (67)• Výměna válce vzduchové klapky (68)• Odmaštění a vyčištění (69)• D+M účelová nastavba (70)		

- Oprava podlaha skříní (73)
- Oprava odkašovacieho potrubí (74)
- Výměna všech profilových těsnění skříní (75)
- Oprava límce kotle – broušení, laminace (76)
- Oprava ruční ovládní patních ventilů (78)
- Oprava elektrické instalace nástavby (79)
- Oprava zavírání víka kotle (80)
- Výměna přechodky plnění (81)
- Oprava laku kabiny (84)
- Oprava laku podvozku (85)
- Oprava laku UN (86)
- Oprava laku vnitřku skříní (87)
- Obnova schémat – panel (90)
- Oprava všech vodivých spojení (91)
- Oprava regulátoru tlaku (92)
- Oprava hasicí soustavy (93)
- Výměna oleje hydrauliky (95)
- Oprava přechodky – výdej cizí zdroj (96)
- Výměna hadice Dn32 (97)
- Výměna hadice samospád (103)
- Výměna koncová světla vč. zvukové signalizace (105)
- Oprava těsnění lemu kotle (111)
- Výměna výdejní pistole Dn25 (113)
- Výměna hadice rekuperace (115)
- Výměna přimazávače vzduchu (116)
- Oprava přetěsnění vík kotle (117)
- Oprava držák baněk (118)
- Oprava otevírání schránek (120)
- Přetěsnění potrubí výdejního systému (128)
- Výměna plynové vzpěry (129)
- D+M příslušenství podvozku pro lakování (130)
- Oprava zapínání čerpadla (131)
- Pískování dílů + podvozku (132)
- Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení), (134)
- Výměna směrových světel (146)
- Oprava pomocného pohodu z převodovky (139)

Požadavek na místo provedení opravy:

U-útvare U zhotovitele*

Požadovaný termín/doba/ provedení díla:

1. 3. 2018

Doplňující informace (požadavky):

Popis provádění díla:

vyplní zhotovitel Provedení opravy nástavby TPMS CAPG

Místo provedení BO: ANZAS s.r.o., Průmyslová zóna 124, 50351 Chlumec nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: květen 2018

TD zhotovitele číslo *: Uvést název, číslo, případně odkaz na kapitolu a článek

DP CAPG 10/1383, TP ANZAS-06-05

Nabídková cena				
Poskytovatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Druh nákladů:			1	492 009,-
Náklady na vlastní úkony:			1	265 654,-
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				757 263,-
Celkem bez DPH:				
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu vyplní žadovitel

Nabídková cena celkem Kč bez DPH. vyplní žadovitel

Požadavek na SOJ: vyplní provozovatel
 Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují

* nehodí se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: vyplní ZSOJ

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

vyplní provozovatel
 Nabídková cena celkem 916.772 Kč s DPH.
 (slovy: devětstisícšestsetšedesát dva korun českých).
 Celková nabídková cena bez DPH činí 757.663 Kč, sazba DPH 21 % činí 159.109 Kč.

V Jindřichově Hradci 1. února 2018 V Pardubicích 1. února 2018

Jednatelka společnosti ANZA s.r.o.

Cenová kalkulace č. 4073981

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti Kontaktní osoba: Marek Myška Telefon: 495 497 095, mob.608 222 969 Fax: 495 497 097 E-mail: logistika@anza-cz.cz	Provozovatel: Vojenský útvar 6069 Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec kontaktní osoba: Jakub Adamík Telefon: 973 , mob: 601 582 208 Fax: E-mail: jakub.adamik@sis.acr, logistika6069@seznam.cz
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAP-6 407-39-81 Marek Myška

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
4	Výměna signalizace přeplnění	500 Kč	3	1	1 790 Kč	2 166 Kč
5	Výměna vysílače paliva LUN 2. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
6	Výměna vysílače paliva LUN 1. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
7	Výměna veventilu výdej oleje	8 000 Kč	6	1	10 580 Kč	12 802 Kč
8	Výměna vysílače tlaku velkopovrchového filtru	4 500 Kč	3	1	5 790 Kč	7 006 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
11	Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
12	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
13	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
40	Výměna elektrického palivového čerpadla	5 577 Kč	1	1	6 007 Kč	7 268 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
65	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
67	Oprava ukazatele paliva LUN	2 500 Kč	4	2	8 440 Kč	10 212 Kč
68	Výměna válec vzduchový ovl.klapky	2 438 Kč	3	1	3 728 Kč	4 511 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
73	Oprava podlaha skřín	2 530 Kč	32	1	16 290 Kč	19 711 Kč
74	Oprava odkalovací potrubí	1 890 Kč	16	1	8 770 Kč	10 612 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
76	Oprava límce kotle - broušení, laminace	6 580 Kč	52	1	28 940 Kč	35 017 Kč
78	Oprava ruční ovládání patních ventilů	1 230 Kč	6	1	3 810 Kč	4 610 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč

80	Oprava zavírání vík kotle	1 760 Kč	14	1	7 780 Kč	9 414 Kč
81	Výměna přechodka plnění	5 550 Kč	2	1	6 410 Kč	7 756 Kč
84	Oprava laku kabiny	9 520 Kč	70	1	39 620 Kč	47 940 Kč
85	Oprava laku podvozku	9 850 Kč	32	1	23 610 Kč	28 568 Kč
86	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
87	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
90	Obnova schémat - panel	1 500 Kč	6	1	4 080 Kč	4 937 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
92	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
93	Oprava regulátor tlaku	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
93	Oprava hasící soustava	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
95	Výměna olej hydraulický	3 614 Kč	1	1	4 044 Kč	4 893 Kč
96	Oprava přechodka výdej cizí zdroj	6 000 Kč	1	4	25 720 Kč	31 121 Kč
97	Výměna hadice Dn32	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
103	Výměna hadice samospád	950 Kč	2	2	3 620 Kč	4 380 Kč
105	Výměna koncová světla vč. zvukové signalizace	400 Kč	4	1	2 120 Kč	2 565 Kč
111	Oprava těsnění lem kotle	3 560 Kč	1	4	15 960 Kč	19 312 Kč
113	Výměna výdejní pistole Dn25	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
117	Oprava přetěsnění vík kotle	2 560 Kč	8	2	12 000 Kč	14 520 Kč
118	Oprava držák baňek	1 200 Kč	2	6	12 360 Kč	14 956 Kč
120	Oprava otevírání schrán	1 450 Kč	16	1	8 330 Kč	10 079 Kč
128	Přetěsnění potrubí výdejního systému	1 000 Kč	0,2	6	6 516 Kč	7 884 Kč
129	Výměna plynové vzpěry	1 400 Kč	16	1	8 280 Kč	10 019 Kč
130	D+M příslušenství podvozku pro lakování	3 420 Kč	16	1	10 300 Kč	12 463 Kč
131	Oprava zapínání čerpadlo	2 280 Kč	44	1	21 200 Kč	25 652 Kč
132	Pískování dílů + podvozku	500 Kč	22	1	9 960 Kč	12 052 Kč
134	Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení)	1 200 Kč	2	1	2 060 Kč	2 493 Kč
136	Výměna směrových světel	3 800 Kč	16	1	10 680 Kč	12 923 Kč
139	Oprava pomocného pohonu z převodovky				757 663 Kč	916 772 Kč
	Celkový součet					

Marek Myška



