

Výzva k provedení běžné opravy č. 6783/2018-306800/1

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č.
155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice | |
| Jehož jménem jedná: plk.gšt.Ing.Pavel VARMUS Velitel VÚ 3068 Jaselská 2, 74601 Opava | | Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti | |
| Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail: | | Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail: | |
| Fakturační adresa: Jaselská 2, 746 01 Opava | | | |
| Typ/modifikace techniky: | T-815 CAP-6 | | |
| Registrační značka: | [REDAKCE] | | |
| Rok výroby: | 1990 | | |
| Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: Únik paliva u čerpadla nástavby a průtočného ventilu a odstranění závad dle Protokolu o provedené defektaci č.1/2017. Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>Kompletní dokumentace.</i> Požadavek na provedení defektace: U zhotovitele Požadavek na místo provedení opravy: U zhotovitele* Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: Požadovaný termín/doba/ provedení díla: <i>do 31. 10. 2018</i> Doplnující informace (požadavky): | | | |

Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 1/2017

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: ██████████ Zuzana PETRICOVÁ jednatel společnosti Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████ | Provozovatel: VÚ 3068 Opava Jaselská 2, 746 01 Opava kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████ |
| Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli: | Tatra T-815 CAP-6 ██████████ |

| | Cena náhradních o dílu bez DPH (Kč) | Počet hodin | počet kusů | celkem bez DPH | celkem s DPH | |
|--|--|-------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce | | | | | | |
| 1 | Výměna čerpadla nastavby 100 SLVN 4 stupňové | 44 500 Kč | 16 | 1 | 51 380 Kč | 62 170 Kč |
| 8 | Výměna vysilače tlaku velkopovrchového filtru | 4 500 Kč | 3 | 1 | 5 790 Kč | 7 006 Kč |
| 10 | Výměna vložek filtru F230.80 | 6 300 Kč | 4 | 2 | 16 040 Kč | 19 408 Kč |
| 11 | Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks) | 18 000 Kč | 6 | 1 | 20 580 Kč | 24 902 Kč |
| 12 | Výměna koncovky sání cizí zdroj | 3 500 Kč | 6 | 1 | 6 080 Kč | 7 357 Kč |
| 13 | Výměna koncovky výdej cizí zdroj | 3 500 Kč | 6 | 1 | 6 080 Kč | 7 357 Kč |
| 14 | Přetěsnění všech klapek DN80 | 0 Kč | 35 | 1 | 15 050 Kč | 18 211 Kč |
| 15 | Tlaková zkouška | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 17 | Výměna patního ventilu | 9 500 Kč | 16 | 2 | 32 760 Kč | 39 640 Kč |
| 18 | Revize ELSTAT | 0 Kč | 5 | 1 | 2 150 Kč | 2 602 Kč |
| 19 | Kalibrace průtočného měřiče | 0 Kč | 8 | 1 | 3 440 Kč | 4 162 Kč |
| 20 | Výměna neprůbojných pojistek | 5 500 Kč | 5 | 2 | 15 300 Kč | 18 513 Kč |
| 21 | Vyčištění kotle | 0 Kč | 24 | 1 | 10 320 Kč | 12 487 Kč |
| 22 | Výměna vegeventilu navíjení hadic | 9 000 Kč | 4 | 2 | 21 440 Kč | 25 942 Kč |
| 23 | Kalibrace tlakoměrů | 0 Kč | 4,5 | 1 | 1 935 Kč | 2 341 Kč |
| 62 | Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy | 19 880 Kč | 48 | 1 | 40 520 Kč | 49 029 Kč |
| 63 | Výměna buben uzemnění | 5 900 Kč | 4 | 1 | 7 620 Kč | 9 220 Kč |
| 64 | Oprava měřiče | 21 400 Kč | 10 | 1 | 25 700 Kč | 31 097 Kč |
| 65 | Oprava zamykání skříní UN | 1 200 Kč | 3 | 14 | 34 860 Kč | 42 181 Kč |
| 66 | Oprava osvětlení UN | 1 943 Kč | 3 | 3 | 9 699 Kč | 11 736 Kč |
| 67 | Oprava ukazatele paliva LUN | 2 500 Kč | 4 | 2 | 8 440 Kč | 10 212 Kč |
| 68 | Výměna válec vzduchový | 2 438 Kč | 3 | 2 | 7 456 Kč | 9 022 Kč |
| 69 | Odmaštění a vyčištění | 963 Kč | 6 | 1 | 3 543 Kč | 4 287 Kč |
| 70 | D+M účelová nastavba | 1 550 Kč | 35 | 1 | 16 600 Kč | 20 086 Kč |
| 71 | Výměna značení ADR boční | 1 500 Kč | 1 | 6 | 11 580 Kč | 14 012 Kč |
| 72 | Výměna značení ADR přední+zadní | 1 500 Kč | 1 | 2 | 3 860 Kč | 4 671 Kč |
| 74 | Oprava odkalovací potrubí | 1 890 Kč | 16 | 1 | 8 770 Kč | 10 612 Kč |
| 75 | Výměna všech profilových těsnění skříní | 8 896 Kč | 9 | 1 | 12 766 Kč | 15 447 Kč |
| 76 | Oprava límce kotle - laminace | 4 580 Kč | 56 | 1 | 28 660 Kč | 34 679 Kč |
| 77 | Oprava zadní osvětlení | 1 850 Kč | 3 | 1 | 3 140 Kč | 3 799 Kč |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----|---|------------|------------|
| 78 | Oprava ruční ovládání patních ventilů | 1 230 Kč | 6 | 1 | 3 810 Kč | 4 610 Kč |
| 79 | Oprava elektrické instalace nástavby | 3 520 Kč | 20 | 1 | 12 120 Kč | 14 665 Kč |
| 80 | Oprava zavírání vík kotle | 1 760 Kč | 14 | 1 | 7 780 Kč | 9 414 Kč |
| 81 | Výměna přechodka plnění | 5 550 Kč | 2 | 1 | 6 410 Kč | 7 756 Kč |
| 86 | Oprava laku UN | 16 850 Kč | 122 | 1 | 69 310 Kč | 83 865 Kč |
| 89 | Oprava - přetěsnění odlučovač | 1 523 Kč | 12 | 1 | 6 683 Kč | 8 086 Kč |
| 91 | Oprava všech vodivých pospojení | 986 Kč | 5 | 1 | 3 136 Kč | 3 795 Kč |
| 92 | Oprava regulátor tlaku | 3 100 Kč | 3 | 1 | 4 390 Kč | 5 312 Kč |
| 93 | Oprava hasící soustava | 2 967 Kč | 2 | 2 | 7 654 Kč | 9 261 Kč |
| 94 | Výměna klapka výdej cizí zdroj | 8 560 Kč | 6 | 1 | 11 140 Kč | 13 479 Kč |
| 95 | Výměna olej hydraulický | 12 800 Kč | 6 | 1 | 15 380 Kč | 18 610 Kč |
| 96 | Oprava přechodka výdej cizí zdroj | 3 614 Kč | 1 | 1 | 4 044 Kč | 4 893 Kč |
| 97 | Výměna hadice Dn32 | 6 000 Kč | 1 | 4 | 25 720 Kč | 31 121 Kč |
| 103 | Výměna hadice samospád | 3 500 Kč | 1 | 1 | 3 930 Kč | 4 755 Kč |
| 113 | Výměna výdejní pistole Dn25 | 3 560 Kč | 1 | 4 | 15 960 Kč | 19 312 Kč |
| 114 | Oprava navíjení hadic | 4 580 Kč | 8 | 2 | 16 040 Kč | 19 408 Kč |
| 115 | Výměna hadice rekuperace | 2 340 Kč | 2 | 1 | 3 200 Kč | 3 872 Kč |
| 117 | Oprava přetěsnění vík kotle | 1 000 Kč | 1,5 | 3 | 4 935 Kč | 5 971 Kč |
| 128 | Přetěsnění potrubí výdejního systému | 1 450 Kč | 16 | 1 | 8 330 Kč | 10 079 Kč |
| 129 | Výměna plynové vzpěry | 1 000 Kč | 0,2 | 6 | 6 516 Kč | 7 884 Kč |
| 130 | Oprava panel ovládání | 1 860 Kč | 12 | 1 | 7 020 Kč | 8 494 Kč |
| 131 | Oprava zapínání čerpadlo | 3 420 Kč | 16 | 1 | 10 300 Kč | 12 463 Kč |
| | Celkový součet | | | | 687 517 Kč | 831 896 Kč |

V Chlumci nad Cidlinou dne: [REDACTED]

[REDACTED]
Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Vyjádření provozovatele:

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8.a 3.9. čl. VII smlouvy.

V Opavě dne

hodn., titul, jméno, příjmení
velitel útvaru číslo a dislokace