



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Úřad práce ČR

| příloha č. 6 dohody č.: | | NBA-MN-6/2018 | | POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053) | Čas výuky od - do: | xxx |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|--------------------|--------------|
| Plán výuky | | | | | Lektor: | xxxxx |
| Zaměstnavatel: | | Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o. | | IČO: | 25458051 | Místo výuky: |
| Název vzdělávací aktivity: | | Kurz svařování - ZK 141 8 | | | | |
| PČ | Datum | Počet vyučovacích hodin | od - do | Okruhy plánovaných témat | | |
| 1 | 4.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Bezpečností ustanovení, seznámení s pracovištěm | | |
| 2 | 5.6.2018 | 8 | 7:00 -15:30 | Nauka o materiálech - vlastnosti, definice. Návary, poloha PA. | | |
| 3 | 6.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Nauka o materiálech - zpracování, značení, svařitelnost. P FW PA | | |
| 4 | 7.6.2018 | 8 | 7:00 -15:30 | Normy ČNS 050705, polohy, vzorky, sváry. P FW PA, PB | | |
| 5 | 8.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Normy ČNS EN ISO 2553, ČNS EN 29692, ČNS ISO 5817, P BW PA | | |
| 6 | 11.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Deformace a pnutí. P BW PA | | |
| 7 | 12.6.2018 | 8 | 7:00 -15:30 | Rozdělení vad, příčiny vad svárů. P BW PA, P FW PF | | |
| 8 | 13.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Destruktivní + nedestruktivní zkoušky. Návary, P FW PF | | |
| 9 | 14.6.2018 | 8 | 7:00 -15:30 | Základy elektrotechniky I.. P FW PF | | |
| 10 | 15.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Základy elektrotechniky II.. P FW PF | | |
| 11 | 18.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Základy elektrotechniky III.. P FW PF | | |
| 12 | 19.6.2018 | 8 | 7:00 -15:30 | Principy metody 141. P BW PF | | |
| 13 | 20.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Přídavné materiály dle technologie a materiálu. Všechny sváry. | | |
| 14 | 21.6.2018 | 8 | 7:00 -15:30 | Parametry, plyny - použití tlakové lahvve. P BW + FW | | |
| 15 | 22.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Film technologie svařování. P BW + FW | | |
| 16 | 25.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Hořáky, údržba zařízení, P BW + FW | | |
| 17 | 26.6.2018 | 8 | 7:00 -15:30 | Technologie svařování. P BW + FW | | |
| 18 | 27.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Magnet toukání oblouků. | | |
| 19 | 28.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Všechny sváry. | | |
| 20 | 29.6.2018 | 8 | 7:00 - 15:30 | Zkouška | | |

Vyplňte pouze bílá pole

| | |
|-----------------|-----------|
| Datum: | 22.2.2018 |
| Vyřizuje: | xxxxxx |
| Číslo telefonu: | xxxxxx |
| Email: | xxxxxx |

| | | |
|--|---------------|--|
| jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby (razítko) | Jana Glendová | |
| | dle plné moci | |