

Český metrologický institut
TESTCOM Praha
Mr. Ing. Marek Svoboda, CSc
Hvoždanská 3
148 01 Praha 4

Česká republika

Fax adresáta:

Přístroj / Vaše objednávka

ESIB26



ROHDE & SCHWARZ

ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.

Adresa: Evropská 33c
160 00 PRAHA 6

issue Date 18.07.2016

Contact Name Zdena Strelecka

+420 224 311 247

Fax +420 224 317 043

e-Mail service.rscz@rohde-schwarz.com

Celkový počet stran včetně této: 4

Vaše zakázka je vedena pod našim servisním číslem zakázky (RMA): **0476/2016**

Zakázku jsme přijali: **29.06.2016**

Přijato: **EMI test receiver 20 Hz - 26.5 GHz, ESIB26 ID:1088.7490K26 S/N: 100216**
-150 - +30 dBm, LCD

Příslušenství: **2 kryty; 1x Test Port N**

Na základě diagnostiky přístroje byl vytvořen tento cenový rozpočet
(ref. RO1).

205 850,00 Kč

Náklady na opravu jsou odhadovány ve výši

Alternativně nabízíme opravu s tímto cenovým rozpočtem (ref. CE2).

193 950,00 Kč

Náklady na opravu jsou odhadovány ve výši

Odhad dokončení opravy je **20 dnů** ode dne Vašeho písemného potvrzení opravy.

Oprava bude zahájena na základě Vašeho písemného potvrzení tohoto rozpočtu. Doufáme, že oprava bude provedena k Vaší plné spokojenosti. Na opravu se vztahují tyto záruční lhůty: práce 12 měsíců, náhradní díl 12 měsíců.

Pokud nebudete chtít opravu provádět, bude Vám účtována částka za identifikaci závady. V případě odeslání přístroje do zahraničí Vám budou též účtovány náklady na dopravu.

Přijetím tohoto rozpočtu opravy zákazník souhlasí, že oprava/servisní zakázka bude provedena a vyúčtována/ zaplácena v souladu s ustanoveními platných Všeobecných obchodních podmínek dodávek zboží a služeb společnosti ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o. (dále jen "VOP RSCZ"), které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu.

Příloha: Všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží a služeb ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.

Přístroj bude po opravě odeslán na následující adresu: Český metrologický institut
TESTCOM Praha

Hvoždanská 3
148 01 Praha 4
Česká republika

Rozpočet opravy 1

ESIB26

/ Číslo zakázky: 0476/2016

Zákazník: ČMI - TESTCOM/Mr. Ing. Marek Svoboda,
CSc



ROHDE & SCHWARZ

Evropská 33c
160 00 PRAHA 6

+420 224 311 247

Fax:+420 224 317 043

Nalezené závady:

Vadný diplexer.

Provedení opravy:

Výměna vadného dílu. Korekce. Po opravě je nutná kalibrace nebo verifikace přístroje. V případě verifikace zákazník nedostane kalibrační protokol.

Po výměně diplexeru při korekcích přístroje a při verifikaci přístroje byly zjištěny další vadné 2 díly. IF.Filter Board a Preselector board. Nutná výměna obou dílů.

Vyčištění, test el. bezpečnosti.

Čas potřebný na identifikaci závady:

Servisní technik:

Náklady na identifikaci závady:

1 950,00 Kč

1 950,00 Kč

Čas potřebný na opravu:

Servisní technik:

7 800,00 Kč

Materiál potřebný na opravu:

Diplexer	1045.4001A26	1 kusů	21 024,00 Kč	21 024,00 Kč
IF FILTER	1065.7364A04	1 kusů	57 440,00 Kč	57 440,00 Kč
Preselector	1066.1518A02	1 kusů	68 736,00 Kč	68 736,00 Kč

Náklady na opravu:

155 000,00 Kč

155 000,00 Kč

Kalibrace ISO 9000: ESIB26

48 900,00 Kč

**Celkové odhadované náklady na opravu bez DPH
Cena nezahrnuje DPH**

205 850,00 Kč

Rozpočet opravy 2

ESIB26
/ Číslo zakázky: 0476/2016
Zákazník: ČMI - TESTCOM/Mr. Ing. Marek Svoboda,
CSc



ROHDE & SCHWARZ

Evropská 33c
160 00 PRAHA 6

+420 224 311 247
Fax: +420 224 317 043

Nalezené závady:

Vadný diplexer.

Provedení opravy:

Výměna vadného dílu. Korekce. Po opravě je nutná kalibrace nebo verifikace přístroje. V případě verifikace zákazník nedostane kalibrační protokol.

Po výměně diplexeru při korekcích přístroje a při verifikaci přístroje byly zjištěny další vadné 2 díly. IF.Filter Board a Preselector board. Nutná výměna obou dílů.

Vyčištění, test el. bezpečností.

Čas potřebný na identifikaci závady:

Servisní technik:

Náklady na identifikaci závady:

1 950,00 Kč 1 950,00 Kč

Čas potřebný na opravu:

Servisní technik:

7 800,00 Kč

Materiál potřebný na opravu:

Diplexer	1045.4001A26	1 kusů	21 024,00 Kč	21 024,00 Kč
IF FILTER	1065.7364A04	1 kusů	57 440,00 Kč	57 440,00 Kč
Preselector	1066.1518A02	1 kusů	68 736,00 Kč	68 736,00 Kč

Náklady na opravu:

155 000,00 Kč 155 000,00 Kč

Celkové ověření parametrů přístroje:

37 000,00 Kč

**Celkové odhadované náklady na opravu bez DPH
Cena nezahrnuje DPH**

193 950,00 Kč

ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.

160 00 PRAHA 6 , 18.07.2016

Rozpočet opravy

ESIB26

/ Číslo zakázky: 0476/2016

Zákazník: ČMI - TESTCOM/Mr. Ing. Marek Svoboda,
CSc



ROHDE & SCHWARZ


Evropská 33c
160 00 PRAHA 6

+420 224 311 247
Fax: +420 224 317 043

Vážený/á Mr. Ing. Marek Svoboda, CSc,

abychom mohli zahájit opravu, potřebujeme od Vás písemný souhlas s výše uvedeným rozpočtem.

Váš souhlas můžete vyjádřit vyplněním a podepsáním následujícího formuláře, anebo vystavením objednávky odkazující na naši nabídku a VOPS RSCZ, který/ou nám zašlete na naši adresu nebo elektronicky mailem na service.rscz@rohde-schwarz.com.

<input type="checkbox"/> Souhlasím s provedením opravy: <input type="checkbox"/> Rejected By:
Jméno

Datum:
Rozpočet opravy číslo:
Souhlasím s cenou za opravu: <input type="checkbox"/> Rozpočet opravy 1 <input type="checkbox"/> Rozpočet opravy 2 (Zatrhněte křížkem požadované)