

## Výzva k provedení běžné opravy č. 1861420020006

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel:</b> Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely	
Jehož jménem jedná: pplk. Ing. Přemysl Štěpánek velitel VÚ 6142 Bučovice korespondenční adresa ulice Sokolovská, 685 01 Bučovice		Jehož jménem jedná z pověření: Ing. Josef ZIKMUND ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov	
<b>Kontaktní osoba:</b> rtm. Petr Sluka Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>		<b>Kontaktní osoba:</b> Miroslav VODÁK Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Fax: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
<b>Typ/modifikace techniky:</b> AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV		<b>Registrační značka vojenského vozidla:</b> <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
<b>Platnost revize MKIV do:</b>  6/2018	<b>Platnost revizní zkoušky MKIV do:</b>  6/2018	<b>Platnost revize vzduchojemů do:</b>  10/2021	<b>Platnost STK do:</b>  2. 3. 2018
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>  Popis závady: 1. <b>Brzdy:</b> 2 přední náprava výměna brzdových bubnů a brzdových paken s obložením , 2. <b>Přístrojová deska:</b> stále svítí kontrolka ABS 3. <b>Provedení kompletní defektace</b>  Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: provozní sešit, OTP, TP,			
Požadavek na provedení defektace: <span style="float: right;"> <input type="checkbox"/> útvaru    <input type="checkbox"/> zhotovitele    <input type="checkbox"/> Neprovádět*         </span>			
Požadavek na místo provedení opravy: <span style="float: right;"> <input type="checkbox"/> útvaru    <input type="checkbox"/> zhotovitele*         </span>			
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:			
Doplnující informace (požadavky):			

**Popis provádění díla:**

Místo provedení BO: U zhotovitele

Termín (doba) ukončení provedení díla: 90 pracovních dnů po potvrzení výzvy k provedení BO poslední smluvní stranou uznávaným elektronickým podpisem

TD zhotovitele číslo \*: *dle přílohy č. 10 ke SoD č. 165410163***Nabídková cena**

Poskytovatel:					
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)	
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu				
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu				
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu				
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu				
<b>Celkem bez DPH:</b>					
Subdodavatel (název firmy)					
Náklady na vlastní úkony:					
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
Ostatní náklady:					
<b>Celkem bez DPH:</b>					

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu *Ano - Cenová nabídka č. 013/2017 k Výzvě k provedení defektace č. 17614200200068*

Nabídková cena celkem 301 636,65 Kč bez DPH.

**Požadavek na SOJ:**

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují\*

\* *nehodící se škrtněte***Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:**

SOJ bude provedeno podle požadavku.

Číslo telefonu: [redacted] [redacted]

\* *hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis*

Nabídková cena celkem 364 980,35 Kč s DPH.

(slovy: třišedesátčtyřítisícdevětsetosmdesát korun českých a třicetpět haléřů.).

Celková nabídková cena bez DPH činí 301 636,65 Kč, sazba DPH 21 % činí 63 343,70 Kč.

V Bučovicích [redacted]

Ve Vyškově

Ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov  
Ing. Josef ZIKMUND  
podepsáno elektronicky