

Nabídka/Objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č.10
podle smlouvy č. 155110143

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: RETIA, a.s. Pražská 341, 530 02 Pardubice																																													
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik		Jehož jménem jedná: Ing. Petr Novák, předseda představenstva																																													
Kontakt [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontakt [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]																																													
Typ/modifikace techniky:	T-815 4x4 Armax MBV	Uživatel techniky: (krycí název útvaru) Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) [redacted]																																													
Evidenční číslo:	vpz. 023-92-93, vč. 003																																														
Rok výroby:	2006																																														
SOJ ano/ne; rozsah:	-																																														
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: <i>nepoznáujeme</i> hodnost, [redacted] is																																															
Za zástupce pro věci technické <i>s rozsahem práce a cenou souhlasím</i>																																															
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: [redacted]																																															
Místo: VÚ 4312 Strakonice																																															
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 03. 2018																																															
Nabídková cena																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">MBV003 Oprava závad RETIA, a.s.</th> <th style="width: 15%;">Práce</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 10%;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vadný panel RDT- nejde vysílání č.4</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Nefunkční "Black router"</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Vadný monitor VPS, výpadky barev</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Vadná přepětová ochrana nastavby</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Konektor RRI- RVS/PVS</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Konektor RRI- RTZ/PTZ</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Oprava sedačky operátora</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Výměna krytu antény č.4</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Defektace</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>CELKEM RETIA</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> </tbody> </table>				MBV003 Oprava závad RETIA, a.s.	Práce	Materiál	Celkem	Vadný panel RDT- nejde vysílání č.4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Nefunkční "Black router"	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Vadný monitor VPS, výpadky barev	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Vadná přepětová ochrana nastavby	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Konektor RRI- RVS/PVS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Konektor RRI- RTZ/PTZ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Oprava sedačky operátora	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Výměna krytu antény č.4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Defektace	[redacted]	[redacted]	[redacted]	CELKEM RETIA	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MBV003 Oprava závad RETIA, a.s.	Práce	Materiál	Celkem																																												
Vadný panel RDT- nejde vysílání č.4	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Nefunkční "Black router"	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Vadný monitor VPS, výpadky barev	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Vadná přepětová ochrana nastavby	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Konektor RRI- RVS/PVS	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Konektor RRI- RTZ/PTZ	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Oprava sedačky operátora	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Výměna krytu antény č.4	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
Defektace	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												
CELKEM RETIA	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																												



MBV004 Oprava závad PARMA	ks/h	cena ks/hod	Celkem
Regulátor tlaku			
Vata			
Kroužek			
Kroužek			
Doraz nápravy			
Ventil pérování			
Kulový čep L			
Kulový čep P			
Klínový řemen			
Žárovka ovladač topení			
Žárovka přístrojová deska			
Zrcádko rampové			
Kryt světla			
Sada motor-obtok			
Oprava tachografu			
Přip.mat.ke kontrole skupin podvozku			
D-M reg. tlaku, seřízení			
D-M dorazů			
D-M ventilů pérování			
D-M kulových čepů			
Seřízení sbíhavosti			
D-M klínových řemenů			
kontrola podvozku- skupin			
Oprava tachografu			
Oprava zadního světlometu			
D-M, úprava olejového systému			
Oprava el. Instalace-osvětlení panelu			
M zrcátka			
CELKEM PARMA			
CELKEM			

Nabídková cena celkem [redacted]

Nabídková cena celkem [redacted]

Nabídková cena celkem 200 967,- Kč bez DPH, 243 170,07,- Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: [redacted]

V Pardubicích dne: 3 [redacted]

v *Službovních* dne: 1 [redacted]

Za poskytovatele: [redacted]

Za zástupce objednatele: [redacted]

Ing. Pavl [redacted]

plukovník gšt. Ing. [redacted]



RETA a.s.

obchodní ústředí

Pražská 341, Želivka Předměstí

530 02 Pardubice

tel: 46 68 52 520, fax: 46 68 52 133