



## ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ

k Výzvě k provedení běžné opravy č. 1848540020001

	<b>VIN vozidla:</b>	<b>RZ vojenského vozidla:</b>	<b>Místo provedení dalších úkonů:</b>
	TNU260R81.WK032233	538-94-09	VTU PV Vyškov
<b>Popis provedených zkoušek a testů</b>	Provádění prací na základě PL č. 11/2017 Výzvy k BO č.1848540020001		
<b>Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady</b>	V průběhu prací bylo zjištěno, že při výměně hydraulických hadic je nutné vyměnit hydraulický olej a filtry nástavby. Nutná výměna nezávislého topení za neopravitelné (propálená komora, vadná řídicí jednotka)		
<b>Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)</b>	Zjištěno v průběhu prací	<b>Počet hodin stanovený na provedení dalších úkonů</b>	30
<b>Přehled a ceny potřebného materiálu</b>	Viz. Příloha 1 a 2		46041,80 Kč
<b>Přehled a ceny potřebných kooperací</b>	Nejsou		0,00
<b>Přehled a ceny dalších úkonů</b>	Nejsou		0,00
<b>Návrh termínu zahájení díla</b>	Po podpisu Zápisu o DÚ	<b>Návrh termínu ukončení díla</b>	Do 20 pracovních dnů po podpisu Zápisu o DÚ
<b>Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH</b>	67641,80- Kč	<b>Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH</b>	81846,58- Kč
<b>Technická dokumentace zhotovitele</b>	Dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163		
<b>Podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a razítko</b>	Dne 29.1.2018		

<p><b>Požadavek provozovatele na SOJ</b></p>	<p>Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu  Požadují konečnou kontrolu  Nepožadují</p> <p><i>Datum 9.2.2018</i></p> <p><i>* Provozovatel vybere jednu z možností provedení SOJ</i></p>
<p><b>Vyjádření ZSOJ k provedení SOJ</b></p>	<p><i>SOJ bude provedeno podle požadavku</i></p> <p><i>12 -02- 2018</i></p> <p>Tel. [redacted]</p> <p><i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis</i></p>
<p>V Pardubicích</p>	<p>[redacted]</p>





*Zjištění dalších úkonů č. 11/2017, Výzva k provedení BO č. 1848540020001*

**PŘEHLED ÚKONŮ**

O - Oprava; ND-  
náhradní díl

*Číslování shodné s protokolem z KONTROLNÍHO ZJIŠTĚNÍ*

- A1 Výměna hydraulického oleje, Výměna: pol. 23 O, Příloha č. 9 SoD
- A2 Výměna filtrů nástavby, Výměna: položka 25 ND, Příloha č. 9 SoD
- A3 Výměna filtrů nástavby, Výměna: položka 26 ND, Příloha č. 9 SoD
- A4 Výměna filtrů nástavby, Výměna: mimo přílohu č. 9, vložka 0506-015
- A5 Výměna nezávislého topení za neopravitelné, možno nacenit mimo přílohu 9

Poř. číslo	Běžná oprava (dílo) provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu (skupina, podskupina, díl, součástkový celek), nebo provedením práce	Char. náhradního dílu	Cena náhradního dílu [Kč bez DPH]	Počet hodin odpr. při výměně dílu	Cena práce dílenského specialisty při opravě [Kč bez DPH]	Cena opravy (dílu a práce) celkem [Kč bez DPH]
1	6014Oprava prasklého sváru třmenu H-rámu - <b>drobné svary, včetně laku khaki 6014</b>	spotřební	650,00	3,0	2 160,00	2 810,00
2	Oprava prasklého sváru třmenu H-rámu - <b>svary většího rozsahu, včetně laku khaki 6014</b>	spotřební	1 150,00	4,0	2 880,00	4 030,00
3	Oprava <b>ohlé střední příčky dolního</b> H-rámu – rovnání na lisu a oprava svárů, provedení kořenového sváru a vrchního sváru, včetně laku 6014	spotřební	1 300,00	10,0	7 200,00	8 500,00
4	Výměna střední příčky dolního H – rámu, včetně laku khaki 6014	nový, spotřební	2 964,00	10,0	7 200,00	10 164,00
5	Výměna rychlospojky náhradního zdroje <b>0503-132</b>	nový	7 020,00	1,0	720,00	7 740,00
7	Výměna zařízení pro zvukovou výstrahu <b>0706-034</b>	nový	4 004,00	1,0	720,00	4 724,00
8	Výměna senzoru <b>A4407053</b>	nový	9 072,00	1,5	1 080,00	10 152,00
9	Výměna senzoru <b>A4407052</b>	nový	8 940,00	1,5	1 080,00	10 020,00
10	Výměna gumového dorazu <b>1302-009</b>	nový	850,00	0,5	360,00	1 210,00
11	Výměna gumového dorazu <b>1302-006</b>	nový	820,00	0,5	360,00	1 180,00
12	Přetěsnění <b>jedné</b> pístnice hlavního akčního členu <b>A4406070</b>	nové	14 820,00	14,0	10 080,00	24 900,00
14	Přetěsnění <b>jedné</b> pístnice akčního členu ramene háku <b>A4406060</b>	nové	13 680,00	14,0	10 080,00	23 760,00
16	Výměna hydraulického čerpadla nástavby s <b>celohliníkovým pláštěm</b>	nový	27 430,00	8,0	5 760,00	33 190,00
17	Výměna válečkového čepu přední části válečkové dráhy <b>A5110063</b>	nový	16 250,00	2,0	1 440,00	17 690,00
18	Výměna uzemňovacího kabelu <b>0713-001</b>	nový	517,00	0,5	360,00	877,00
19	Výměna pouzdra <b>0403-024</b> s těsněním <b>1101-007</b>	nový	1 144,00	8,0	5 760,00	6 904,00
20	Výměna ložiska kulového <b>0045002</b>	nový	14 690,00	8,5	6 120,00	20 810,00
23	Výměna hydraulického oleje <b>HM 46 AČR, NATO Code H-573 ... 75 litrů</b>	nový	3 990,00	3,0	2 160,00	6 150,00
25	Promazání všech mazacích míst tukem <b>EP-2 AČR, NATO Code G-414</b>	--	135,00	1,0	720,00	855,00
26	Provedení revize	--	0,00	2,0	1 440,00	1 440,00
27	Provedení revizní zkoušky	--	0,00	4,0	2 880,00	2 880,00
28	Provedení zatěžkávací zkoušky	--	0,00	1,5	1 080,00	1 080,00
29	Výměna předního nárazníku, <b>2987511404</b>	nový	34 450,00	5,4	3 888,00	38 338,00

Příloha č. 9 ke SoD č. 165410163, strana 5 (celkem 5)

22	Blatník levý 2. přední nápravy bez lapačů nečistot	nový	2989320514	4 030,00
23	Blatník levý zadní nápravy bez lapačů nečistot	nový	2989320464	4 160,00
24	Filtr plnicího hrdla 0506-010	nový	0506-010	2 730,00
25	Filtrační vložka <b>0506-019</b>	nový	0506-019	3 727,00
26	Filtrační vložka <b>0506-006</b>	nový	0506-006	1 058,00