

-185120145

12/165110280

Nabídka na realizaci objednávky č. 12/165110280

Smluvní strany

Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694	Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK	Jehož jménem jedná: Ing. Vladimír MATYÁŠ- na základě plné moci
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Gottvald Telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]	Kontaktní osoba: Ing. Robert Vent Telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Požadovaná servisní činnost:	Běžné opravy kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů	
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	Popis níže VÚ 5512 Lázně Bohdaneč
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: Adresa:	VÚ 5512 Lázně Bohdaneč Na Lužci, Lázně Bohdaneč 53341
Zástupce uživatele techniky	Jméno: Telefon: e-mail:	o.z. Bohumír Černý [REDAKCE]
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Luboš Stuchlý [REDAKCE] t.opravy@seznam.cz
Zástupce Dodávatele	Jméno: Telefon: e-mail:	Ing. Robert Vent [REDAKCE]

Bližší popis provedení servisu:

Podle „Objednávky – výzvy k podání nabídky č. 12/161100208“ podepsané ze strany Ministerstva dne 12. 06. 2017 a zaslané Dodavateli dne 12. 06. 2017, Ministerstvo požaduje provedení oprav šesti následujících komponent:

1. Main Control Panel MCP (GSRE 70000B) v.č. 050 – kompletně nefunkční, vadné joysticky.
2. Zaměřovače R30MOS (QOSP0000A-EGSR SB842) – 6 kusů
 - KBVP 302-66-67 v.č. R30MOS 016 – při spuštění systému dochází k velké rotaci zaměřovače (otáčí se velkou rychlostí). Video signál ukazuje po celou dobu.
 - KBVP 302-66-67 v.č. R30MOS 011 – restartuje, nenabíhá, video signál ukazuje, po cca 5 minutách provozu video vypadává.
 - KBV-VR 380-70-93 v.č. R30MOS 181 – samovolně se pohybuje ve vertikální poloze.
 - KBVP 302-83-08 v.č. R30MOS 039 – závada na zaměřovači R30MOS, po cca 10 min. vypadává video signál. Při pohybu věže se video ruší, přezkoušeno s jiným R30MOS – bez závad.
 - KBVP 375-57-85 v.č. R30MOS – vadný laserový dálkoměr.
 - KBVP 375-57-85 v.č. R30MOS 156 – nepřirozené zvuky při horizontálním pohybu. Přístroj je zcela funkční, diagnostický systém nevykazuje chybu přístroje.
3. Karta CCHU v.č. 87 – výměna karty CCHU, nevyhovující parametr (mimo toleranční pole) TR offset Average dle testu ATE.
4. Multifunkční displej velitele – COMMANDER MAIN FUNCTIONAL DISPLAY (C-MFD) – 2 kusy:
 - KBVP 304-48-16 v.č. MF 136 – vykazuje závadu MDCU CHANNEL na C-MFD. Dle testu ATE report č.: 3146 (testováno vícekrát) nevykazuje C-MFD žádnou závadu, pouze chyba SW Version (6 chyb). Ve vozidle

- KBVP testováno s jiným C-MFD a závada se neprojevila, vozidlo je v normálním (bezchybném) stavu.
- KBVP 373-29-11 v.č. MF 82938 – vykazuje na grafické kartě C-MFD. Po zapnutí zobrazuje pouze pruhy přes obrazovku. Nelze testovat na AET.

5. Joystick CCHU – závada na vadném mikrospínači Toggle Pushbutton T5-0178 Black – poškozený používáním a mikro spínači Miniature two axis joystick SJ105 – nevyhovující na ATE Rafael TR offset Average.
6. Jednotka CDU BVIS v.č. 1103213 – závada na desce CDU – vyhořelé kondenzátory, nutno vyměnit celou desku CDU.

Vzhledem k potřebě podrobného zjištění poškození a rozsahu opravy u výše uvedených **komponent pod čísly 1 až 5**, Dodavatel navrhuje realizovat požadavek Ministerstva **ve dvou etapách následujícím** postupem:

1. etapa:

- a) Provedení defektace jednotlivých komponent, resp. každého kusu příslušného komponentu (dále jen „přístroj“) s ohledem na jejich možné poškození (tj. zjištění rozsahu poškození a možné příčiny, potřeba náhradních dílů pro provedení opravy, pracnost opravy a cenu opravy v členění podle čl. 6.3 Rámcové dohody, potřebnou lhůtu pro provedení opravy), kterou zajistí poddodavatel EXCALIBUR ARMY spol. s r.o u společnosti RAFAEL v Izraeli.
- b) Po provedení defektace přístrojů Dodavatel předloží zástupci Ministerstva pro každý jednotlivý přístroj příslušného komponentu zprávu o defektaci.
- d) O předání zprávy o defektaci a jejím převzetí zástupcem Ministerstva bude mezi stranami sepsán „Zápis o ukončení servisu“.
- e) Současně s předáním zprávy o defektaci Dodavatel předloží Ministerstvu návrh Dodatku č. 1 k podepsané nabídce č. 12/165110280 (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož předmětem bude oprava jednotlivých přístrojů podle výsledků defektace.
- f) Splněním povinností Dodavatele podle písm. d) a e) bude **1. etapa považována za splněnou**.

Na základě splnění a výsledků 1. etapy Ministerstvo:

- ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne splnění 1. etapy podepíše návrh Dodatku č. 1 na opravu všech defektovaných přístrojů. Potom nenastane níže popsaná 2. etapa a předmět této nabídky bude splněn. Dodavatel bude mít právo fakturovat dohodnutou cenu podle této nabídky (1.etapa).
- ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne splnění 1. etapy oznámí Dodavateli, že nepožaduje provedení opravy žádného z defektovaných přístrojů a nepodepíše návrh Dodatku č. 1. Potom nastane níže popsaná 2. etapa.

2. etapa:

- a) V případě, že Ministerstvo nepodepíše návrh Dodatku č. 1, Dodavatel je povinen předat defektované ale neopravené přístroje v místě předání a převzetí techniky nejpozději do 60 dnů od uplynutí lhůty pro podepsání dodatku Ministerstvem.
- b) O předání a převzetí přístrojů bude mezi stranami sepsán „Zápis o předání a převzetí techniky“, a jeho podpisem bude **2. etapa považována za splněnou**. Tímto vznikne Dodavateli právo fakturovat dohodnutou cenu za 1. a 2. etapu podle této podepsané nabídky.

V případě, že Ministerstvo nepodepíše návrh Dodatku č. 1 **na opravu všech přístrojů, které byly defektovány, ale pouze na část z nich, potom pro přístroje:**

- které budou předmětem Dodatku č. 1, nenastane 2. etapa a Dodavatel bude mít právo fakturovat Ministerstvu dohodnutou cenu za tyto přístroje podle této nabídky za 1. etapu,
- které nebudou předmětem Dodatku č. 1, nastane 2. etapa a Dodavatel bude mít právo fakturovat Ministerstvu dohodnutou cenu za tyto přístroje podle této nabídky.

Komponenta uvedená pod číslem 6:

Dodavatel ve spolupráci s poddodavatelem Letecké přístroje Praha s.r.o. zabezpečí provedení opravy této komponenty a to výměnu desky MCP5200v2 PCB062 a desky Deska LPP-006 SM722 v1.0.

Místo provedení servisu: Letecké přístroje Praha s.r.o., Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8 (komponenta uvedená pod číslem 6) Rafael Advanced Defence Systems Ltd., P.O.Box 2250, Haifa, Izrael (komponenty uvedeny pod čísly 1 až 5) Místo předání/převzetí techniky: VÚ 5512 Lázně Bohdaneč Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: Dodavatel
Servis provede: Dodavatel s využitím poddodavatelů EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. (komponenty uvedené pod čísly 1 až 5) a Letecké přístroje Praha s.r.o. (komponenta uvedená pod číslem 6).
Provedení SOJ: -
Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů): Není požadováno.
Datum zahájení/ukončení servisu: Zahájení ihned po nabytí platnosti této nabídky Ukončení – komponenty uvedené pod číslem 1 až 5: 1. etapa nejpozději do 8 měsíců ode dne předání podepsané nabídky Dodavateli. 2. etapa nejpozději do 3 měsíců ode dne uplynutí termínu pro podpis Dodatku č. 1. Ukončení – komponenta uvedená pod číslem 6: nejpozději do 11 týdnů ode dne předání podepsané nabídky Dodavateli. Strany se dohodly na možnosti dílčího plnění, za což se rozumí poskytnutí servisu jedné nebo více (1-6) komponent v uvedených počtech kusů přístrojů každé komponenty.
Poskytnutá záruka: Na defektaci komponent uvedených pod číslem 1 až 5 se záruka nevztahuje. Na opravu komponenty pod číslem 6 – záruka v souladu s Rámcovou dohodou 165110280
Nabídková cena:

Celkem (Dodavatel + poddodavatelé) bez DPH	3 804 279,00
DPH (sazba 21 %)	798 898,59
Celkem včetně DPH	4 603 177,59
Slovy: čtyřmiliónyšestsetřítisícstosedmdesát sedm korun českých 59 haléřů Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.	
Rozpis nabídkové ceny u poddodavatele Excalibur Army spol. s r.o.: 1. etapa	

Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele:**Platnost nabídky je do 05. 03. 2018.**

Tato nabídka neřeší demontáž a zpětnou montáž přístrojů z/do vozidla (bude provedena MTT a zástupci Uživatele).

Závěrečná ujednání:

Pro realizaci této nabídky platí podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 165110280 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 28. 04. 2017 a Dodatkem č.1 ze dne 07. 11. 2017, pokud není uvedeno jinak.

V případě prodloužení Dodavatele s ukončením servisních činností stanovených pro 1. a 2. etapu, bude výše smluvní pokuty kalkulována pro každou etapu zvlášť a pro její kalkulaci bude použita cena bez DPH, dohodnutá pro příslušnou etapu.

Tato nabídka je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích o 5 stranách a jedné příloze o 1 listu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním této nabídky oběma smluvními stranami se stává tato nabídka platnou a dnem jejího uveřejnění v registru smluv se stává účinnou.

V Praze dne - 1 -03- 2018

2 TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
TATRA Kodaňská 521/57
DEFENCE 101 00 Praha 10
VEH
 IČ: 24.....

(raz
 za
 Ing Vla.....

V Praze dne - 1 -03- 2018

MINI
 SEK

Ing. Tomáš DVORÁČEK

1-03-5040

1-03-5040

101 24122560
VEHICLE
DEFENCE
TATARA
101 00 00 00 40
Kodaska 231181
TATARA DEFENCE VEHICLE SA

101 24122560

Rozklad nákladů na provedení defekta

Příloha č. 1 k nabídce č. 12/16S110280

Poddávatel Excalibur Army spol. s r.o.

ceny v Kč bez DPH

Rozklad nákladů na dopravu do Izraele včetně vnitrostátní přepravy v Izraeli, vývozní celní formalilty (komponenty pod č. 1-5)

1. etapa

[Redacted]	
CELKEM	282 655,00

2. etapa

[Redacted]	
CELKEM	282 655,00

