

Rozsah prací na odstranění závad z revize plynu:

Výměna plynové hadice 1,5m	26ks	950	24 700
Výměna pianové hadice a kulového kohoutu 1/2"	6ks	1 300	7 800
Výměna plynového kohoutu pod PK	20ks	780	15 600
Výměna plynové hadice 1,5m a upevnění potrubí	2ks	1 100	2 200
Přetěsnění netěsných spojů pod PK	1ks	820	820
Přetěsnění netěsných spojů u plynoměru	1ks	860	860
Oprava dvířek HUP včetně nátěru a dodání klíče na K800 DN50	17ks	900	15 300
rekonstrukce bytového rozvodu plynoinstalace	1ks	7 500	7 500
Nátěr ležatého rozvodu plynoinstalace v domě	1ks	1 600	1 600
CELKEM			76 380

