

**OBJEDNÁVKA**

číslo: CS111-7830-14/2018

**ZHOTOVITEL**  
Prokservis s.r.o.  
Rudská 0177  
271 01 Nové Strašecí

**OBJEDNATEL**  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, čj.:  
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zastoupená jednatelem  
**Jan Prokůpek**

IČO: 24250074  
DIČ: CZ24250074

VÚ 7830  
Generála Píky 1, 160 01 Praha 6

Dílejší plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **155610111** ze dne 19. června 2015 u Vás objednááme:

Provedení opravy a údržby na vozidle Land Rover DISCOVERY III, RZ: 5A5 98-53,  
VIN: SALLAAA146A40903.

1. Oprava ventilátoru topení.
2. Oprava čidla brzd.
3. Oprava EGR ventilu výměnou.
4. Oprava prasklého výfukového vedení u motoru.
5. Oprava uložení zadního ramene výměnou silenbloků.

**Předpokládaná cena včetně DPH: 65 887,- Kč**

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje  
faxové spojení

V Praze dne: *20.2.2018*