

-185120119

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 020/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI ARM. A3	Uživatel techniky:	828000	
Evidenční číslo:	443 75-50	Dislokace techniky:	PROSTĚJOV Plk. Ing. David Fanda velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	2006	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)		
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO konečná kontrola	Por. Josef Kristina [redacted]		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: [redacted] <i>Beru na vědomí.</i>		Ing. [redacted] 125 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		mjr. Ing. Mart [redacted] a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 140 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.020	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.020	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				821981,40
Nabídková cena celkem 821981,40 Kč bez DPH, 994597,49 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 20.11.2017		
V Praze dne: 20.11.2017		V Praze dne: 12.03.2018		
Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.11.22 13:44:18 +01'00'		[redacted]		
Za poskytovatele: Veselý [redacted] jednatel		Za objednatele: [redacted] Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 20/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3154	1	ks	náboj kola					
1.10	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC861	1	ks	ložisko					
1.11	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5268	1	ks	těsnění					
1.12	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložise kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložise kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložise kol	RF 0100000	4	ks	matice					
2.4	Výměna ložise kol	549473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložise kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	R8G000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení	QME500031	1	ks	tyč řízení					
3.5	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.6	Oprava řízení	QEH102390	1	ks	hadice					
3.7	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
3.8	Oprava řízení	QFX000030	1	ks	nádobka					
3.9	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NY612042	2	ks	matice					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tiumič pérování					
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tiumič pérování					
5.4	Oprava pérování	OST3-0754	2	ks	pružina					
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTCS258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu					
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub					
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub					
8.5	Oprava kardanů	NZ606041L	16	ks	matice					
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTCS303	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTCS00010	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové čelisti					
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnick					
11.2	Oprava spojky	UR8100760	1	ks	přítlačný talíř					
11.3	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky					
11.4	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko					
11.5	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček					
11.6	Oprava spojky	STCS00100	1	ks	váleček					
11.7	Oprava spojky	FTCS218	1	ks	pouzdo páky					
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	přichytka					
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	přichytka					
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění						
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění						
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada						
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění						
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění						
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek						
14.1	Oprava palivové soustavy	MJN100910	1	ks	hadička						
14.2	Oprava palivové soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění						
14.3	Oprava palivové soustavy	ERR3339E	4	ks	vstřík						
14.4	Oprava palivové soustavy	ERR4621	4	ks	podložka						
14.5	Oprava palivové soustavy	LJC100270	8	ks	podložka						
14.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						
14.7	Oprava palivové soustavy	NRC9708	1	ks	filtr palivový						
14.8	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací						
14.9	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění						
14.10	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění						
14.11	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice						
15.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen						
15.2	Výměna řemene příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka						
16.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí						
17.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo						
17.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění						
17.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění						
17.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka						
18.1	Výměna ventilátoru topení	UTP2229	1	ks	ventilátor						
19.1	Oprava brzd - ???	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková						
19.2	Oprava brzd	ERR2027	1	ks	těsnění						
19.3	Oprava brzd - ???	LRO13018	1	ks	brzdový válec						
19.4	Oprava brzd - ???	LRO13488	1	ks	posilovač brzd						
19.5	Oprava brzd	SHB500230	2	ks	hadice						
19.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice						
19.7	Oprava brzd	SHB101370	2	ks	hadice						
19.7	Oprava brzd	SGL100000	1	ks	T-kus						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
19.8	Dprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					
19.9	Dprava brzd	NTC3480	1	ks	lanovod ruč. brzdy					
19.10	Dprava brzd	EFP191L	1	ks	spínač ruč. brzdy					
20.1	Výměna zadní odrazky	XFF100070	1	ks	odrazka					
21.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
22.1	Výměna kompresoru uzávěrky - ???	DST2-00022	1	ks	kompresor					
23.1	Výměna zrcátka	MTC5084	2	ks	zrcátko					
23.2	Výměna zrcátka	MTC5083P	2	ks	ramínko					
24.1	Dprava osvětlení	AMR3247	1	ks	světlo přední					
24.2	Oprava osvětlení	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ					
24.3	Oprava osvětlení	LR048189	1	ks	světlo					
24.4	Oprava osvětlení	LR048187	1	ks	zadní blikač					
24.5	Oprava osvětlení	YUG000530LNF	1	ks	vypínač mlhovek					
25.1	Oprava stěračů	DKB000051PMD	2	ks	ramínko stěrače					
25.2	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
25.3	Oprava stěračů	DLE000010	1	ks	táhlo					
25.4	Oprava stěračů	DKU500010	2	ks	čep					
26.1	Výměna ochran podvozku	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče					
26.2	Výměna ochran podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt . Před. Diferen.					
26.3	Výměna ochran podvozku	OSTMTX009	1	ks	kryt zad. Diferenc.					
27.1	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-pól					
28.1	Oprava blikačů	YUG000240LNF	1	ks	vypínač blikačů					
28.2	Oprava blikačů	PRC8877	1	ks	přerušovač					
28.3	Oprava blikačů	XPB101290	1	ks	páčka blikačů					
28.4	Oprava blikačů	DST7511	2	ks	žárovka 21W					
28.5	Oprava blikačů	DST2845	2	ks	žárovka 5W					
29.1	Oprava výfuku	ESR3172	4	ks	guma výfuku					
30.1	Výměna gumového koberce	ETL100430	1	ks	koberec					
31.1	Výměna oka pro letecký transport	ZXC9435	1	ks	oko					
32.1	Oprava kapoty	346849	2	ks	uložení					
32.2	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka					
32.3	Oprava kapoty	391287	4	ks	doraz					
32.4	Oprava kapoty	SE108404L	4	ks	šroub					
32.5	Oprava kapoty	NH108044	4	ks	matice					
33.1	Výměna pneumatik	OSTBFG2358S16	6	ks	pneu BFGoodrich					
33.2	Výměna pneumatik	10000203	6	ks	ventilek					
34.1	Výměna vzduch. Filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
34.2	Výměna vzduch. Filtru	ERR2337	4	ks	uložení					
35.1	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032229A	1	ks	topení					
35.2	Výměna nezávislého topení - ???	DST9032244A	1	ks	montážní sada					
36.1	Výměna PP lemu blatníku	MRC9378	1	ks	lem blatníku					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							733 405,40 Kč	138,40	88 576,00 Kč	- Kč	821 981,40 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 22.11.2017 Razítko:

Dušan
 Kadlec
 Podpis:
 Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.11.22
 12:21:22 +01'00'
 Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 020/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ020/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	828000		
Typ vojenské techniky	LRD 110TDI MILI A3	VPZ	443 75-50
VIN	SALLDBAF86A722133		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.020

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.020

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.020			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.020			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				821981,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 140 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 20.11.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.22
13:30:32 +01'00'
Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

Kuza

dne: 20.11.2017 Za odběratele:

titul

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 20/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS154	1	ks	náboj kola					
1.10	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS861	1	ks	ložisko					
1.11	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS268	1	ks	těsnění					
1.12	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložise kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložise kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložise kol	RFD100000	4	ks	matice					
2.4	Výměna ložise kol	549473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložise kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč					
3.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení	QMES00031	1	ks	tyč řízení					
3.5	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.6	Oprava řízení	QEH102390	1	ks	hadice					
3.7	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
3.8	Oprava řízení	QFX000030	1	ks	nádobka					
3.9	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NY612042	2	ks	matice					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tlumič pérování					
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tlumič pérování					
5.4	Oprava pérování	OST3-0754	2	ks	pružina					
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTCS258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	Oprava úniku oleje zad. diferenc	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. diferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu					
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub					
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub					
8.5	Oprava kardanů	NZ606041L	16	ks	matice					
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTCS303	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTCS00010	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové čelisti					
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnick					
11.2	Oprava spojky	UR8100760	1	ks	přítlačný talíř					
11.3	Oprava spojky	UQ8000130	1	ks	lamela spojky					
11.4	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko					
11.5	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček					
11.6	Oprava spojky	STCS00100	1	ks	váleček					
11.7	Oprava spojky	FTCS218	1	ks	pouzdo páky					
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	příchytka					
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	příchytka					
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Oprava palivové soustavy	MJN100910	1	ks	hadička					
14.2	Oprava palivové soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění					
14.3	Oprava palivové soustavy	ERR3339E	4	ks	vstřík					
14.4	Oprava palivové soustavy	ERR4621	4	ks	podložka					
14.5	Oprava palivové soustavy	LJC100270	8	ks	podložka					
14.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
14.7	Oprava palivové soustavy	NRC9708	1	ks	filtr palivový					
14.8	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací					
14.9	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění					
14.10	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění					
14.11	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice					
15.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					
15.2	Výměna řemene příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka					
16.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
17.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
17.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění					
17.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění					
17.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka					
18.1	Výměna ventilátoru topení	UTP2229	1	ks	ventilátor					
19.1	Oprava brzd - ???	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková					
19.2	Oprava brzd	ERR2027	1	ks	těsnění					
19.3	Oprava brzd - ???	LR013018	1	ks	brzdový válec					
19.4	Oprava brzd - ???	LR013488	1	ks	posilovač brzd					
19.5	Oprava brzd	SHB500230	2	ks	hadice					
19.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
19.7	Oprava brzd	5HB101370	2	ks	hadice					
19.7	Oprava brzd	5GL100000	1	ks	T-kus					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
19.8	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					
19.9	Oprava brzd	NTC3480	1	ks	lanovod ruč. brzdy					
19.10	Oprava brzd	EEP191L	1	ks	spínač ruč. brzdy					
20.1	Výměna zadní odrazky	XFF100070	1	ks	odrazka					
21.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
22.1	Výměna kompresoru uzávěrky - ???	OST2-00022	1	ks	kompresor					
23.1	Výměna zrcátka	MTCS084	2	ks	zrcátko					
23.2	Výměna zrcátka	MTCS083P	2	ks	ramínko					
24.1	Oprava osvětlení	AMR3247	1	ks	světlo přední					
24.2	Oprava osvětlení	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ					
24.3	Oprava osvětlení	LR048189	1	ks	světlo					
24.4	Oprava osvětlení	LR048187	1	ks	zadní blikač					
24.5	Oprava osvětlení	YUG000530LNF	1	ks	vypínač mihovek					
25.1	Oprava stěračů	OKB000051PMO	2	ks	ramínko stěrače					
25.2	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
25.3	Oprava stěračů	DLE000010	1	ks	táhlo					
25.4	Oprava stěračů	DKU500010	2	ks	čep					
26.1	Výměna ochran podvozku	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče					
26.2	Výměna ochran podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt . Před. Diferenc.					
26.3	Výměna ochran podvozku	OSTMTX009	1	ks	kryt zad. Diferenc.					
27.1	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-póí					
28.1	Oprava blikačů	YUG000240LNF	1	ks	výpínač blikačů					
28.2	Oprava blikačů	PRC8877	1	ks	přerušovač					
28.3	Oprava blikačů	XPB101290	1	ks	páčka blikačů					
28.4	Oprava blikačů	OST7511	2	ks	žárovka 21W					
28.5	Oprava blikačů	OST2845	2	ks	žárovka 5W					
29.1	Oprava výfuku	ESR3172	4	ks	guma výfuku					
30.1	Výměna gumového koberce	ETL100430	1	ks	koberec					
31.1	Výměna oka pro letecký transport	ZXC9435	1	ks	oko					
32.1	Oprava kapoty	346849	2	ks	uložení					
32.2	Oprava kapoty	MUC6457	1	ks	páčka					
32.3	Oprava kapoty	391287	4	ks	doraz					
32.4	Oprava kapoty	SE108404L	4	ks	šroub					
32.5	Oprava kapoty	NH108044	4	ks	mátice					
33.1	Výměna pneumatik	OSTBFG2358516	6	ks	pneu BFGoodrich					
33.2	Výměna pneumatik	10000203	6	ks	ventilek					
34.1	Výměna vzduch. Filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
34.2	Výměna vzduch. Filtru	ERR2337	4	ks	uložení					
35.1	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032229A	1	ks	topení					
35.2	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032244A	1	ks	montážní sada					
36.1	Výměna PP lemu blatníku	MRC9378	1	ks	lem blatníku					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							733 405,40 Kč	138,40	88 576,00 Kč	- Kč	821 981,40 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 22.11.2017 Razítko:

Dušan
Kadlec
Podpis:
Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.11.22
 12:21:22 +01'00'
Marek Veselý / Dušan Kadlec