

-185120164

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 137/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10			
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO	Servisní bod: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice			
Kontaktní osoba: Marie Geryková	Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel			
Telefon: [REDACTED]	Kontaktní osoba: Marek Veselý			
Fax: [REDACTED]	Telefon / Mobil: [REDACTED]			
E-mail: [REDACTED]	Fax: [REDACTED]			
Typ/modifikace techniky: LRD 110SW TDI TERÉNNÍ	Uživatel techniky: VÚ 6624 OLOMOUC			
Evidenční číslo: 192-59-20	Dislokace techniky: OLOMOUC			
Rok výroby: 1999	plk. Ing. Martin ŠTENCL velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení			
SOJ ano/ne; rozsah: NE	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Ing. Svatopluk Krumník [REDACTED]			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Ma [REDACTED] podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: servisní bod Aramy s.r.o. – Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 70 pracovních dní od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 137/2017	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 137/2017	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kooperace:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ostatní náklady:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Materiálové náklady:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kooperace:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ostatní náklady:		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem bez DPH:				273 956,02
Nabídková cena celkem 273 956,02 Kč bez DPH, 331 486,78 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [REDACTED] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze dne: 28.2.2017		V Praze dne: 16.03.2017		
Digitální podpis Marek Veselý Datum: 2018.03.28 08:05:10 +0100		[REDACTED]		
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: [REDACTED]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 137/2017

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR1092	1	ks	ŘEMEN ROZVODOVÝ						
1.2	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	LHV100150	1	ks	KLADKA						
1.3	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	TE110061L	1	ks	ŠTEFT						
1.4	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	FX110041L	1	ks	MATICE SAMOJISTNÁ						
1.5	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	LHP100860	1	ks	KLADKA NAPÍNAČÍ						
1.6	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	SS110201E	1	ks	ŠROUB						
1.7	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR4575	1	ks	GUFERO						
1.8	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR4576	1	ks	GUFERO						
1.9	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR7293	1	ks	TĚSNĚNÍ						
1.10	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR4710	1	ks	TĚSNĚNÍ						
1.11	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR3356	1	ks	GUFERD						
1.12	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	T7290000101260	0,5	ks	ODMAŠŤ. SPREJ						
2.1	VÝMĚNA VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA	ERR4046E	1	ks	VSTŘÍK. ČERPADLO						
2.2	VÝMĚNA VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA	ERR2023	1	ks	TĚSNĚNÍ						
3.1	OPRAVA MOTORU	ERR4802E	1	ks	TURBODMYCHADLO						
3.2	OPRAVA MOTORU	STC3159	3	ks	ŠTEFT						
3.3	OPRAVA MOTORU	FRC4808	2	ks	TĚSNĚNÍ						
3.4	OPRAVA MOTORU	ERR2109	1	ks	TĚSNĚNÍ						
3.5	OPRAVA MOTORU	ERR3785	1	ks	TĚSNĚNÍ						
3.6	OPRAVA MOTORU	TE108052	2	ks	ŠTEFT						
3.7	OPRAVA MOTORU	TE110071L	7	ks	ŠTEFT						
3.8	OPRAVA MOTORU	FY110046	4	ks	MATICE						
3.9	OPRAVA MOTORU	FN108046	7	ks	MATICE						
3.10	OPRAVA MOTORU	ERR2409	1	ks	TĚSNĚNÍ VÍKA VENTILŮ						
3.11	OPRAVA MOTORU	ERR3424	3	ks	PODLOŽKA						
3.12	OPRAVA MOTORU	ERR3339E	4	ks	VSTŘIKOVAČ						
3.13	OPRAVA MOTORU	ERR4621	4	ks	TĚSNĚNÍ						
3.14	OPRAVA MOTORU	HADICE PREPAD.LR	1	m	HADICE						
3.15	OPRAVA MOTORU	ERR7146	1	ks	VÍKO MOTORU PŘEDNÍ						
3.16	OPRAVA MOTORU	ERR7293	1	ks	TĚSNĚNÍ						
3.17	OPRAVA MOTORU	ERR7296	1	ks	KLADKA NAP. KOMP.						
3.18	OPRAVA MOTORU	WAV100330	1	ks	VENTIL EGR						
3.19	OPRAVA MOTORU	WAL500010L	1	ks	TĚSNĚNÍ						
3.20	OPRAVA MOTORU	ERR3319	1	ks	TĚSNĚNÍ						
3.21	OPRAVA MOTORU	T7290000101260	0,5	ks	ODMAŠŤ. SPREJ						
3.22	OPRAVA MOTORU	OLEJ 15W40	7	l	OLEJ 15W40						
4.1	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR3580	1	ks	HADICE						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
4.2	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR3581	1	ks	HADICE					
4.3	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PNH102092	1	ks	HADICE					
4.4	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PNH102082	1	ks	HADICE					
4.5	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR1594L	2	ks	D-KROUŽEK					
4.6	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR3533	1	ks	HADICE PODTLAK.					
4.7	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR3107	1	ks	HADICE PODTLAK.					
4.8	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR4862	1	ks	HADICE					
4.9	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR3314	1	ks	SOLENOID					
4.10	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR2422	1	ks	CLONA					
4.11	VÝMĚNA HADIC MOTORU	NRC8349	1	ks	HADICE PDDTLAK.					
4.12	VÝMĚNA HADIC MOTORU	MUC4865	1	ks	T-KUS					
4.13	VÝMĚNA HADIC MOTORU	NTC8592	1	ks	HADICE PODTLAK.					
4.14	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CS600244L	4	ks	SPONA					
4.15	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PYC102340	8	ks	SPONA					
4.16	VÝMĚNA HADIC MOTORU	LLH500190	1	ks	HADICE					
4.17	VÝMĚNA HADIC MOTORU	LLH500170	1	ks	HADICE					
4.18	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100258L	6	ks	SPONA					
4.19	VÝMĚNA HADIC MOTORU	LLH500200	1	ks	SPONA					
4.20	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100208L	3	ks	SPONA					
4.21	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ANR2485	1	ks	HADICE SERVO					
4.22	VÝMĚNA HADIC MOTORU	QEH102390	1	ks	HADICE SERVO					
4.23	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR2298	1	ks	HADICE CHLAZENÍ					
4.24	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PCH119060	1	ks	HADICE CHLAZENÍ					
4.25	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100508L	4	ks	SPONA					
5.1	VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU	AEU2147L	1	ks	FILTR PALIVA					
6.1	VÝMĚNA FILTRU OLEJE MOTORU	ERR3340	1	ks	FILTR OLEJE					
6.2	VÝMĚNA FILTRU OLEJE MOTORU	ERC5913	1	ks	TĚSNĚNÍ					
6.3	VÝMĚNA FILTRU OLEJE MOTORU	ADU6847L	1	ks	TĚSNĚNÍ					
7.1	OPRAVA KAPOTY	ASR1457	1	ks	TÁHLO KAPOTY					
8.1	VÝMĚNA ZÁPADEK ZÁMKŮ DVEŘÍ	FQB500130	2	ks	ZÁPADKA					
8.2	VÝMĚNA ZÁPADEK ZÁMKŮ DVEŘÍ	LR050856	2	ks	ZÁPADKA					
9.1	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTC4472	1	ks	TLUMIČ ŘÍZENÍ					
9.2	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTCS869	1	ks	ČEP ŘÍZENÍ					
10.1	OPRAVA ZADNÍ NÁPRAVY	STC4457	1	ks	GUFERO					
10.2	OPRAVA ZADNÍ NÁPRAVY	T7290000101260	0,2	ks	ODMAŠŤ. SPREJ					
10.3	OPRAVA ZADNÍ NÁPRAVY	OLEJ 75W90	2,3	l	OLEJ 75W90					
11.1	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTCS366	2	ks	KOULE REJDOVÁ					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 137/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 165110270

dle Požadavkového listu č. 137/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	6624 OLOMOUC		
Typ vojenské techniky	LRD110 SW TDI TERENNÍ	VPZ	192-59-20
VIN	SALLDHM68TA979296		

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu**4. Kontrolní zjištění:** viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 137/2017**5. Návrh na odstranění nedostatků:** výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 137/2017**6. Cenová kalkulace:**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 137/2017			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 137/2017			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				273 956,02

7. Technická dokumentace: LR Topix**8. Termín provedení dílčího plnění:** 70 pracovních dní od podpisu KZ

V Praze dne: 28.2.2018

Za poskytovatele:

Marek
VeselýDigitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.02.28
08:03:57 +01'00'

Marek Veselý – technik servisu

Ve Staré Boleslavi dne: 28.2.2018

Za odběratele

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **137/2017**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR1092	1	ks	ŘEMEN ROZVODOVÝ					
1.2	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	LHV100150	1	ks	KLADKA					
1.3	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	TE110061L	1	ks	ŠTEFT					
1.4	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	FX110041L	1	ks	MATICE SAMOJISTNÁ					
1.5	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	LHP100860	1	ks	KLADKA NAPÍNAČÍ					
1.6	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	SS110201E	1	ks	ŠROUB					
1.7	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR4575	1	ks	GUFERO					
1.8	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR4576	1	ks	GUFERO					
1.9	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR7293	1	ks	TĚSNĚNÍ					
1.10	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR4710	1	ks	TĚSNĚNÍ					
1.11	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	ERR3356	1	ks	GUFERO					
1.12	VÝMĚNA ROZVODŮ MOTORU	T7290000101260	0,5	ks	ODMAŠŤ, SPREJ					
2.1	VÝMĚNA VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA	ERR4046E	1	ks	VSTŘÍK. ČERPADLO					
2.2	VÝMĚNA VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA	ERR2023	1	ks	TĚSNĚNÍ					
3.1	OPRAVA MOTORU	ERR4802E	1	ks	TURBODMYCHADLO					
3.2	OPRAVA MOTORU	STC3159	3	ks	ŠTEFT					
3.3	OPRAVA MOTORU	FRC4808	2	ks	TĚSNĚNÍ					
3.4	OPRAVA MOTORU	ERR2109	1	ks	TĚSNĚNÍ					
3.5	OPRAVA MOTORU	ERR3785	1	ks	TĚSNĚNÍ					
3.6	OPRAVA MOTORU	TE108052	2	ks	ŠTEFT					
3.7	OPRAVA MOTORU	TE110071L	7	ks	ŠTEFT					
3.8	OPRAVA MOTORU	FY110046	4	ks	MATICE					
3.9	OPRAVA MOTORU	FN108046	7	ks	MATICE					
3.10	OPRAVA MOTORU	ERR2409	1	ks	TĚSNĚNÍ VÍKA VENTILŮ					
3.11	OPRAVA MOTORU	ERR3424	3	ks	PODLOŽKA					
3.12	OPRAVA MOTORU	ERR3339E	4	ks	VSTŘIKOVAČ					
3.13	OPRAVA MOTORU	ERR4621	4	ks	TĚSNĚNÍ					
3.14	OPRAVA MOTORU	HADICE PRĚPAD.LR	1	m	HADICE					
3.15	OPRAVA MOTORU	ERR7146	1	ks	VÍKO MOTORU PŘEDNÍ					
3.16	OPRAVA MOTORU	ERR7293	1	ks	TĚSNĚNÍ					
3.17	OPRAVA MOTORU	ERR7296	1	ks	KLADKA NAP. KOMP.					
3.18	OPRAVA MOTORU	WAV100330	1	ks	VENTIL EGR					
3.19	OPRAVA MOTORU	WALS00010L	1	ks	TĚSNĚNÍ					
3.20	OPRAVA MOTORU	ERR3319	1	ks	TĚSNĚNÍ					
3.21	OPRAVA MOTORU	T7290000101260	0,5	ks	ODMAŠŤ, SPREJ					
3.22	OPRAVA MOTORU	OLEJ 15W40	7	l	OLEJ 15W40					
4.1	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR3580	1	ks	HADICE					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
4.2	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR3581	1	ks	HADICE						
4.3	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PNH102092	1	ks	HADICE						
4.4	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PNH102082	1	ks	HADICE						
4.5	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR1594L	2	ks	O-KROUŽEK						
4.6	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR3533	1	ks	HADICE PODTLAK.						
4.7	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR3107	1	ks	HADICE PODTLAK.						
4.8	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR4862	1	ks	HADICE						
4.9	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ERR3314	1	ks	SOLENDIO						
4.10	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR2422	1	ks	CLONA						
4.11	VÝMĚNA HADIC MOTORU	NRC8349	1	ks	HADICE PODTLAK.						
4.12	VÝMĚNA HADIC MOTORU	MUC4865	1	ks	T-KUS						
4.13	VÝMĚNA HADIC MOTORU	NTC8592	1	ks	HADICE PDDTLAK.						
4.14	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CS600244L	4	ks	SPONA						
4.15	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PYC102340	8	ks	SPONA						
4.16	VÝMĚNA HADIC MOTORU	LLH500190	1	ks	HADICE						
4.17	VÝMĚNA HADIC MOTORU	LLH500170	1	ks	HADICE						
4.18	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100258L	6	ks	SPDNA						
4.19	VÝMĚNA HADIC MOTORU	LLH500200	1	ks	SPDNA						
4.20	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100208L	3	ks	SPDNA						
4.21	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ANR2485	1	ks	HADICE SERVO						
4.22	VÝMĚNA HADIC MOTORU	QEH102390	1	ks	HADICE SERVD						
4.23	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR2298	1	ks	HADICE CHLAZENÍ						
4.24	VÝMĚNA HADIC MOTORU	PCH119060	1	ks	HADICE CHLAZENÍ						
4.25	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100508L	4	ks	SPONA						
5.1	VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU	AEU2147L	1	ks	FILTR PALIVA						
6.1	VÝMĚNA FILTRU OLEJE MOTORU	ERR3340	1	ks	FILTR OLEJE						
6.2	VÝMĚNA FILTRU OLEJE MOTORU	ERC5913	1	ks	TĚSNĚNÍ						
6.3	VÝMĚNA FILTRU OLEJE MOTORU	ADU6847L	1	ks	TĚSNĚNÍ						
7.1	OPRAVA KAPOTY	ASR1457	1	ks	TÁHLŮ KAPOTY						
8.1	VÝMĚNA ZÁPADEK ZÁMKŮ DVEŘÍ	FQB500130	2	ks	ZÁPADKA						
8.2	VÝMĚNA ZÁPADEK ZÁMKŮ DVEŘÍ	LRO50856	2	ks	ZÁPADKA						
9.1	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTC4472	1	ks	TLUMIČ ŘÍZENÍ						
9.2	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTCS869	1	ks	ČEP ŘÍZENÍ						
10.1	OPRAVA ZADNÍ NÁPRAVY	STC4457	1	ks	GUFERO						
10.2	OPRAVA ZADNÍ NÁPRAVY	T7290000101260	0,2	ks	DOMAŠŤ. SPREJ						
10.3	OPRAVA ZADNÍ NÁPRAVY	OLEJ 75W90	2,3	l	OLEJ 75W90						
11.1	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTCS366	2	ks	KOULE REJDOVÁ						

