

# -185120171

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 20/2018  
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková <b>Telefon:</b> [redacted] <b>Fax:</b> [redacted] <b>E-mail:</b> [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý <b>Telefon:</b> [redacted] <b>Fax:</b> [redacted] <b>E-mail:</b> [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRDI10ST TDI TER.	<b>Uživatel techniky:</b>	5309 Plzeň	
<b>Evidenční číslo:</b>	520 78-39	<b>Dislokace techniky:</b>	Plzeň ppilk. gšt. Ing. Roman KUČERA velitel útvary hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	1995	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	prap. Boháč Marek [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		..... mjr. Ing. M. [redacted] podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 45 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.20			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.201			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				114 073,91
Nabídková cena celkem 114 073,91 Kč bez DPH, 138 029,43 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, razítko		16.07.2018		
V Praze dne:	28.02.2018			
<b>Marek Veselý</b> Digitalně podepsal Marek Veselý Datum: 2018.02.28 06:29:02 +01'00'		[redacted]		
<b>Za poskytovatele:</b> Veselý [redacted] jednatel		<b>Za objednatele:</b> [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 20/2018  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka						
1.2	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů						
1.3	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva						
1.4	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání						
1.5	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona						
1.6	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání						
1.7	Motor - oprava	CN100208L	5	ks	Spona						
1.8	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje						
1.9	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu						
1.10	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Domeček termostatu						
1.11	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody						
1.12	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona						
1.13	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody						
1.14	Motor - oprava	CN100308L	4	ks	Spona						
1.15	Motor - oprava	ESR2662	2	ks	Klip						
1.16	Motor - oprava	PCF101590	1	ks	Nádobka chl.kapaliny						
1.17	Motor - oprava	PCH117840	1	ks	Hadice vody						
1.18	Motor - oprava	NTC7161	1	ks	Uzavěr nádoby vody						
1.19	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody						
1.20	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák ferene alt.						
1.21	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina						
1.22	Motor - oprava	FS108161L	25	ks	Šroub						
1.23	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění						
1.24	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dlejevý filtr						
1.25	Motor - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění						
1.26	Motor - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero klíky zadní						
1.27	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru						
1.28	Motor - oprava	08880-80820	7	l	Motorový olej 10w-40						
1.29	Motor - oprava	ERR4574	8	ks	Šroub						
1.30	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
1.31	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
2.1	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posil.řízení						
2.2	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej posilovače řízení						
3.1	Spojková soustava - oprava	LF8500050	1	ks	Kluzné ložisko						
3.2	Spojková soustava - oprava	URB100760	1	ks	Přítlačná talíř spojky						
3.3	Spojková soustava - oprava	UQ8000130	1	ks	Lamela						
3.4	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klip						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.5	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Vypínací kámen					
3.6	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka					
3.7	Spojková soustava - oprava	FTC5200	1	ks	Vypínací ložisko					
3.8	Spojková soustava - oprava	FTC5199	1	ks	Tyčka					
3.9	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska					
3.10	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka válečku					
3.11	Spojková soustava - oprava	FTC5202	1	ks	Spojkový válec spodní					
3.12	Spojková soustava - oprava	STCS00100	1	ks	Hlavní spojkový válec					
3.13	Spojková soustava - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
3.14	Spojková soustava - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku					
3.15	Spojková soustava - oprava	FTC3674	5	ks	Klip					
3.16	Spojková soustava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice kardanu					
3.17	Spojková soustava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu					
3.18	Spojková soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
3.19	Spojková soustava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.20	Spojková soustava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
4.1	Hlavní převodovka - oprava	FTC4056	1	ks	Zátka					
4.2	Hlavní převodovka - oprava	FTC4112	1	ks	Těsnění					
4.3	Hlavní převodovka - oprava	FRC6145	1	ks	Magnetická zátka					
4.4	Hlavní převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,4	l	Olej hl.převodovka					
5.1	Přídavná převodovka - oprava	.608246	1	ks	Zátka					
5.2	Přídavná převodovka - oprava	FRC4808	1	ks	Těsnění					
5.3	Přídavná převodovka - oprava	.599552	1	ks	Magnetická zátka					
5.4	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Olej Přídav.převodovka					
6.1	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
6.2	Zadní náprava - oprava	FTC3185	2	ks	Podložka					
6.3	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub náboje kola					
6.4	Zadní náprava - oprava	FTC3179	2	ks	Zajišťovací podložka					
6.5	Zadní náprava - oprava	FRC8700	4	ks	Matice unašeče kola					
6.6	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
6.7	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
6.8	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
6.9	Zadní náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
6.10	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej zd.diferenciál					
6.11	Zadní náprava - oprava	.607173	10	ks	Šroub víka diferenciálu					
6.12	Zadní náprava - oprava	RTC844	1	ks	Viko zd.diferenciálu					
6.13	Zadní náprava - oprava	RTC1139	1	ks	Těsnění víka diferenc.					



## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 20/2018

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 165110270

dle Požadavkového listu č. 20/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	5309 Plzeň		
Typ vojenské techniky	LRD 110 ST TDI TERENÍ	VPZ	520 78-39
VIN	SALLDKHA68TA979802		

3. Způsob provedení kontroly: PŘEVODOVKÉ SKŘÍNĚ, MOTORU A ŠASI

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 20

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 20

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 20			
Materiálové oáklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 20			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>114 073,91</b>

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dnů  
od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý Digálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2018.02.28 08:18:55 +0100

V Praze

dne: 28.02.2018

Za poskytovatele:

Marek Veselý – technik servisu

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 28.2.2018

Za odběratele:

.....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 20/2018  
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící poádložka					
1.2	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.3	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.4	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.5	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona					
1.6	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.7	Motor - oprava	CN100208L	5	ks	Spona					
1.8	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.9	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu					
1.10	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Domeček termostatu					
1.11	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
1.12	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona					
1.13	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
1.14	Motor - oprava	CN100308L	4	ks	Spona					
1.15	Motor - oprava	ESR2662	2	ks	Klíp					
1.16	Motor - oprava	PCF101590	1	ks	Nádobka chl.kapaliny					
1.17	Motor - oprava	PCH117840	1	ks	Hadice vody					
1.18	Motor - oprava	NTC7161	1	ks	Uzavěr nádoby vody					
1.19	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
1.20	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene alt.					
1.21	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladící kapalina					
1.22	Motor - oprava	FS108161L	25	ks	Šroub					
1.23	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění					
1.24	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.25	Motor - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění					
1.26	Motor - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero klíky zadní					
1.27	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru					
1.28	Motor - oprava	08880-80820	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.29	Motor - oprava	ERR4574	8	ks	Šroub					
1.30	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.31	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
2.1	Řízení - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posíl.řízení					
2.2	Řízení - oprava	STC50519	1	ks	Olej posilovače řízení					
3.1	Spojková soustava - oprava	LFB500050	1	ks	Kluzné ložisko					
3.2	Spojková soustava - oprava	UR8100760	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
3.3	Spojková soustava - oprava	UQB000130	1	ks	Lamela					
3.4	Spojková soustava - oprava	FRC3327	1	ks	Klíp					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.5	Spojková soustava - oprava	FRC5255	2	ks	Vypínací kámen					
3.6	Spojková soustava - oprava	FTC2957	1	ks	Vypínací páka					
3.7	Spojková soustava - oprava	FTC5200	1	ks	Vypínací ložisko					
3.8	Spojková soustava - oprava	FTC5199	1	ks	Tyčka					
3.9	Spojková soustava - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska					
3.10	Spojková soustava - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka válečku					
3.11	Spojková soustava - oprava	FTC5202	1	ks	Spojkový válec spodní					
3.12	Spojková soustava - oprava	STC500100	1	ks	Hlavní spojkový válec					
3.13	Spojková soustava - oprava	ESR2034	3	ks	Matice					
3.14	Spojková soustava - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění výfuku					
3.15	Spojková soustava - oprava	FTC3674	5	ks	Klip					
3.16	Spojková soustava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice kardanu					
3.17	Spojková soustava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu					
3.18	Spojková soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
3.19	Spojková soustava - oprava	.147707	2	ks	Čistič (500ml)					
3.20	Spojková soustava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
4.1	Hlavní převodovka - oprava	FTC4056	1	ks	Zátka					
4.2	Hlavní převodovka - oprava	FTC4112	1	ks	Těsnění					
4.3	Hlavní převodovka - oprava	FRC6145	1	ks	Magnetická zátka					
4.4	Hlavní převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,4	l	Olej hl.převodovka					
5.1	Přídavná převodovka - oprava	.608246	1	ks	Zátka					
5.2	Přídavná převodovka - oprava	FRC4808	1	ks	Těsnění					
5.3	Přídavná převodovka - oprava	.599552	1	ks	Magnetická zátka					
5.4	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Olej Přídav.převodovka					
6.1	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
6.2	Zadní náprava - oprava	FTC3185	2	ks	Podložka					
6.3	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub náboje kola					
6.4	Zadní náprava - oprava	FTC3179	2	ks	Zajišťovací podložka					
6.5	Zadní náprava - oprava	FRC8700	4	ks	Matice unašeče kola					
6.6	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
6.7	Zadní náprava - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol					
6.8	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
6.9	Zadní náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
6.10	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Olej zd.diferenciál					
6.11	Zadní náprava - oprava	.607173	10	ks	Šroub víka diferenciálu					
6.12	Zadní náprava - oprava	RTC844	1	ks	Víko zd.diferenciálu					
6.13	Zadní náprava - oprava	RTC1139	1	ks	Těsnění víka diferenci.					



