

-175120304

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 98/2017 změna 2 podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO	Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]

Typ/modifikace techniky: LRD110 TDI ST TER.	Uživatel techniky: 600900
Evidenční číslo: 523 35-48	Distokace techniky: Jindřichův Hradec ppk. Ing. Jan Štěpánek velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Rok výroby: 1996	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Křížek [redacted]
SOJ ano/ne; rozsah: NE – konečná kontrola	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
Číslo telefonu:
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Za zástupce pro věci technické
S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím
vyjádření opusný a schvázené hodnotě a kláze
mjr. Ing. M. [redacted]
razítko a podpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix

Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň

Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 35 pracovních dnů od podepsání nabídky

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.98 změna 1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.98 změna 1	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				584 082,80

Nabídková cena celkem 584 082,80 Kč bez DPH, 706 740,19 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Praze dne: 06.02.2018 v Praze 17.03.2018

Marek Veselý [redacted]
Digitální podpis Marek Veselý
Datum: 2018.02.06 10:31:41 +01:00

Za poskytovatele:
jednatel

Za objednatele: [redacted]



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **98/17 změna 2**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.3	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice					
1.4	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.5	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.6	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.7	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.9	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.10	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Podložka					
1.11	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.12	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.13	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
1.14	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.15	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.16	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.17	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.18	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.19	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.20	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.21	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.22	Motor - oprava	ERR112S	2	ks	Šroub					
1.23	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač VRATNÝ					
1.24	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Podložka					
1.25	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.26	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.27	Motor - oprava	STC169S	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.28	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.29	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.30	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.31	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.32	Motor - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft					
1.33	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.34	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.37	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Ólejevý filtr					
1.38	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Segment termostatu					
1.39	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.40	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.41	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Motor - oprava	DRC4808	2	ks	Podložka					
1.43	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.44	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.45	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.46	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.47	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění					
1.48	Motor - oprava	NRC9771	5	ks	Přechodka					
1.49	Motor - oprava	NRC9770	5	ks	Převlečná matice					
1.50	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.51	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.52	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
1.53	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm					
1.54	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.55	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
1.56	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.57	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Dleř posilovače řízení					
1.58	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.59	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.60	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.61	Motor - oprava	LT19148	1	ks	Loctite					
2.1	Přední náprava - oprava	FTC5366	2	ks	Rejdrová koule					
2.2	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule vnější					
2.3	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
2.4	Přední náprava - oprava	FTC3646	2	ks	Těsnění					
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
2.7	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí					
2.8	Přední náprava - oprava	FRC2894	2	ks	Čep rejdrové koule					
2.9	Přední náprava - oprava	FTC3647	2	ks	Těsnění					
2.10	Přední náprava - oprava	.606666	4	ks	Ložisko čepu					
2.11	Přední náprava - oprava	FTC2882	2	ks	Čep rejdrové koule					
2.12	Přední náprava - oprava	FRC2883	2	ks	Podložka					
2.13	Přední náprava - oprava	FRC2886	2	ks	Podložka					
2.14	Přední náprava - oprava	FRC2884	2	ks	Podložka					
2.15	Přední náprava - oprava	FRC2885	2	ks	Podložka					
2.16	Přední náprava - oprava	FTC3648	2	ks	Těsnění					
2.17	Přední náprava - oprava	FTC5258	1	ks	Těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
2.18	Přední náprava - oprava	TVB100610	1	ks	Kardan přední						
2.19	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	ks	Olej přední diferenciál						
2.20	Přední náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
2.21	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
2.22	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite						
3.1	Zadní náprava - oprava	FTC1724	1	ks	Poloosa zadní pravá						
3.2	Zadní náprava - oprava	FTC1715	1	ks	Poloosa zadní levá						
3.3	Zadní náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy						
3.4	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub unašeče						
3.5	Zadní náprava - oprava	.549473	2	ks	Sérovka						
3.6	Zadní náprava - oprava	FTCS414	2	ks	Čepička poloosy						
3.7	Zadní náprava - oprava	AEU2515	1	ks	Gufero zd.diferenciálu						
3.8	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	ks	Olej zadní diferenciál						
3.9	Zadní náprava - oprava	.147707	1	ks	Čistič (500ml)						
4.1	Přídavná převodovka - oprava	IGM500011	1	ks	Čidlo						
4.2	Přídavná převodovka - oprava	YMQ105170	1	ks	Kabeláž čidla						
4.3	Přídavná převodovka - oprava	IAB100030E	1	ks	Přid.Převod.VRATNÝ						
4.4	Přídavná převodovka - oprava	FTC3674	5	ks	Pojistka						
4.5	Přídavná převodovka - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu						
4.6	Přídavná převodovka - oprava	N2606041L	16	ks	Matice kardanu						
4.7	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Olej před.převodovka						
4.8	Přídavná převodovka - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
5.1	Karoserie - oprava	CWC500190	1	ks	Vložka zámku s 2 klíči						
5.2	Karoserie - oprava	FQJ500350	1	ks	Zámek řidiče						
5.3	Karoserie - oprava	AHR710540	1	ks	Maticový plech						
	zajet - vyjet			ks							
	jízdní zkouška			ks							
	... změna 1...			ks							
6.1	Zadní diferenciál - oprava	5TC4457	1	ks	Sada unašeče						
6.2	Zadní diferenciál - oprava	.607181	1	ks	Ložisko						
6.3	Zadní diferenciál - oprava	.607182	1	ks	Podložka						
6.4	Zadní diferenciál - oprava	.607183	1	ks	Těsnění						
6.5	Zadní diferenciál - oprava	.607187	2	ks	Ložisko						
6.6	Zadní diferenciál - oprava	.607180	1	ks	Ložisko						
6.7	Zadní diferenciál - oprava	.607197	1	ks	Podložka						
6.8	Zadní diferenciál - oprava	.607188	2	ks	Vymežovací podložka						
6.9	Zadní diferenciál - oprava	.607190	2	ks	Vymežovací podložka						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							530 642,80 Kč	83,50	53 440,00 Kč	- Kč	584 082,80 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 6.2 2018 Razítko:

Podpis:
Zpracoval:

**Marek
Veselý**
 Digitálně podepsal
 Marek Veselý
 Datum: 2018.02.06
 10:33:26 +01'00'
Marek Veselý

Počet listů: 1

Počet příloh k PL / KZ / Nabídce: 1

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 98/2017 změna 2

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 165110270

dle Požadavkového listu č. 98/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	606900 Jindřichův Hradec		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI ST TERÉNNÍ	VPZ	523 35-48
VIN	SALLDHA68TA998504		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č.98

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 98

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 98 změna 1			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 98 změna 1			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				584 082,80

7. Technická dokumentace: LR Topix


8. Termín provedení dílčího plnění: 35 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

 Digitálně podepsal Marek Veselý
 Datum: 2018.02.06 10:28:28
 +01'00'

V Praze dne: 06.02.2018 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu


 razítko

 V  dne: 6.12.17 Za odběratele:



 razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **98/17 změna 2**

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: **165110270**

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.3	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice					
1.4	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.5	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.6	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.7	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.9	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.10	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Podložka					
1.11	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.12	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.13	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
1.14	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.15	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.16	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.17	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.18	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.19	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.20	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.21	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.22	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.23	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač VRATNÝ					
1.24	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Podložka					
1.25	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.26	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.27	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.28	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.29	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.30	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.31	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.32	Motor - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft					
1.33	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.34	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.37	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.38	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Segment termostatu					
1.39	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.40	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.41	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přivodu oleje					

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
1.42	Motor - oprava	DRC4808	2	ks	Podložka				
1.43	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje				
1.44	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění				
1.45	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění				
1.46	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění				
1.47	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění				
1.48	Motor - oprava	NRC9771	5	ks	Přechodka				
1.49	Motor - oprava	NRC9770	5	ks	Převlečná matice				
1.50	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr				
1.51	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr				
1.52	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody				
1.53	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm				
1.54	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm				
1.55	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody				
1.56	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladící kapalina				
1.57	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Olaj posilovače řízení				
1.58	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40				
1.59	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)				
1.60	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)				
1.61	Motor - oprava	LT19148	1	ks	Loctite				
2.1	Přední náprava - oprava	FTC5366	2	ks	Rejdrová koule				
2.2	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule vnější				
2.3	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní				
2.4	Přední náprava - oprava	FTC3646	2	ks	Těsnění				
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub				
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub				
2.7	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí				
2.8	Přední náprava - oprava	FRC2894	2	ks	Čep rejdrové koule				
2.9	Přední náprava - oprava	FTC3647	2	ks	Těsnění				
2.10	Přední náprava - oprava	.606666	4	ks	Ložisko čepu				
2.11	Přední náprava - oprava	FTC2882	2	ks	Čep rejdrové koule				
2.12	Přední náprava - oprava	FRC2883	2	ks	Podložka				
2.13	Přední náprava - oprava	FRC2886	2	ks	Podložka				
2.14	Přední náprava - oprava	FRC2884	2	ks	Podložka				
2.15	Přední náprava - oprava	FRC2885	2	ks	Podložka				
2.16	Přední náprava - oprava	FTC3648	2	ks	Těsnění				
2.17	Přední náprava - oprava	FTCS258	1	ks	Těsnění				

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.18	Přední náprava - oprava	TVB100610	1	ks	Kardan přední					
2.19	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	ks	Olaj přední diferenciál					
2.20	Přední náprava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
2.21	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
2.22	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
3.1	Zadní náprava - oprava	FTC1724	1	ks	Poloosa zadní pravá					
3.2	Zadní náprava - oprava	FTC1715	1	ks	Poloosa zadní levá					
3.3	Zadní náprava - oprava	RUC105200	2	ks	Domeček poloosy					
3.4	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub unášeče					
3.5	Zadní náprava - oprava	.549473	2	ks	Sérovka					
3.6	Zadní náprava - oprava	FTC5414	2	ks	Čepička poloosy					
3.7	Zadní náprava - oprava	AEU2515	1	ks	Gufero zd.diferenciálu					
3.8	Zadní náprava - oprava	LR003156	2,5	ks	Olaj zadní diferenciál					
3.9	Zadní náprava - oprava	.147707	1	ks	Čistič (500ml)					
4.1	Přídavná převodovka - oprava	IGM500011	1	ks	Čidlo					
4.2	Přídavná převodovka - oprava	YMQ105170	1	ks	Kabeláž řídla					
4.3	Přídavná převodovka - oprava	IAB100030E	1	ks	Příd.Převod.VRATNÝ					
4.4	Přídavná převodovka - oprava	FTC3674	5	ks	Pojistka					
4.5	Přídavná převodovka - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu					
4.6	Přídavná převodovka - oprava	NZ606041L	16	ks	Maticy kardanu					
4.7	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	Olaj příd.převodovka					
4.8	Přídavná převodovka - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
5.1	Karoserie - oprava	CWC500190	1	ks	Vložka zámku s 2 klíči					
5.2	Karoserie - oprava	FQJ500350	1	ks	Zámek řidiče					
5.3	Karoserie - oprava	AHR710540	1	ks	Maticový plech					
	zajet - vyjet			ks						
	jízdní zkouška			ks						
	--- změna 1---			ks						
6.1	Zadní diferenciál - oprava	STC4457	1	ks	Sada unášeče					
6.2	Zadní diferenciál - oprava	.607181	1	ks	Ložisko					
6.3	Zadní diferenciál - oprava	.607182	1	ks	Podložka					
6.4	Zadní diferenciál - oprava	.607183	1	ks	Těsnění					
6.5	Zadní diferenciál - oprava	.607187	2	ks	Ložisko					
6.6	Zadní diferenciál - oprava	.607180	1	ks	Ložisko					
6.7	Zadní diferenciál - oprava	.607197	1	ks	Podložka					
6.8	Zadní diferenciál - oprava	.607188	2	ks	Výmezovací podložka					
6.9	Zadní diferenciál - oprava	.607190	2	ks	Výmezovací podložka					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							530 642,80 Kč	83,50	53 440,00 Kč	- Kč	584 082,80 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: Razítko:

Podpis: Zpracoval:

Marek Veselý
 Digitálně podepsal
 Marek Veselý
 Datum: 2018.02.06
 10:33:26 +01'00'

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková [REDACTED]
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zprávač.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/1802.06/01/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: [REDACTED]

V Praze: 6.2.2018
Strana/Stran: 1
Přílohy:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č.98 /2017

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 165110270, Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 98/2017 vzhledem k tomu, že se při výstupní kontrole a jízdě zkoušce bylo zjištěno - defektní hadice chlazení oleje, kdy při nízkých teplotách (pod bodem mrazu) dochází k prolínání hydraulického oleje skrze pertlové spoje. Pokud je olej v provozní teplotě, pak se závada neprojevuje. Je ovšem nezbytné tuto závadu odstranit - Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 523 35-48 (PL č. 98/2017) podle příložených dokladů.

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 98/2017
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídce č. 98/2017/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 98/2017/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 98/2017/1

Děkuji.

Marek Veselý

**Marek
Veselý**

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.02.06
10:37:28 +01'00'

