

Objednávka č. 1892150020095

Poř.čís.EKO

Příloha: Ano Příloha (-y): 4 List (-y, -ů): 4

61

**ZHOTOVITEL**

Prokservis s.r.o.

Rudská 177, Nové Strašecí

IČO: 24250074

DIČ: CZ24250074

Zastoupený:

113685757

Rudská 177, Nové Strašecí

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

**OBJEDNATEL**

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.:

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710

Dílejší plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610111 ze d. 19.06.2015 u Vás objednáme:

Provedení	běžné opravy	vozidla	AUT.LR DISCOVERY TD5/300	VPZ:	196-06-97
VIN vozidla:	SALLTGM842A761681	RZ:	1A5 6133	Stav počítadla:	190 000 km
				OddKS/Jince	

Na základě zaslané defektace závad žádáme o provedení BO v rozsahu:

- oprava (výměna) P hrušky diferenciálu, oprava (výměna) krytu gufera, oprava (výměna) L+P P vnějšího kloubu poloosy
- oprava (výměna) manžety kloubu, oprava (výměna) L+P ložiska P kola, oprava (výměna) pístnice a aktuátoru stabilizátoru
- oprava (výměna) filtru hydraulického stabilizátoru, výměna oleje P diferenciálu, výměna hydraulické kapaliny stabilizátoru,
- oprava (výměna) stěračů, oprava (výměna) těsnění ventilového vika hlavy

Předpokládaná cena včetně DPH

Předpokládaná cena bez DPH

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

Telefon:

Telefon:

Email:

excze.ruvo@gmail.com

V Cvrčovicích dne

V Táboře dne

29 -03- 2018
















































Za zhotovitele:

Prokser  
vis s.r.o.

dnatele:

plukovník

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: 18.3.2018

Dodavatel: <b>Prokservis s.r.o.</b> <b>www.servis-vozidel.cz      www.jp-axles.cz</b> Rudská 0177 271 01 Nové Strašecí, Česká republika telefon +420773685757 IČ: 24250074      DIČ: CZ24250074		<b>Faktura číslo: 120180008</b>  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 120180008 Objednávka:			
Bankovní spojení: Číslo účtu: 107-2853900237/0100 Banka: Komerční banka a.s. IBAN:  BIC:  Praha 1, Na Příkopě 33 PSČ 114 07		Odběratel: <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b>  IČ: 00102054      DIČ: CZ00102054			
Adresa dodání:  vozidlo:  Land Rover Discovery 2 kpt.ing.Volf RZ : 196-06-97		Datum splatnosti: <input type="text"/>  Forma úhrady: Převodem Datum vystavení dokladu: 23.03.2018 Datum uskut. zdanitelného plnění: ...			
Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Cel. bez DPH (Kč)
těsnění hrušky P dif FTC5258	1,00	ks		21,0	
kryt gufera FTC5317	1,00	ks		21,0	
přeni vnější kloub poloosy L+P TDR100790	2,00	ks		21,0	
manžety kloubu TDR100780	2,00	ks		21,0	
ložisko předního kola L+P TAY100060	2,00	ks		21,0	
pístnice stabilizátoru RBM100223	1,00	ks		21,0	
uložení RBX101690	1,00	ks		21,0	
matice RYH100590	2,00	ks		21,0	
pouzdro ROA100040	2,00	ks		21,0	
aktuátor stabilizátoru RQK100000	1,00	ks		21,0	
pouzdro ANR6551	1,00	ks		21,0	
pouzdro RBX101181	2,00	ks		21,0	
pouzdro RBX101740	1,00	ks		21,0	
pouzdro ANR6554	1,00	ks		21,0	
matice RYH100570	2,00	ks		21,0	
filtr pro hydraulický stabilizátor RVJ100010	1,00	ks		21,0	
olej pro P diferenciál STC8259	3,00	ks		21,0	
silikon těsnění STC50550	1,00	ks		21,0	
čistič STC50543	1,00	ks		21,0	
hydraulická kapalina stabilizátoru STC50519	1,00	ks		21,0	
těsnění ventilového víka hlavy LVC100260	2,00	ks		21,0	
stěrač předni L+P DKC100960	2,00	ks		21,0	
sleva na ND 15,00 %				0,0	
servisní práce	28,00	hod		21,0	

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0			
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,00		0,00

(Zaokrouhleno: -0,12)

Celkem k úhradě:

**Prokservis  
s.r.o.**Digitálně podepsal  
Prokservis s.r.o.  
Datum: 2018.03.26  
09:35:16 +02'00'

Razítko a podpis:

společnost Prokservis s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 197248

PROVEDENÍ SOUHLASÍM.

001

## SALLTGM842A761681

Díly celkem

Servisní číslo dílu	Popis	Cena za jednotku	Množství	Umístění Bin – sklad	Kód	Cena	Zlevněná cena	Daň	Celkem	Daňové částky jsou zaokrouhlené a jsou uvedeny pouze pro informační účely
FTC5258	Těsnění	16.50	1					14.03		
FTC5317	Mudshield-front & rear differential	1.35	1					1.15		
TDR100790	Joint-constant velocity	293.93	2					499.68		1
TDR100780	Kit-gaiter-outer joint driveshaft	29.67	2					50.44		
TAY100060	Hlava	434.31	2					738.33		8
RBM100223	Link assembly anti-roll bar	103.36	1					87.86		1
RBX101690	Bush-anti-roll bar	3.67	1					3.12		
RYH100590	Matice - šestiúhelná	2.47	2					4.20		
ROA100040	Pouzdro	29.63	2					50.37		
RQK100000	Actuator-active cornering enhance	200.81	1					170.69		

Servisní číslo dílu	Popis	Cena za jednotku	Množství	Umístění Bin – sklad	Kód	Cena	Zlevněná cena	Daň	Celkem	Daňové částky jsou zaokrouhlené a jsou uvedeny pouze pro informační účely
	nt front									
ANR6551	Pouzdro	26.43	1							
RBX101181	Pouzdro	2.97	2							
RBX101740	Pouzdro	142.79	1							
ANR6554	Pouzdro	24.48	1							
RYH100570	Matice - pojistná	1.76	2							
RVJ100010	Filtr	88.20	1							
STC8259	Oil	10.09	3							
STC50550	Sealant	14.69	1							
STC50543	Cleaner-liquid	5.11	1							
STC50519	KAPALINA - HYDRAULICKÁ	20.86	1							
LVC100260	Těsnicí vložka - kryt vahadla vent.	26.51	2							

Cena celkem:

Daňové částky jsou zaokrouhlené

a jsou uvedeny pouze pro  
informační účely:

Celkem:

414.29

Copyright:

2,387.18



Navigation bar with search, back, forward, and other icons. Includes a search bar and a "Další" button.

**Jan Prokůpek Prokservis** prostřednictvím domény gransy.com

23. 3. (před 3 dny)

komu: mně -

Dobrý den, určit to neměla být instruktáž či poučování. Jen jsem pokládal za vhodné to vzhledem k ceně více vysvětlit. Stěrače stojí 600 k

S pozdravem  
J.Prokůpek  
773685757

23. 3. 2018 v 12:31, HQ MP CZE Tabor <[excze.ruvo@gmail.com](mailto:excze.ruvo@gmail.com)>:

Dobrý den,

děkuji Vám za odbornou instruktáž k defektaci vozidla. Prohlížel jsem rozpočet na opravu a chybí uvedena cena za vým stěračů. Mohl by jste se na to ještě podívat?

Děkuji,

Dne 23. března 2018 9:41 <[prokupek@servis-vozidel.cz](mailto:prokupek@servis-vozidel.cz)> napsal(a):

Dobrý den, zasilám Vám rozpočet na opravu LR.

Připojuji vysvětlení, jelikož je situace trochu složitější.

1. Auto je staré a pokud by jsme chtěli, aby vše bylo bez vůlí a v bezvadném stavu, muselo by se odstavit. To víme všichni.
2. Na přední nápravě je několik vad. Nejvíce v nepořádku jsou přední ložiska, především pravé. To po demontáži je v havarijním s

Left sidebar with navigation links: VA, sta (1), ta, ra\_Hotel, P Prague, CZE, ábor, u\_LKKB, oza\_2015, LOG +, vné chaty, nový

**Objednávka č.**

Poř.čís.EKO

Příloha: Ne

Příloha (-y):

List (-y, -ů):

**61D****ZHOTOVITEL****Prokservis s.r.o.**

Rudská 177, Nové Strašecí

**IČO:** 24250074**DIČ:** CZ24250074

Zastoupený: Jan Prokůpek

773685757

Rudská 177, Nové Strašecí

**OBJEDNATEL****Česká republika - Ministerstvo obrany****IČO:** 60162694**DIČ:** CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

**Bankovní spojení:****Komerční banka, a.s.****Číslo účtu:** 107-2853900237 / 0100**Bankovní spojení:****Česká národní banka****Na Příkopě 28, Praha I****Číslo účtu:** 404881 / 0710Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **155610111** ze di 19.06.2015 u Vás objednávané:

Provedení	<b>defektace závad</b>	vozidla	<b>AUT.LR DISCOVERY TD5/300</b>	VPZ:	<b>196-06-97</b>
VIN vozidla:	<b>SALLTGM842A761681</b>	RZ:	<b>1A5 6133</b>	Stav počítadla:	<b>190 000 km</b>
Současně	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výměna stěračů</li> <li>- nárazy u LP kola při zatáčení</li> </ul>				
Předpokládaná cena včetně DPH	<b>0,00 Kč</b>	Předpokládaná cena bez DPH	<b>- Kč</b>		

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez přizvání zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:



Telefon:



Telefon:

Email:



V Cvrčovicích dne

.....

V Táboře dne


16.02.2018

.....


Za zhotovitele:

**Prokservis  
s.r.o.**

Za objednatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:





Hlášení Žádanka	<b>Defektace závad</b>	číslo	<b>61/2018</b>	<b>61</b>	
1. Jednotka (LÚJ ISL)	<b>421542 OddKS/Jince</b>	2. VPZ (smluvené číslo (U materiálu EČ/VČ))	<b>196-06-97</b>		
3. Značka, typ,	<b>AUT.LR DISCOVERY TD5/300</b>	4. Ujeté km/Mh od výroby (GO, SO):	<b>190 700 km</b>		
5. VIN kód (VČ)	<b>SALLTGM842A761681</b>	6. Ostatní informace o technice / materiálu	-		
5. Specifikace závad / požadavku:			Požadovaný termín násunu vozidla		
- <i>Výměna stěračů</i>					
- <i>bouchání od kola - levé přední při zatáčení</i>					
-					
-					
-					
-			<b>kdykoliv</b>		
6. Plánovaný termín přistavení vozidla do servisu:	<b>02.03.2018</b>	7. Příčina závady / požadavku	<b>běžný provoz</b>		
8. Informace pro LOG, doplňující údaje, apod. :					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
9. Vyproštění, odsun:					
vyproštění	činnost		Provedl (útvár, jednotka, opravce)	Kam odsunuto (odesláno)	Vzdálenost odsunu (km)
	datum, hodina započ.	ukonč.			
V	<b>Tábor</b>	<b>16.02.2018</b>			
	Místo	Datum			
Odborný orgán logistiky - potvrzení přijetí Hlášení - žádanky					
V	<b>Tábor</b>	<b>16.02.2018</b>			
	Místo	Datum			podpis, hodn. Jméno, funkce, útvar