



## Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové

## Dodavatel

EKO-EKVITERM,  
společnost s ručením omezeným  
Boženy Němcové 478  
551 01 Jaroměř  
Česká republikaDIČ CZ00179906  
IČ 00179906  
Telefonní číslo 495 831 111  
Číslo faxu +420 495 832 100  
Název banky Česká národní banka - BÚ  
Číslo bankovního účtu 24639511/0710  
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012DIČ CZ42196906  
IČ 42196906

## Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 11.4.2018  
Nákupčí Technický odbor  
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů  
Způsob dodávky  
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko	Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
-------	-------	-----------	-----	----------	----------------	-----------------

Objednáváme u Vás havarijní opravu zdroje  
chladu DAIKIN v budově č. 10 - Pavilon interních  
oborů v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky.

Termín dokončení: **IHNEDE**

Cena vč. DPH: 69.539,-

(cena bez DPH: 57.470,-)

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Další smluvní podmínky jsou na druhé straně.

EKO-EKVITERM spol. s r.o.  
Obránců míru 100  
503 02 Předměřice nad Labem  
Tel. / fax: 495 582 516, 495 581 320  
IČO 421 96 906, DIČ CZ42196906

Peněžní ústav: KB Jaroměř  
č.ú.: 780345551/0100  
www: ekoekviterm.cz  
e-mail: [asistentka@ekoekviterm.cz](mailto:asistentka@ekoekviterm.cz)  
zápis u Krajského soudu v HK, Oddíl C, vložka 1307

**FAKULTNÍ NEMOCNICE v HK**  
**Sokolská tř. 581**  
**500 05 Hradec Králové**


## CENOVÁ NABÍDKA VO 85

Cenová nabídka na odstranění havarijního stavu závady zdroje chladu DAIKIN - **pavilon PIO ve FN HK - kompresor C** - pracuje v nestandardním režimu - mechanická závada - nestandardní hluk , v oleji mechanické nečistoty částečně kontaminované chladivo .

popis	množství celkem	MJ	cena jednotková	cena celkem
odsátí chladiva , výměna filtru dehydrátoru, doplnění chladiva , výměna kompresorového oleje a jeho doplnění výměna těsnění, komplexní vyzkoušení 4 x 8 hod.	32	hod.	400,00 Kč	12 800,00 Kč
sada těsnění	1	sb.	1 510,00 Kč	1 510,00 Kč
chladivo , recyklace , doplnění	1	apl.	17 400,00 Kč	17 400,00 Kč
pomocný montážní materiál	1	sb	1 280,00 Kč	1 280,00 Kč
filtr dehydrátor	1	ks	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
olej kompresorový – ADT – ODHAD	33	l	650,00 Kč	21 450,00 Kč
revize po opravě	1	sb	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
doprava			0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>57 470,00 Kč</b>

V Předměřicích nad Labem 10.4.2018

Za EKO-EKVITERM spol. s r.o.



*Cena je obvyklá a nízké peníze! Změst dodatek prohledat  
servisní zásah nese odhladu.*

