

Výzva č.: 1/2018/MVTV2.2-003 dílčímu k plnění zakázky (jednacím řízením bez uveřejnění - dílčí část dodávek)					
Termín plnění - Zahájení: 18.4.2018				Předpokládané ukončení: 25.4.2018	
Speciální hnací vozidlo: MVTV 2.2-003, výrobní číslo: 11-0566					
Poř. číslo	Kód pol.dle SOD	Popis požadované (objednané) činnosti.	Před. počet jednot.	Cena v Kč bez DPH	
				Za jednotku	Celkem
1	1.1.	Periodická prohlídka P2 v rozsahu dle Návodu na údržbu vozidla MVTV2.2 vydaného výrobcem DV, (číslo dokumentu 4-8092-086-xy v platném znění), a dále v souladu se samostanou technickou dokumentací agregátů a celků vydaných výrobcem nebo dodavatelem zařízení.	1		-
		Údržba kloubových hřídelí spol. GKN Service Austria GmbH.			
		Údržbu elektronických stykačů 7-AU-600364 spol. Alfa Union a.s.			
		Údržba provozních a stratovacích Baterií Banner a kontrola dobíjení z vlastní a vnější sítě a přes el. centrálu KDE 12EA.			
		Kontrola pojišťovacích ventilů: demontáž, přezkoušení, seřízení.			
		Promazání míst dle Plánu mazání v rozsahu po 12 měsících nařízená Návodem na údržbu 4-8092-086-06 kap. 5.3.			
2	1.4.	Údržba nezávislého topení HYDRONIC spol. Eberspacher. Provedení kompletní údržby včetně: načtení diagnostiky a prověření registru chyb, výměna palivového a vzduchového filtru, vyčištění tlakovým vzduchem spalovací komory, výměna palivové trysky.	1		-
3	2.10.	Údržba a čištění lamel chladiče: demontáž chladiče chlad. kapaliny a chladiče plnicího vzduchu, tlakové čištění, vysušení, kontrola stavu, montáž, kontrola těsnosti okruhu.	1		-
4	3.1.	Provedení technické kontroly STV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu.	1		-
5	3.3.	Napětovou zkoušku polopantografového sběrače AX NG - 043 dle TNŽ 343109, Přílohy G.	1		-
6	3.15.	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	1		-
7	4.1.	Výměna zdrží	4		-
8	4.1.	Dosazení náhradních klínových řemenů	1		-
9	4.1.	Odstranění zatékání vody nad čelním oknem na II. Stanovišti	6		-
10	4.1.	Propláchnutí nádrže na užitkovou vodu	5		-
11	4.1.	Nalezení příčiny sníženého izolačního stavu a její odstranění	12		-
12	4.1.	Oprava a seřízení stěračů, výměna stírátko na I.L stanovišti	4,5		-
13	4.1.	Oprava signalizace stavu vody v nádrži	5		-
14	4.1.	Výměna klínového řemene ventilátoru kompresoru	1		-
15	4.1.	Oprava ventilátorů topení, promazání	3		-
16	4.1.	Oprava sedačky	1,5		-
17	4.1.	Oprava plynové páky	2		-

18	4.1.	Doplnění křemičitého písku do písečníků	1		-
19	4.1.	Oprava a výměna vadných zářivek	1,5		-
20	4.1.	Doplnění kapaliny chladícího okruhu	0,5		-
21	5.26.	Zářivka MEGALUX 18W (PL-L840/4P)	3		-
22	5.30.	Řemen klínový 12,5x1300 La AVX 13	2		-
23	5.32.	Zdrž brzdová 320 PZ-013	8		-
24	5.34.	Maxigel Plus (Total), chladící okruh spal. motoru, okruhu vytápění. (Litr)	7		-
25	5.36.	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	50		-
Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH na provedení požadované činnosti:					-

Za Oblastní ředitelství Brno, správu EE,
v Brně dne 9.4.2018

Za CZ LOKO, a.s.
v Letohradě dne 2018

.....
Ing. Jan Urbánek, přednosta SEE OŘ Brno

.....
Ing. Petr Musílek, jednatel společnosti