

Cenová kalkulace na základě PL č. 29/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 4854 Pardubice
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	VPZ-392-21-01

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
19	Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
64	Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
182	Celkový součet	22 950 Kč	0	0	62 940 Kč	76 157 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	21.9.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Cenová kalkulace na základě PL č. 30/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 7214 Čáslav
T-815 CAPL 16 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R)	VPZ - 372-54-78

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce		Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1	Výměna průtokoměru	45 500 Kč	13	1	51 090 Kč	61 819 Kč
2	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	3	49 140 Kč	59 459 Kč
3	Výměna signalizace naplnění - spínač LUN 1628	500 Kč	3	1	1 790 Kč	2 166 Kč
5	Výměna rotačního objemového průtočného čerpadla	44 500 Kč	16	1	51 380 Kč	62 170 Kč
6	Výměna přepouštěcího ventilu	1 600 Kč	6	1	4 180 Kč	5 058 Kč
7	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
8	Kalibrace PM	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
9	Výměna navijecího bubnu uzemění	5 000 Kč	3	1	6 290 Kč	7 611 Kč
11	Výměna výdejní pistole V184 40 STOP	5 200 Kč	1	2	11 260 Kč	13 625 Kč
12	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	3	22 950 Kč	27 770 Kč
15	Vyčištění kotle UN	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
16	Výměna hrubého síťového čističe	6 570 Kč	1,5	1	7 215 Kč	8 730 Kč
17	Výměna vegeventilu navijení hadic	10 000 Kč	2	1	10 860 Kč	13 141 Kč
18	Kalibrace manometrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
22	Výměna startéru levého ve směru jízdy	12 192 Kč	2	1	13 052 Kč	15 793 Kč
23	Výměna vstřikovacího čerpadla	29 752 Kč	4,2	1	31 558 Kč	38 185 Kč
26	Seřízení geometrie přední nápravy	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
28	Výměna vstřikovače 1. válce	1 152 Kč	0,5	1	1 367 Kč	1 654 Kč
29	Přetěsnění olejové vany motoru	0 Kč	7	1	3 010 Kč	3 642 Kč
30	Přetěsnění víka motoru	0 Kč	1,4	1	602 Kč	728 Kč
31	Přetěsnění náboje pravého předního kola	0 Kč	5,6	1	2 408 Kč	2 914 Kč
32	Seřízení ventilů motoru (1. válec)	0 Kč	1,1	12	5 676 Kč	6 868 Kč
36	Výměna vložek jemného čističe paliva	49 Kč	0,5	1	264 Kč	320 Kč
37	Seřízení vstřikovacího čerpadla	0 Kč	1,2	1	516 Kč	624 Kč
38	Vyčištění odstředivého čističe oleje	0 Kč	0,5	1	215 Kč	260 Kč
43	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	11	9 213 Kč	11 148 Kč
46	Výměna paraboly předního světla	884 Kč	1	2	2 627 Kč	3 179 Kč
51	Výměna vložky čističe vzduchu	606 Kč	0,6	1	864 Kč	1 046 Kč
54	Výměna posilovače řízení	13 006 Kč	6	1	15 586 Kč	18 860 Kč
55	Výměna brzdového obložení přední nápravy	2 242 Kč	4	1	3 962 Kč	4 794 Kč
56	Výměna brzdových válců přední nápravy	3 356 Kč	2,4	1	4 388 Kč	5 309 Kč
57	Kompletní oprava záchytné zahrádky (laminace)	3 584 Kč	94	1	44 004 Kč	53 245 Kč
58	Kompletní oprava všech plechových dveří nástavby	3 240 Kč	12	10	84 000 Kč	101 640 Kč
59	Oprava záchytné vany u výdejní skupiny	6 600 Kč	24	1	16 920 Kč	20 473 Kč
60	Oprava záchytné vany u VPF	6 600 Kč	24	1	16 920 Kč	20 473 Kč

61	Oprava záchytné vany u výdejního čerpadla	7 600 Kč	26	1	18 780 Kč	22 724 Kč
62	Oprava odkalování u výdejního místa	3 230 Kč	20	1	11 830 Kč	14 314 Kč
63	Oprava odkalování u síťového filtru	4 520 Kč	20	1	13 120 Kč	15 875 Kč
64	Celková oprava vzduch. rozvodů výdejního systému	4 650 Kč	88	1	18 410 Kč	22 276 Kč
65	Oprava ochrana výdejního panelu	5 620 Kč	32	2	38 760 Kč	46 900 Kč
66	Oprava hasícího systému dle povinné výbavy ADR	2 650 Kč	2	2	7 020 Kč	8 494 Kč
67	Oprava měrného systému (tyčí)	15 000 Kč	62	1	41 660 Kč	50 409 Kč
69	Oprava osvětlení UN	1 500 Kč	2	4	9 440 Kč	11 422 Kč
70	Oprava signalizace zpátečky	1 000 Kč	1,5	1	1 645 Kč	1 990 Kč
71	Oprava všech ovládacích prvků výdejního panelu	1 800 Kč	2,5	12	34 500 Kč	41 745 Kč
73	Oprava laku kabiny	9 520 Kč	70	1	39 620 Kč	47 940 Kč
74	Oprava laku podvozku	9 850 Kč	32	1	23 610 Kč	28 568 Kč
75	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
76	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
77	Přetěsnění všech klapek a ventilů	8 530 Kč	44	1	27 450 Kč	33 215 Kč
78	Přetěsnění potrubního systému	3 520 Kč	36	1	19 000 Kč	22 990 Kč
79	Oprava klapky DN80 ruční zavírání	2 100 Kč	1	1	2 530 Kč	3 061 Kč
80	Výměna všech profilových těsnění skříní a kotle	8 800 Kč	6	1	11 380 Kč	13 770 Kč
81	D+M účelové nástavby	620 Kč	36	1	16 100 Kč	19 481 Kč
84	Montáž tabule ADR přední + zadní	1 200 Kč	1	2	3 260 Kč	3 945 Kč
86	Obnova schémat - panel	1 000 Kč	4	1	2 720 Kč	3 291 Kč
87	Oprava všech vodivých pospojení	500 Kč	4	1	2 220 Kč	2 686 Kč
88	Oprava elektrické instalace	5 932 Kč	40	1	23 132 Kč	27 990 Kč
90	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
92	Výměna těsnění dveří kabiny	1 400 Kč	1	2	3 660 Kč	4 429 Kč
95	Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace	950 Kč	2	2	3 620 Kč	4 380 Kč
96	Oprava vnější kotle (laminace)	5 560 Kč	44	1	24 480 Kč	29 621 Kč
97	Výměna LUN	12 000 Kč	3	3	39 870 Kč	48 243 Kč
98	Oprava držák výdejní pistole	800 Kč	3	1	2 090 Kč	2 529 Kč
99	Oprava uzemění výdejní pistole	800 Kč	2	1	1 660 Kč	2 009 Kč
103	D+M motoru, celkové přetěsnění a seřízení	9 630 Kč	91	1	48 760 Kč	59 000 Kč
104	D+M a přetěsnění výfukové porubí vč. tlumiče	4 000 Kč	4	1	5 720 Kč	6 921 Kč
105	D+M oprava pomocný pohon z převodovky	700 Kč	8	1	4 140 Kč	5 009 Kč
106	D+M skříň redukci z převodovky, oprava malá řada	22 000 Kč	11	1	26 730 Kč	32 343 Kč
107	Výměna posilovač řízení	17 000 Kč	2	1	17 860 Kč	21 611 Kč
108	D+M oprava přídatná převodovka	1 000 Kč	41	1	18 630 Kč	22 542 Kč
109	Oprava brzd - výměna brzd.obložení a bubnů obou ZN	18 000 Kč	7	1	21 010 Kč	25 422 Kč
110	Výměna brzdových válců obou ZN	22 000 Kč	5	1	24 150 Kč	29 222 Kč
111	Oprava vzduch.soustavy podv.- celková	45 200 Kč	25	1	55 950 Kč	67 700 Kč
112	D+M kabiny, výměna L dveří, výměna zadní L bok	35 430 Kč	62	1	62 090 Kč	75 129 Kč
113	Přetěsnění náboje levého předního kola	700 Kč	6	1	3 280 Kč	3 969 Kč
114	Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy	9 000 Kč	6	1	11 580 Kč	14 012 Kč
115	Výměna všech pryž.manžet čepů, táhel, lapačů,...	8 000 Kč	22	1	17 460 Kč	21 127 Kč
116	D+M oprava kloubových hřídelí v uložení polonáprav	1 200 Kč	3	1	2 490 Kč	3 013 Kč
117	Výměna mlhovek a směrových světel vč.seřízení	9 000 Kč	6	1	11 580 Kč	14 012 Kč
118	Výměna brzdových válců PN	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
119	Oprava a seřízení naftového topení	8 200 Kč	5	1	10 350 Kč	12 524 Kč
120	Výměna ventilátoru čelního skla	5 400 Kč	2	1	6 260 Kč	7 575 Kč
121	Výměna stěračů	1 500 Kč	0,5	1	1 715 Kč	2 075 Kč
122	Výměna L krycí plech stupaček	4 400 Kč	2	1	5 260 Kč	6 365 Kč

123	D+M oprava dílů kabiny, blatníků, sání, příslušenství	1 400 Kč	38	1	17 740 Kč	21 465 Kč
124	Pískování dílů + podvozku	2 280 Kč	44	1	21 200 Kč	25 652 Kč
125	Výměna výplní dveří	3 200 Kč	1,5	1	3 845 Kč	4 652 Kč
126	Oprava čalounění středového sedáku	4 300 Kč	4	1	6 020 Kč	7 284 Kč
127	Výměna všech olejových náplní podvozku	9 750 Kč	11	1	14 480 Kč	17 521 Kč
128	Oprava el.instalace podvozku	1 800 Kč	6	1	4 380 Kč	5 300 Kč
129	D+M všech plech. dílů	820 Kč	21	1	9 850 Kč	11 919 Kč
130	D+M příslušenství podvozku pro lakování	1 400 Kč	16	1	8 280 Kč	10 019 Kč
131	Oprava přetěsnění horních zátek na skříni zad. náprav	430 Kč	1	1	860 Kč	1 041 Kč
133	Mytí, odmaštění dílů a skupin	250 Kč	6	1	2 830 Kč	3 424 Kč
134	D+M přetěsnění nábojů L+P zadní nápravy	1 300 Kč	7	2	8 620 Kč	10 430 Kč
135	Oprava náboj L kola PN	7 600 Kč	6	1	10 180 Kč	12 318 Kč
136	Výměna válcové jednotky motoru 5ks	4 500 Kč	1	5	24 650 Kč	29 827 Kč
137	Výměna synchrony na kole velké řady ve skříni	6 600 Kč	2	1	7 460 Kč	9 027 Kč
138	Výměna lamely spojky	7 000 Kč	1	1	7 430 Kč	8 990 Kč
###	Celkový součet	642 074 Kč	0	0	1 540 561 Kč	1 864 079 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	21.9.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Cenová kalkulace na základě PL č. 31/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 662401 Olomouc
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	VPZ-385-49-29

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
2	Výměna hydraulického dvojčerpada	11 600 Kč	15	1	18 050 Kč	21 841 Kč
6	Výměna vysilače paliva LUN 1. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
9	Přetěsnění třicístného kulového kohoutu	0 Kč	6	1	2 580 Kč	3 122 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	12 600 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
48	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	12	10 051 Kč	12 162 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
64	Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
67	Oprava ukazatele paliva LUN	2 500 Kč	4	1	4 220 Kč	5 106 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
76	Oprava límce kotle - laminace	4 580 Kč	44	1	23 500 Kč	28 435 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
103	Výměna hadice samospád	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
111	Oprava těsnění lem kotle	400 Kč	4	1	2 120 Kč	2 565 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
117	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
120	Oprava vzduchových rozvodů	800 Kč	8	1	4 240 Kč	5 130 Kč
123	Oprava zapínání čerpadla	1 860 Kč	16	1	8 740 Kč	10 575 Kč
124	Výměna desky EHK	200 Kč	0,5	1	415 Kč	502 Kč
125	Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.sous.podvoz.	9 000 Kč	8	1	12 440 Kč	15 052 Kč
126	Přetěsnění výdejního potrubí	1 200 Kč	16	1	8 080 Kč	9 777 Kč
###	Celkový součet	159 793 Kč	0	0	360 494 Kč	436 198 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	19.9.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Cenová kalkulace na základě PL č. 32/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 1825 Tábor
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	VPZ-399-03-93

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH	
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	1	8 020 Kč	9 704 Kč
12	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
13	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
48	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	12	10 051 Kč	12 162 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
65	Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
82	Místní oprava laku	4 596 Kč	24	1	14 916 Kč	18 048 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
92	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
117	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
123	Oprava zapínání čerpadla	1 860 Kč	16	1	8 740 Kč	10 575 Kč
126	Přetěsnění výdejšího potrubí	1 200 Kč	16	1	8 080 Kč	9 777 Kč
###	Celkový součet	103 409 Kč	0	0	318 055 Kč	384 847 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	21.9.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Cenová kalkulace na základě PL č. 33/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 6848 Hradec Králové
T-815 CAP6 (podvozek TATRA 815 VP11 20 235 6x6.1R)	VPZ-370-21-47

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
19	Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
22	Výměna vegeventilu navíjení hadic	9 000 Kč	4	1	10 720 Kč	12 971 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
30	Výměna posilovače spojky	5 080 Kč	2,5	1	6 155 Kč	7 448 Kč
48	Výměna elektromagnetického ventilu EV 88C	408 Kč	1	4	3 350 Kč	4 054 Kč
54	Výměna vypínacího ložiska spojky	2 191 Kč	10	1	6 491 Kč	7 854 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
98	Oprava spojky - výměna lamely a přítl.talíře	6 500 Kč	22	1	15 960 Kč	19 312 Kč
107	D+M motor - nutné pro opravu spojky	2 560 Kč	36	1	18 040 Kč	21 828 Kč
113	Výměna výdejní pistole Dn25	3 560 Kč	2	1	4 420 Kč	5 348 Kč
120	Oprava vzduchových rozvodů	800 Kč	8	1	4 240 Kč	5 130 Kč
123	Oprava zapínání čerpadla	1 860 Kč	16	1	8 740 Kč	10 575 Kč
127	Výměna počítadlo	5 500 Kč	1	1	5 930 Kč	7 175 Kč
128	Přetěsnění výdejních hadic	250 Kč	4	1	1 970 Kč	2 384 Kč
###	Celkový součet	53 062 Kč	0	0	139 722 Kč	169 063 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	19.9.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------

Cenová kalkulace na základě PL č. 34/2016

Úplný název techniky	Vojenský útvar - 6950 Stará Boleslav
T-815 CA 18 (podvozek TATRA 815 VP12 28 235 6x6.1R)	397-00-30

	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
11	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
13	Revize ELSTAT	0 Kč	4	1	1 720 Kč	2 081 Kč
24	Celkový součet	0 Kč	0	0	3 655 Kč	4 423 Kč

V Chlumci nad Cidinou	dne	21.9.2016
-----------------------	-----	-----------

Manažer logistiky a obchodu	Marek Myška
-----------------------------	-------------