

Výzva č.: 2/2018/MVTV2.2-009 dílčímu k plnění zakázky (jednací řízení bez uveřejnění - dílčí část dodávek)					
Termín plnění - Zahájení: 23.4.2018			Předpokládané ukončení: 30.4.2018		
Speciální hnací vozidlo: MVTV 2.2-009, výrobní číslo: 11-0572					
Poř. číslo	Kód pol.dle SOD	Popis požadované (objednané) činnosti.	Před. počet jednot.	Cena v Kč bez DPH	
				Za jednotku	Celkem
1	1.1.	Periodická prohlídka P2 v rozsahu dle Návodu na údržbu vozidla MVTV2.2 vydaného výrobcem DV, (číslo dokumentu 4-8092-086-xy v platném znění), a dále v souladu se samostanou technickou dokumentací agregátů a celků vydaných výrobcem nebo dodavatelem zařízení.	1		-
		Údržba kloubových hřídelí spol. GKN Service Austria GmbH.			
		Údržbu elektronických stykačů 7-AU-600364 spol. Alfa Union a.s.			
		Údržba provozních a stratovacích Baterií Banner a kontrola dobíjení z vlastní a vnější sítě a přes el. centrálu KDE 12EA.			
		Kontrola pojišťovacích ventilů: demontáž, přezkoušení, seřízení.			
		Promazání míst dle Plánu mazání v rozsahu po 12 měsících nařízená Návodem na údržbu 4-8092-086-06 kap. 5.3.			
2	1.2.	Údržba kompresoru 3DSK 75 dle návodu, 4-8092-086-06, kap. 3.2, a dle kap. 6.5 v rozsahu údržby po 400 - 600 mth., včetně provedení výměny olejové náplně a údržbě ventilů.	1		-
3	1.3.	Údržba nezávislého topení AIRTRONIC spol. Eberspacher, Demontáž, diagnostika a vyčištění, seřízení.	1		-
4	1.4.	Údržba nezávislého topení HYDRONIC spol. Eberspacher. Provedení kompletní údržby včetně: načtení diagnostiky a prověření registru chyb, výměna palivového a vzduchového filtru, vyčištění tlakovým vzduchem spalovací komory, výměna palivové trysky.	1		-
5	1.6.	Údržba výfukového potrubí SM TEDOM: čištění filtru pevných částic DPF, modulu DOC, čištění katalizátoru SCR.	1		-
6	1.7.	Údržba spal. motoru M1.2C, TD 265 RH6H TA 26, dle Návodu k obsluze a údržbě motorů TEDOM UIC IIIB v servisním stupni T I a přípojných předpisů k náplním motorových olejů 61-0-0263.1 vydané výrobcem spol. TEDOM a.s.	1		-
7	1.8.	Údržba trakčních motorů TE028 SDK003 dle dokumentu výrobce spol. SKD Trade, a.s. - Popis a údržba trakčního motoru TE028 SDK003, činnost v rozsahu pro Kontrolní prohlídku 3 x P1 - kontrola kartáčů a sběrného ústrojí - dle stavu výměna kartáčů. Vyčištění filtrů sání nuceného chlazení.	1		-
8	1.9.	Údržba zdvihací pohyblivé pracovní plošiny typu PPP1N-H-020/16 dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2.	1		-
9	1.11.	Údržba trakčního alternátoru dle návodu, 4-8092-086-06, kap. 3.2 a dle návodu na údržbu spol. Siemens, 1F 2 v 3.8.cz, 2-032 (20.03.12).	1		-
10	2.7.	Periodická prohlídka rychloměru dle návodu 4-8092-086-06, kap. 3.2, a dále dle Návodu na údržbu el. rychloměru RE1xx – MU0004A vydaného spol. UniControls-Tramex s.r.o. Vydání zápisu s vyjádřením o výsledku kontroly.	1		-

11	2.8.	Kontrola soupravy vozidlové radiostanice VS67 dle Návodu na údržbu 4-8092-086-06, kap. 3.2, Údržbu provést dle pokynů uvedených v Technických podmínkách TP-TCZ-509/10 spol T-CZ a.s., odst. 6. O provedené kontrole musí být vydán zápis s vyjádřením výsledku kontroly a zapsání kontroly do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení.	1		-
12	2.10.	Údržba a čištění lamel chladiče: demontáž chladiče chlad. kapaliny a chladiče plnicího vzduchu, tlakové čištění, vysušení, kontrola stavu, montáž, kontrola těsnosti okruhu.	1		-
13	3.5.	Prohlídka VZ typu KBS-E v rozsahu P3 + zkouška STOP TRS (GRM-R). Provedení zápisu do Záznamu prohlídek údržby + zápis do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. Zařízení.	1		-
19	3.8.	Kontrola brzdových tlakoměrů dle Návodu na údržbu 4-8092-086-06, odstavce 3.2, kapitola „Brzdové tlakoměry“, Vyznačení provedení porovnání na tlakoměry.	1		-
14	3.15.	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	1		-
15	4.1.	Výměna všech brzdových špalíků.	2,5		-
16	4.1.	Výměna brzdíče BP na stanovišti 1. Při odbrzdění podchází.	1		-
17	4.1.	Kalibrace manometrů	3		-
19	4.1.	Oprava střechy prohlídkové kabiny, levá strana: přelaminátování, vybroušení, nátěr.	7,5		-
20	4.1.	Přivaření páky pro ruční ovládání stěrače v prohlídkové kabině.	1		-
21	4.1.	Výměna stíracích gum na stanovištích	2		-
22	4.1.	Oprava netěsnosti vytápěcího okruhu na spodku vozu, vedle skříně el. předtápění SM. Výměna silikonových propojek + zdvojené pásy.	8,5		-
23	4.1.	Oprava zpětných zrcátek.	1,5		-
24	4.1.	Kontrola stavu a doplnění aditiva AdBlue.	0,5		-
	5.3.	Zrcátko zpětné (Z 430.100020) kus	1		-
	5.4.	Držák zrcátka (3-1447-1509-00)	1		-
	5.32.	Zdrž brzdová 320 PZ-013	8		-
	5.33.	AdBlue, činidlo na redukci plynů NOx.	7		-
	5.36.	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	100		-
<b>Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH na provedení požadované činnosti:</b>					<b>-</b>

Za Oblastní ředitelství Brno, správu EE,  
v Brně dne 17.4.2018

Za CZ LOKO, a.s.  
v Letohradě dne 2018

.....  
Ing. Jan Urbánek, přednosta SEE OŘ Brno

.....  
Ing. Petr Musílek, jednatel společnosti