

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 117/2017, Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10																																																													
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel																																																													
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]																																																													
Typ/modifikace techniky: LRD110SW TDI TERÉ	Uživatel techniky: 662400 BECHYNĚ Disloka ce techniky: Bechyně plk. gšt. Ing. Robert Bielený velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení																																																														
Evidenční číslo: 235 31-77	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) mpor. Ing. Bugner Rudolf [redacted]																																																														
Rok výroby: 1999																																																															
SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava																																																															
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis																																																															
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin [redacted] podpis																																																															
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň Termín (doba) ukončení poskytování služby: 90 pracovních dnů od podepsání nabídky																																																															
Nabídková cena																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Poskytovatel:</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Druh nákladů:</th> <th style="width: 40%;">Stručný popis</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Počet jednotek</th> <th style="width: 15%;">Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td>výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.117</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.117</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Subdodavatel Autolakovna Voříšek, s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">744 649,66</td> </tr> </tbody> </table>				Poskytovatel:					Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.117	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.117	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Kooperace:					Ostatní náklady:					Subdodavatel Autolakovna Voříšek, s.r.o.					Náklady na vlastní výkony:					Materiálové náklady:					Kooperace:					Ostatní náklady:					Celkem bez DPH:				744 649,66
Poskytovatel:																																																															
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																																											
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.117	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																																											
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.117	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																																											
Kooperace:																																																															
Ostatní náklady:																																																															
Subdodavatel Autolakovna Voříšek, s.r.o.																																																															
Náklady na vlastní výkony:																																																															
Materiálové náklady:																																																															
Kooperace:																																																															
Ostatní náklady:																																																															
Celkem bez DPH:				744 649,66																																																											
Nabídková cena celkem 744 649,66 Kč bez DPH, 901 026,09 Kč s DPH.																																																															
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon																																																															
V Praze dne: 11.10.2017		v Praze dne: 26-03-2019																																																													
Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.11 160202-02200.....		[redacted]																																																													
Za poskytovatele: Veselý jednatel		Za objednatele: [redacted]																																																													



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 117/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Karoserie - oprava	ALR9936	1	ks	Blatník pravý přední					
1.2	Karoserie - oprava	ALR9935	1	ks	Blatník levý přední					
1.3	Karoserie - oprava	ALR6122	1	ks	Bok blatníku pravý př.					
1.4	Karoserie - oprava	ALR6121	1	ks	Bok blatníku levý př.					
1.5	Karoserie - oprava	302532	26	ks	Matice					
1.6	Karoserie - oprava	3900L	28	ks	Podložka					
1.7	Karoserie - oprava	AYP500170	28	ks	Šroub					
1.8	Karoserie - oprava	AK616011	8	ks	Matice					
1.9	Karoserie - oprava	WC108051L	8	ks	Podložka					
1.10	Karoserie - oprava	AM605066	8	ks	Šroub					
1.11	Karoserie - oprava	79051	4	ks	Matice					
1.12	Karoserie - oprava	RU612373L	41	ks	Nýt					
1.13	Karoserie - oprava	EBN500061	1	ks	Kryty př.blatníků					
1.14	Karoserie - oprava	EBN500051	1	ks	Kryty práhů					
1.15	Karoserie - oprava	AWR2214	1	ks	Mřížka blatníku					
1.16	Karoserie - oprava	RTC3745	9	ks	Matice					
1.17	Karoserie - oprava	AB608088	15	ks	Šroub					
1.18	Karoserie - oprava	AWR2217	1	ks	Záslepka blatníku					
1.19	Karoserie - oprava	MRC9378	1	ks	Rozšíření blatníku RH					
1.20	Karoserie - oprava	MRC9377	1	ks	Rozšíření blatníku LH					
1.21	Karoserie - oprava	AFU1075	60	ks	Přástkový nýt					
1.22	Karoserie - oprava	AMR3247	2	ks	Přední světlomet					
1.23	Karoserie - oprava	LR048189	2	ks	Poziční světlo přední					
1.24	Karoserie - oprava	RTC6205	1	ks	Práh přední pravý					
1.25	Karoserie - oprava	RTC6206	1	ks	Práh přední levý					
1.26	Karoserie - oprava	RTC6209	1	ks	Práh zadní pravý					
1.27	Karoserie - oprava	RTC6210	1	ks	Práh zadní levý					
1.28	Karoserie - oprava	MRC6436	1	ks	Roh blatníku pravý zd.					
1.29	Karoserie - oprava	MRC6437	1	ks	Roh blatníku levý zd.					
1.30	Karoserie - oprava	RU612253	100	ks	Nýt					
1.31	Karoserie - oprava	AFR710220	1	ks	Výztuha					
1.32	Karoserie - oprava	AFR710230	1	ks	Výztuha					
1.33	Karoserie - oprava	MRC8736	3	ks	Maticový plech					
1.34	Karoserie - oprava	8DA710020	1	ks	Dveře přední pravé					
1.35	Karoserie - oprava	8DD710020	1	ks	Panel dveří					
1.36	Karoserie - oprava	CUH000101	1	ks	Regulátor okna					
1.37	Karoserie - oprava	EJD500620	1	ks	Lišta					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.38	Karoserie - oprava	BDA710030	1	ks	Dveře přední levé						
1.39	Karoserie - oprava	BDO710030	1	ks	Panel dveří						
1.40	Karoserie - oprava	CUH000111	1	ks	Regulátor okna						
1.41	Karoserie - oprava	EJD500630	1	ks	Lišta						
1.42	Karoserie - oprava	BDG710010	6	ks	Lišty okna						
1.43	Karoserie - oprava	201235	6	ks	Roh okna						
1.44	Karoserie - oprava	BDG710060	2	ks	Lišta						
1.45	Karoserie - oprava	201647	2	ks	Roh okna						
1.46	Karoserie - oprava	BDG710080	1	ks	Lišta						
1.47	Karoserie - oprava	BDG710090	1	ks	Lišta						
1.48	Karoserie - oprava	MTC8473	2	ks	Těsnění						
1.49	Karoserie - oprava	ALR5980	2	ks	Těsnění						
1.50	Karoserie - oprava	ALR2648	1	ks	Držák						
1.51	Karoserie - oprava	LR020251	1	ks	Držák						
1.52	Karoserie - oprava	MUC4073	4	ks	Podložka						
1.53	Karoserie - oprava	CFE000710	2	ks	Těsnění						
1.54	Karoserie - oprava	MXC5832	2	ks	Těsnění						
1.55	Karoserie - oprava	CFE000720	2	ks	Těsnění						
1.56	Karoserie - oprava	AC606031L	35	ks	Šroub						
1.57	Karoserie - oprava	AC606041L	4	ks	Šroub						
1.58	Karoserie - oprava	LR077708	1	ks	Pant dveří						
1.59	Karoserie - oprava	LR077707	1	ks	Pant dveří						
1.60	Karoserie - oprava	LR074026	3	ks	Pant dveří						
1.61	Karoserie - oprava	LR077690	3	ks	Pant dveří						
1.62	Karoserie - oprava	BYG100150L	16	ks	Šroub						
1.63	Karoserie - oprava	BYG100140L	8	ks	Šroub						
1.64	Karoserie - oprava	MWC1898	10	ks	Podložka						
1.65	Karoserie - oprava	BYH500100	8	ks	Matice						
1.66	Karoserie - oprava	MXC7652	1	ks	Klika dveří přední pr.						
1.67	Karoserie - oprava	MXC7651	1	ks	Klika dveří přední lev.						
1.68	Karoserie - oprava	5TC617	4	ks	Těsnění klik dveří						
1.69	Karoserie - oprava	MWC1950	8	ks	Matice						
1.70	Karoserie - oprava	EJ5000011PMA	4	ks	Vodítko západky zám.						
1.71	Karoserie - oprava	JRC1775PMA	4	ks	Zápatka zámku						
1.72	Karoserie - oprava	LR077687	1	ks	Těsnění dveří						
1.73	Karoserie - oprava	LR077686	1	ks	Těsnění dveří						
1.74	Karoserie - oprava	ALR6250	2	ks	Těsnění						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.75	Karoserie - oprava	BFL710020	1	ks	Zadní dveře pravé						
1.76	Karoserie - oprava	BFO710050	1	ks	Panel dveří						
1.77	Karoserie - oprava	BFL710030	1	ks	Zadní dveře levé						
1.78	Karoserie - oprava	BFO710070	1	ks	Panel dveří						
1.79	Karoserie - oprava	ELD500070	1	ks	Těsnění						
1.80	Karoserie - oprava	BFG710040	1	ks	Těsnění						
1.81	Karoserie - oprava	BFG710050	1	ks	Těsnění						
1.82	Karoserie - oprava	MWC1900	2	ks	Těsnění						
1.83	Karoserie - oprava	ALR5982	1	ks	Těsnění						
1.84	Karoserie - oprava	ALR5981	1	ks	Těsnění						
1.85	Karoserie - oprava	LR077684	1	ks	Těsnění dveří						
1.86	Karoserie - oprava	LR077683	1	ks	Těsnění dveří						
1.87	Karoserie - oprava	ALR6251	2	ks	Těsnění						
1.88	Karoserie - oprava	BYG100160L	4	ks	Šroub						
1.89	Karoserie - oprava	BYG500090	4	ks	Šroub						
1.90	Karoserie - oprava	LR016715	4	ks	Maticový plech						
1.91	Karoserie - oprava	LR066529	1	ks	Klika dveří						
1.92	Karoserie - oprava	LR066531	1	ks	Klika dveří						
1.93	Karoserie - oprava	MWC3136	50	ks	Klip						
1.94	Karoserie - oprava	MXC1800	50	ks	Klip						
1.95	Karoserie - oprava	MWC9918PMA	10	ks	Plastový nýt						
1.96	Karoserie - oprava	MWC9917	10	ks	Klip						
1.97	Karoserie - oprava	MKC4738PMA	4	ks	Krytka západky zámku						
1.98	Karoserie - oprava	ALO710010	2	ks	Zadní rozšíř. blatníků						
1.99	Karoserie - oprava	ALR6851	1	ks	5.dveře						
1.100	Karoserie - oprava	MWC4713	1	ks	Sklo 5.dveří						
1.101	Karoserie - oprava	333034	1	ks	Držák						
1.102	Karoserie - oprava	333035	2	ks	Držák						
1.103	Karoserie - oprava	333033	2	ks	Držák						
1.104	Karoserie - oprava	333032	1	ks	Držák						
1.105	Karoserie - oprava	78159	4	ks	Těsnící páska						
1.106	Karoserie - oprava	AR606031L	40	ks	Šroub						
1.107	Karoserie - oprava	LR016708	1	ks	Omezovač 5.dveří						
1.108	Karoserie - oprava	FQJ103840	1	ks	Zámek 5.dveří						
1.109	Karoserie - oprava	EKC000030PMA	1	ks	Těsnění						
1.110	Karoserie - oprava	MTC4290	1	ks	Držák						
1.111	Karoserie - oprava	LR044314	1	ks	Těsnění 5.dveří						

p.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.112	Karoserie - oprava	LR055354	1	ks	Těsnění						
1.113	Karoserie - oprava	AFP710120	1	ks	Držák						
1.114	Karoserie - oprava	AB606056	10	ks	Šroub						
1.115	Karoserie - oprava	LR019162	1	ks	Horní díl blatníků zd.						
1.116	Karoserie - oprava	LR019163	1	ks	Horní díl blatníků zd.						
1.117	Karoserie - oprava	MXC8934	1	ks	Zd.boč.díl blatníku						
1.118	Karoserie - oprava	MXC8935	1	ks	Zd.boč.díl blatníku						
1.119	Karoserie - oprava	RA612373L	12	ks	Nýt						
1.120	Karoserie - oprava	RU608313L	10	ks	Nýt						
1.121	Karoserie - oprava	MRC5071	1	ks	Panel zd.blatníku boč.						
1.122	Karoserie - oprava	STC1855	1	ks	Panelzd.blatníků zad.						
1.123	Karoserie - oprava	RTC6291	1	ks	Panel zd.blatníku boč.						
1.124	Karoserie - oprava	STC1854	1	ks	Panelzd.blatníků zad.						
1.125	Karoserie - oprava	MTC4994	1	ks	Těsnění						
1.126	Karoserie - oprava	ALR5055	2	ks	Těsnění						
1.127	Karoserie - oprava	LR053838	1	ks	Těsnění						
1.128	Karoserie - oprava	LR053839	1	ks	Těsnění						
1.129	Karoserie - oprava	MWC9832LUH	30	ks	Přichytka stropnice						
1.130	Karoserie - oprava	LR055333	1	ks	Zástěrka						
1.131	Karoserie - oprava	LR055323	1	ks	Zástěrka						
1.132	Karoserie - oprava	LR055330	1	ks	Zástěrka						
1.133	Karoserie - oprava	LR055331	1	ks	Zástěrka						
1.134	Karoserie - oprava	RTC8860AA	1	ks	Kryty zd.světél						
1.135	Karoserie - oprava	STCS0417	1	ks	Zadní žebřík						
1.136	Karoserie - oprava	ANR2054	1	ks	Zadní díl rámu						
1.137	Karoserie - oprava	RTC3354	1	ks	Montážní kit zd.díl.ram						
1.138	Karoserie - oprava	STC927	1	ks	Zámek kapoty						
1.139	Karoserie - oprava	STC925	1	ks	Úchyt kapoty						
1.140	Karoserie - oprava	MTC6504	1	ks	Záda vložek zámků						
1.141	Karoserie - oprava	LR075817	2	ks	Pant 5.dveří						
1.142	Karoserie - oprava	LR082984	1	ks	Pant 5.dveří						
1.143	Karoserie - oprava	147707	3	ks	Čistič (500ml)						
1.144	Karoserie - oprava	147706	2	ks	Mazadlo (400ml)						
2.1	Interiér - oprava	XPB101290	1	ks	Přepínač dál/směr.						
2.2	Interiér - oprava	AMR6106	1	ks	Přepínač stěračů						
2.3	Interiér - oprava	AMR6104	1	ks	Přepínač světel						
2.4	Interiér - oprava	AMR3339	6	ks	Žárovka						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.5	Interiér - oprava	AEU2724	6	ks	Žárovka					
2.6	Interiér - oprava	STC4849	1	ks	Ovládání ventilátoru					
2.7	Interiér - oprava	UTP1908	1	ks	Kabeláž ovl.ventilát.					
2.8	Interiér - oprava	MWC2532	1	ks	Zámek uchyc.zd.seda.					
2.9	Interiér - oprava	ADU3469L	1	ks	Klip					
2.10	Interiér - oprava	HWE100740	1	ks	Uchyt sedačky					
2.11	Interiér - oprava	MWC1614	1	ks	Táhlo					
2.12	Interiér - oprava	AWR6008	1	ks	Zam.plech					
2.13	Interiér - oprava	AWR6005	1	ks	Zam.plech					
2.14	Interiér - oprava	1N0005700-641	1	ks	Mihové světlometry					
2.15	Interiér - oprava		1	ks	Oprava el. instal.vozu					
3.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
3.2	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
3.3	Motor - oprava	FC108137	1	ks	Šroub					
3.4	Motor - oprava	FB108261	1	ks	Šroub					
3.5	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub					
3.6	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
3.7	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
3.8	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
3.9	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnící podložka					
3.10	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
3.11	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft					
3.12	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
3.13	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
3.14	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
3.15	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
3.16	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
3.17	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm					
3.18	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
3.19	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění					
3.20	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
3.21	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
3.22	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
3.23	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
3.24	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění					
3.25	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
3.26	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
3.27	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice						
3.28	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice						
3.29	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dleřový filtr						
3.30	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění						
3.31	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka						
3.32	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“ kroužek						
3.33	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat						
3.34	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu						
3.35	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Senzor teploty						
3.36	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ						
3.37	Motor - oprava	WALS00010L	1	ks	Těsnění						
3.38	Motor - oprava	55108201	2	ks	Šroub						
3.39	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub						
3.40	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnící podložka						
3.41	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje						
3.42	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
3.43	Motor - oprava	FS108207L	2	ks	Šroub						
3.44	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
3.45	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění						
3.46	Motor - oprava	NRC9771	5	ks	Těsnící kroužek						
3.47	Motor - oprava	NRC9770	5	ks	Převlečná matice						
3.48	Motor - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
3.49	Motor - oprava	ERR2337	4	ks	gum.držák.filtru						
3.50	Motor - oprava	FN106047L	4	ks	Matice						
3.51	Motor - oprava	ERR4688	2	ks	Držák vzduch.filtru						
3.52	Motor - oprava	ERR3284	1	ks	Těsnění						
3.53	Motor - oprava	STCS0530	1	ks	Chladicí kapalina						
3.54	Motor - oprava	STCS0519	1	ks	Olej do posil.fixení						
3.55	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40						
3.56	Motor - oprava	147707	3	ks	Čistič (500ml)						
3.57	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite						
4.1	Nápravy - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol						
4.2	Nápravy - oprava		1	ks	Geometrie nápravy						
5.1	zajet - vyjet			ks							
6.1	jízdní zkouška			ks							
				ks							
				ks							

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 117/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 117/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	6624 BECHYNĚ		
Typ vojenské techniky	LRD 130 TD5 ZDRAVOTNI	VPZ	235 31-77
VIN	SALLDHM68WA155800		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU, ŠASÍ, ELEKTROINSTALACE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 117

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 117

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:		Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Druh nákladů:	Stručný popis			
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 117			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 117			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel	Autolakovna Voříšek, s.r.o.			
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				744 649,66

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 90 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 11.10.2017

Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.10.11
16:00:03 +0200

V Praze

dne: 11.10.2017

Za odběratele:



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 117/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet jedinic		
1.1	Karoserie - oprava	ALR9936	1	ks	Blatník pravý přední					
1.2	Karoserie - oprava	ALR9935	1	ks	Blatník levý přední					
1.3	Karoserie - oprava	ALR6122	1	ks	Bok blatníku pravý př.					
1.4	Karoserie - oprava	ALR6121	1	ks	Bok blatníku levý př.					
1.5	Karoserie - oprava	302532	26	ks	Matice					
1.6	Karoserie - oprava	3900L	28	ks	Podložka					
1.7	Karoserie - oprava	AYP500170	28	ks	Šroub					
1.8	Karoserie - oprava	AK616011	8	ks	Matice					
1.9	Karoserie - oprava	WC108051L	8	ks	Podložka					
1.10	Karoserie - oprava	AM605066	8	ks	Šroub					
1.11	Karoserie - oprava	79051	4	ks	Matice					
1.12	Karoserie - oprava	RU612373L	41	ks	Nýt					
1.13	Karoserie - oprava	EBN500061	1	ks	Kryty př. blatníků					
1.14	Karoserie - oprava	EBN500051	1	ks	Kryty práhů					
1.15	Karoserie - oprava	AWR2214	1	ks	Mřížka blatníku					
1.16	Karoserie - oprava	RTC3745	9	ks	Matice					
1.17	Karoserie - oprava	A8608088	15	ks	Šroub					
1.18	Karoserie - oprava	AWR2217	1	ks	Záslepka blatníku					
1.19	Karoserie - oprava	MRC9378	1	ks	Rozšíření blatníku RH					
1.20	Karoserie - oprava	MRC9377	1	ks	Rozšíření blatníku LH					
1.21	Karoserie - oprava	AFU1075	60	ks	Plastový nýt					
1.22	Karoserie - oprava	AMR3247	2	ks	Přední světlomet					
1.23	Karoserie - oprava	LR048189	2	ks	Poziční světlo přední					
1.24	Karoserie - oprava	RTC6205	1	ks	Práh přední pravý					
1.25	Karoserie - oprava	RTC6206	1	ks	Práh přední levý					
1.26	Karoserie - oprava	RTC6209	1	ks	Práh zadní pravý					
1.27	Karoserie - oprava	RTC6210	1	ks	Práh zadní levý					
1.28	Karoserie - oprava	MRC6436	1	ks	Roh blatníku pravý zd.					
1.29	Karoserie - oprava	MRC6437	1	ks	Roh blatníku levý zd.					
1.30	Karoserie - oprava	RU612253	100	ks	Nýt					
1.31	Karoserie - oprava	AFR710220	1	ks	Výztuha					
1.32	Karoserie - oprava	AFR710230	1	ks	Výztuha					
1.33	Karoserie - oprava	MRC8736	3	ks	Maticový plech					
1.34	Karoserie - oprava	BDA710020	1	ks	Dveře přední pravé					
1.35	Karoserie - oprava	BDD710020	1	ks	Panel dveří					
1.36	Karoserie - oprava	CUH000101	1	ks	Regulátor okna					
1.37	Karoserie - oprava	EJDS00620	1	ks	Lišta					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.38	Karoserie - oprava	BDA710030	1	ks	Dveře přední levé						
1.39	Karoserie - oprava	BDO710030	1	ks	Panel dveří						
1.40	Karoserie - oprava	CUH000111	1	ks	Regulátor okna						
1.41	Karoserie - oprava	EJD500630	1	ks	Lišta						
1.42	Karoserie - oprava	BDG710010	6	ks	Lišty okna						
1.43	Karoserie - oprava	201235	6	ks	Roh okna						
1.44	Karoserie - oprava	B0G710060	2	ks	Lišta						
1.45	Karoserie - oprava	201647	2	ks	Roh okna						
1.46	Karoserie - oprava	BDG710080	1	ks	Lišta						
1.47	Karoserie - oprava	BDG710090	1	ks	Lišta						
1.48	Karoserie - oprava	MTC8473	2	ks	Těsnění						
1.49	Karoserie - oprava	ALR5980	2	ks	Těsnění						
1.50	Karoserie - oprava	ALR2648	1	ks	Držák						
1.51	Karoserie - oprava	LRO20251	1	ks	Držák						
1.52	Karoserie - oprava	MUC4073	4	ks	Podložka						
1.53	Karoserie - oprava	CFE000710	2	ks	Těsnění						
1.54	Karoserie - oprava	MXC5832	2	ks	Těsnění						
1.55	Karoserie - oprava	CFE000720	2	ks	Těsnění						
1.56	Karoserie - oprava	AC606031L	35	ks	Šroub						
1.57	Karoserie - oprava	AC606041L	4	ks	Šroub						
1.58	Karoserie - oprava	LR077708	1	ks	Pant dveří						
1.59	Karoserie - oprava	LR077707	1	ks	Pant dveří						
1.60	Karoserie - oprava	LR074026	3	ks	Pant dveří						
1.61	Karoserie - oprava	LR077690	3	ks	Pant dveří						
1.62	Karoserie - oprava	BYG100150L	16	ks	Šroub						
1.63	Karoserie - oprava	BYG100140L	8	ks	Šroub						
1.64	Karoserie - oprava	MWC1898	10	ks	Podložka						
1.65	Karoserie - oprava	BYH500100	8	ks	Matice						
1.66	Karoserie - oprava	MXC7652	1	ks	Klika dveří přední pr.						
1.67	Karoserie - oprava	MXC7651	1	ks	Klika dveří přední lev.						
1.68	Karoserie - oprava	5TC617	4	ks	Těsnění klik dveří						
1.69	Karoserie - oprava	MWC1950	8	ks	Matice						
1.70	Karoserie - oprava	EJ5000011PMA	4	ks	Vodítko západky zám.						
1.71	Karoserie - oprava	JRC1775PMA	4	ks	Zápatka zámku						
1.72	Karoserie - oprava	LR077687	1	ks	Těsnění dveří						
1.73	Karoserie - oprava	LR077686	1	ks	Těsnění dveří						
1.74	Karoserie - oprava	ALR6250	2	ks	Těsnění						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet jedinic	(Kč bez DPH)		
1.75	Karoserie - oprava	BFL710020	1	ks	Zadní dveře pravé						
1.76	Karoserie - oprava	BFD710060	1	ks	Panel dveří						
1.77	Karoserie - oprava	BFL710030	1	ks	Zadní dveře levé						
1.78	Karoserie - oprava	BFO710070	1	ks	Panel dveří						
1.79	Karoserie - oprava	ELDS00070	1	ks	Těsnění						
1.80	Karoserie - oprava	BFG710D40	1	ks	Těsnění						
1.81	Karoserie - oprava	BFG710050	1	ks	Těsnění						
1.82	Karoserie - oprava	MWC1900	2	ks	Těsnění						
1.83	Karoserie - oprava	ALR5982	1	ks	Těsnění						
1.84	Karoserie - oprava	ALR5981	1	ks	Těsnění						
1.85	Karoserie - oprava	LR077684	1	ks	Těsnění dveří						
1.86	Karoserie - oprava	LR077683	1	ks	Těsnění dveří						
1.87	Karoserie - oprava	ALR6251	2	ks	Těsnění						
1.88	Karoserie - oprava	BYG100160L	4	ks	Šroub						
1.89	Karoserie - oprava	BYG500090	4	ks	Šroub						
1.90	Karoserie - oprava	LR016715	4	ks	Maticový plech						
1.91	Karoserie - oprava	LR066529	1	ks	Klika dveří						
1.92	Karoserie - oprava	LR066531	1	ks	Klika dveří						
1.93	Karoserie - oprava	MWC3136	50	ks	Klip						
1.94	Karoserie - oprava	MKC1800	50	ks	Klip						
1.95	Karoserie - oprava	MWC9918PMA	10	ks	Plastový nýt						
1.96	Karoserie - oprava	MWC9917	10	ks	Klip						
1.97	Karoserie - oprava	MXC4738PMA	4	ks	Krytka západky zámku						
1.98	Karoserie - oprava	ALO710010	2	ks	Zadní rozšíř. blatníků						
1.99	Karoserie - oprava	ALR6851	1	ks	S.dveře						
1.100	Karoserie - oprava	MWC4713	1	ks	Sklo S.dveří						
1.101	Karoserie - oprava	333034	1	ks	Držák						
1.102	Karoserie - oprava	333035	2	ks	Držák						
1.103	Karoserie - oprava	333033	2	ks	Držák						
1.104	Karoserie - oprava	333032	1	ks	Držák						
1.105	Karoserie - oprava	78159	4	ks	Těsnící páska						
1.106	Karoserie - oprava	AR606031L	40	ks	Šroub						
1.107	Karoserie - oprava	LR016708	1	ks	Dmezovač S.dveří						
1.108	Karoserie - oprava	FQJ103840	1	ks	Zámek S.dveří						
1.109	Karoserie - oprava	EKC000030PMA	1	ks	Těsnění						
1.110	Karoserie - oprava	MTC4290	1	ks	Držák						
1.111	Karoserie - oprava	LR044314	1	ks	Těsnění S.dveří						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.112	Karoserie - oprava	LR055354	1	ks	Těsnění					
1.113	Karoserie - oprava	AFP710120	1	ks	Držák					
1.114	Karoserie - oprava	A8606056	10	ks	Šroub					
1.115	Karoserie - oprava	LR019162	1	ks	Horní díl blatníků zd.					
1.116	Karoserie - oprava	LR019163	1	ks	Horní díl blatníků zd.					
1.117	Karoserie - oprava	MXC8934	1	ks	Zd.boč.díl blatníku					
1.118	Karoserie - oprava	MXC8935	1	ks	Zd.boč.díl blatníku					
1.119	Karoserie - oprava	RA612373L	12	ks	Nýt					
1.120	Karoserie - oprava	RU608313L	10	ks	Nýt					
1.121	Karoserie - oprava	MRC5071	1	ks	Panel zd.blatníku boč.					
1.122	Karoserie - oprava	STC1855	1	ks	Panelzd.blatníků zad.					
1.123	Karoserie - oprava	RTC6291	1	ks	Panel zd.blatníku boč.					
1.124	Karoserie - oprava	STC1854	1	ks	Panelzd.blatníků zad.					
1.125	Karoserie - oprava	MTC4994	1	ks	Těsnění					
1.126	Karoserie - oprava	ALRS055	2	ks	Těsnění					
1.127	Karoserie - oprava	LR053838	1	ks	Těsnění					
1.128	Karoserie - oprava	LR053839	1	ks	Těsnění					
1.129	Karoserie - oprava	MWC9832LUH	30	ks	Přichytka stropnice					
1.130	Karoserie - oprava	LR055333	1	ks	Zástěrka					
1.131	Karoserie - oprava	LR055323	1	ks	Zástěrka					
1.132	Karoserie - oprava	LR055330	1	ks	Zástěrka					
1.133	Karoserie - oprava	LR055331	1	ks	Zástěrka					
1.134	Karoserie - oprava	RTC8860AA	1	ks	Kryty zd.světél					
1.135	Karoserie - oprava	STC50417	1	ks	Zadní žebřík					
1.136	Karoserie - oprava	ANR2054	1	ks	Zadní díl rámu					
1.137	Karoserie - oprava	RTC3354	1	ks	Montážní kit zd.díl.ram					
1.138	Karoserie - oprava	STC927	1	ks	Zámek kapoty					
1.139	Karoserie - oprava	STC925	1	ks	Úchyt kapoty					
1.140	Karoserie - oprava	MTC6504	1	ks	Záda vložek zámků					
1.141	Karoserie - oprava	LR075817	2	ks	Pant 5.dveří					
1.142	Karoserie - oprava	LR082984	1	ks	Pant 5.dveří					
1.143	Karoserie - oprava	147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.144	Karoserie - oprava	147706	2	ks	Mazadlo (400ml)					
2.1	Interiér - oprava	XPB101290	1	ks	Přepínač dál/směr.					
2.2	Interiér - oprava	AMR6106	1	ks	Přepínač stěračů					
2.3	Interiér - oprava	AMR6104	1	ks	Přepínač světel					
2.4	Interiér - oprava	AMR3339	6	ks	Žárovka					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
2.5	Interiér - oprava	AEU2724	6	ks	Žárovka						
2.6	Interiér - oprava	STC4849	1	ks	Dvířák ventilátoru						
2.7	Interiér - oprava	UTP1908	1	ks	Kabeláž ovl.ventilát.						
2.8	Interiér - oprava	MWC2532	1	ks	Zámek uchyc.zd.seda.						
2.9	Interiér - oprava	ADU3469L	1	ks	Klip						
2.10	Interiér - oprava	HWE100740	1	ks	Uchyt sedačky						
2.11	Interiér - oprava	MWC1614	1	ks	Táhlo						
2.12	Interiér - oprava	AWR6008	1	ks	Zam.plech						
2.13	Interiér - oprava	AWR6005	1	ks	Zam.plech						
2.14	Interiér - oprava	1N0005700-641	1	ks	Mihové světlometry						
2.15	Interiér - oprava		1	ks	Oprava el. instal.vozu						
3.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ						
3.2	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění						
3.3	Motor - oprava	FC108137	1	ks	Šroub						
3.4	Motor - oprava	FB108261	1	ks	Šroub						
3.5	Motor - oprava	1372612	5	ks	Šroub						
3.6	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub						
3.7	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru						
3.8	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka						
3.9	Motor - oprava	ERR894	5	ks	Těsnící podložka						
3.10	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty						
3.11	Motor - oprava	TE110071L	10	ks	Šteft						
3.12	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft						
3.13	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje						
3.14	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání						
3.15	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm						
3.16	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání						
3.17	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25 mm						
3.18	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání						
3.19	Motor - oprava	ERR2026	1	ks	Těsnění						
3.20	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada						
3.21	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění						
3.22	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění						
3.23	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva						
3.24	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Těsnění						
3.25	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění						
3.26	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
3.27	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice						
3.28	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice						
3.29	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr						
3.30	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění						
3.31	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka						
3.32	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	„O“ kroužek						
3.33	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat						
3.34	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění termostatu						
3.35	Motor - oprava	AMR1425	1	ks	Senzor teploty						
3.36	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ						
3.37	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění						
3.38	Motor - oprava	55108201	2	ks	Šroub						
3.39	Motor - oprava	ERR1125	1	ks	Šroub						
3.40	Motor - oprava	FRC4808	2	ks	Těsnící podložka						
3.41	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje						
3.42	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
3.43	Motor - oprava	FS108207L	2	ks	Šroub						
3.44	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
3.45	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění						
3.46	Motor - oprava	NRC9771	5	ks	Těsnící kroužek						
3.47	Motor - oprava	NRC9770	5	ks	Převlečná matice						
3.48	Motor - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
3.49	Motor - oprava	ERR2337	4	ks	gum.držák.filtru						
3.50	Motor - oprava	FN106047L	4	ks	Matice						
3.51	Motor - oprava	ERR4688	2	ks	Držák vzduch.filtru						
3.52	Motor - oprava	ERR3284	1	ks	Těsnění						
3.53	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina						
3.54	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Olej do posil.řízení						
3.55	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40						
3.56	Motor - oprava	147707	3	ks	Čistič (500ml)						
3.57	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite						
4.1	Nápravy - oprava	C8277-31	2	ks	Vazelína ložisek kol						
4.2	Nápravy - oprava		1	ks	Geometrie nápravy						
5.1	zajet - vyjet			ks							
6.1	jízdní zkouška			ks							
				ks							

