


-175120350

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 053/2017/1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270 *Změna*

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110SW TDI HT	Uživatel techniky:	183700	
Evidenční číslo:	014 56-04	Dislokace techniky:	CHRUĐIM Pplk. Mgr. Róbert Dzial velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	2009	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Por. Slavik	[redacted]	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím <i>konkrétní ceny v číslechku odpovídají na zjištěných základních a výměna vstřední, svazka klem a plátů</i> mjr. Ing. Martin podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o. , Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 100 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.53	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.53	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				416727,20
Nabídková cena celkem 416727,20 Kč bez DPH, 504239,91 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 21.3.2018		V Praze dne: 21/3/2018
Za poskytovatele: Jednatel		Za objednatele: Ing. Tomáš Dvoraček		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 53/2017/1
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný						
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep						
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep						
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko						
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění						
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	1372612	4	ks	šroub						
1.9	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g						
2.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací						
2.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						
3.1	Oprava úniku oleje zad. diferen	FTC4851	1	ks	těsnění						
3.2	Oprava úniku oleje zad. diferen	OST1932S0010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
3.3	Oprava úniku oleje zad. diferen	LR045409	12	ks	šroub						
3.4	Oprava úniku oleje zad. diferen	LR045926	4	ks	šroub						
3.5	Oprava úniku oleje zad. diferen	NZ606041L	16	ks	matice						
4.1	Oprava chladicí soustavy	PF1100041	1	ks	chladič vody						
4.2	Oprava chladicí soustavy	PCH119060	1	ks	hadice						
4.3	Oprava chladicí soustavy	PCH117840	1	ks	hadice						
4.4	Oprava chladicí soustavy	ESR2298	1	ks	hadice						
4.5	Oprava chladicí soustavy	CN100508L	4	ks	spona						
4.6	Oprava chladicí soustavy	CN100208L	3	ks	spona						
4.7	Oprava chladicí soustavy	CN100308L	2	ks	spona						
4.8	Oprava chladicí soustavy	OSTTEX111223	5	ks	kapalina						
4.9	Oprava chladicí soustavy	ERR2266	1	ks	viskózní spojka						
5.1	Výměna hadic intercooleru	ESR2309	1	ks	hadice						
5.2	Výměna hadic intercooleru	PNH102082	1	ks	hadice						
5.3	Výměna hadic intercooleru	PNH102092	1	ks	hadice						
6.1	Oprava klimatizace	LR025985	1	ks	chladič klimatizace						
6.2	Oprava klimatizace	JUU500120	1	ks	o kroužek						
6.3	Oprava klimatizace	JUU100470	1	ks	o kroužek						
6.4	Oprava klimatizace	LR003735	1	ks	pojistka						
6.5	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	ofuk						
6.6	Oprava klimatizace	OST20235092	1	ks	jednotka						
6.7	Oprava klimatizace	OST20220075	1	ks	elektroventilátor						
7.1	Plnění klimatizace			ks							
8.1	Výměna ventilátoru topení	UTP2229	1	ks	ventilátor						
9.1	Oprava osvětlení	STC1210	1	ks	parabola světla						
9.2	Oprava osvětlení	OSTULTH4	1	ks	žárovka H4						
10.1	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ						
10.2	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ						

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
10.3	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub				
11.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový				
12.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový				
12.2	Výměna vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok				
13.1	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko				
13.2	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění				
13.3	Výměna ložisek kol	FTCS268	4	ks	těsnění				
13.4	Výměna ložisek kol	RFD100000	4	ks	matice				
13.5	Výměna ložisek kol	FTCS241	4	ks	podložka				
13.6	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	1	ks	vazelina - 400g				
14.1	Doprava předních brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové				
14.2	Oprava předních brzd	LRO17952	2	ks	kotouč brzdový				
14.3	Doprava předních brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP				
14.4	Oprava předních brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP				
14.5	Oprava předních brzd	OST193410256	2	l	kapalina				
15.1	Oprava úniku oleje před. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění				
15.2	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek				
15.3	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek				
15.4	Oprava úniku oleje před. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90				
16.1	Oprava zadního stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka stabilizátoru				
16.2	Oprava zadního stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok				
17.1	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř				
17.2	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky				
17.3	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko spojky				
17.4	Oprava spojky	SKE500060	1	ks	guma pedálu				
18.1	Výměna zadních opěradel sedadel	AWRS766RPI	4	ks	opěradlo				
19.1	Oprava stěračů	DLE000010	1	ks	táhlo				
19.2	Oprava stěračů	DKU500010	2	ks	čep				
19.3	Oprava stěračů	DKB000051PMD	2	ks	ramínko				
19.4	Oprava stěračů	DKC000110PMD	2	ks	stíratko				
20.1	Výměna zrcátek	CTB500140	1	ks	zrcátko vnitřní				
20.2	Výměna zrcátek	MTC5084	1	ks	zrcátko vnější P				
21.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.				
21.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění				
21.3	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	1	l	olej 10W-40				
21.4	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač				
22.1	Výměna těsnění dveří	LRO77686	1	ks	těsnění LP				

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 053/2017/1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ053/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	183700		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW HT	VPZ	014 56-04
VIN	SALLDBAF86A732142		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.53

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.53

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.53			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.53			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				416727,20

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 100 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 21.3.2018

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.03.21
14:59:39 +01'00'

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

Praze

dne:

21.3.2018

Za odběratele:

t

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 53/2017/1

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet jedn.		
1.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	1372612	4	ks	šroub					
1.9	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
2.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
2.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
3.1	Oprava úniku oleje zad. diferen	FTC4851	1	ks	těsnění					
3.2	Oprava úniku oleje zad. diferen	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
3.3	Oprava úniku oleje zad. diferen	LR045409	12	ks	šroub					
3.4	Oprava úniku oleje zad. diferen	LR045926	4	ks	šroub					
3.5	Oprava úniku oleje zad. diferen	NZ606041L	16	ks	matice					
4.1	Oprava chladicí soustavy	PFI100041	1	ks	chladič vody					
4.2	Oprava chladicí soustavy	PCH119060	1	ks	hadice					
4.3	Oprava chladicí soustavy	PCH117840	1	ks	hadice					
4.4	Oprava chladicí soustavy	ESR2298	1	ks	hadice					
4.5	Oprava chladicí soustavy	CN100508L	4	ks	spona					
4.6	Oprava chladicí soustavy	CN100208L	3	ks	spona					
4.7	Oprava chladicí soustavy	CN100308L	2	ks	spona					
4.8	Oprava chladicí soustavy	OSTTEX111223	5	ks	kapalina					
4.9	Oprava chladicí soustavy	ERR2266	1	ks	viskózní spojka					
5.1	Výměna hadic intercooleru	ESR2309	1	ks	hadice					
5.2	Výměna hadic intercooleru	PNH102082	1	ks	hadice					
5.3	Výměna hadic intercooleru	PNH102092	1	ks	hadice					
6.1	Oprava klimatizace	LR025985	1	ks	chladič klimatizace					
6.2	Oprava klimatizace	JUU500120	1	ks	o kroužek					
6.3	Oprava klimatizace	JUU100470	1	ks	o kroužek					
6.4	Oprava klimatizace	LR003735	1	ks	pojistka					
6.5	Oprava klimatizace	OST20299010	5	ks	ofuk					
6.6	Oprava klimatizace	OST20235092	1	ks	jednotka					
6.7	Oprava klimatizace	OST20220075	1	ks	elektroventilátor					
7.1	Plnění klimatizace			ks						
8.1	Výměna ventilátoru topení	UTP2229	1	ks	ventilátor					
9.1	Oprava osvětlení	STC1210	1	ks	parabola světla					
9.2	Oprava osvětlení	OSTULH4	1	ks	žárovka H4					
10.1	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa LZ					
10.2	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa PZ					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
10.3	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub					
11.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
12.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
12.2	Výměna vzduchového filtru	ERR2337	4	ks	silentblok					
13.1	Výměna ložisek kol	STC4382	8	ks	ložisko					
13.2	Výměna ložisek kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
13.3	Výměna ložisek kol	FTC5268	4	ks	těsnění					
13.4	Výměna ložisek kol	RFD100000	4	ks	matice					
13.5	Výměna ložisek kol	FTC5241	4	ks	podložka					
13.6	Výměna ložisek kol	OSTTEX111225	1	ks	vazelína - 400g					
14.1	Oprava předních brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
14.2	Oprava předních brzd	LRO17952	2	ks	kotouč brzdový					
14.3	Oprava předních brzd	SEB500460	1	ks	brzděč PP					
14.4	Oprava předních brzd	SEB500470	1	ks	brzděč LP					
14.5	Oprava předních brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
15.1	Oprava úniku oleje před. Přev.	ICV100000	1	ks	těsnění					
15.2	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
15.3	Oprava úniku oleje před. Přev.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
15.4	Oprava úniku oleje před. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrox 75W-90					
16.1	Oprava zadního stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka stabilizátoru					
16.2	Oprava zadního stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok					
17.1	Oprava spojky	UR8100760	1	ks	přítlačný talíř					
17.2	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky					
17.3	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko spojky					
17.4	Oprava spojky	SKE500060	1	ks	guma pedálu					
18.1	Výměna zadních opěradel sedadel	AWR5766RPI	4	ks	opěradlo					
19.1	Oprava stěračů	DLE000010	1	ks	táhlo					
19.2	Oprava stěračů	DKU500010	2	ks	čep					
19.3	Oprava stěračů	DKB000051PMD	2	ks	ramínko					
19.4	Oprava stěračů	DKC000110PMD	2	ks	stíratko					
20.1	Výměna zrcátek	CTB500140	1	ks	zrcátko vnitřní					
20.2	Výměna zrcátek	MTC5084	1	ks	zrcátko vnější P					
21.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění v.v.					
21.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
21.3	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	1	l	olej 10W-40					
21.4	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	5	ks	odmašťovač					
22.1	Výměna těsnění dveří	LRO77686	1	ks	těsnění LP					

Česká republika – Ministerstvo obrany
Národní úřad pro vyzbrojování MO
Ing. Marie Geryková (973 201 279)
Nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Vaše zprávač.j.:
ze dne:

Naše značka: A/CZ/180321/02/CZ
Vyřizuje: Marek Veselý
Telefon: 721 415 010

V Praze: 21.3.2018
Strana/Stran: 1
Přílaha:

Věc: Žádost o změnu ke schválené nabídce č.053/2017

Dobrý den,
s ohledem na ustanovení rámcové smlouvy č. 165110270, Vám předkládáme návrh na obsahovou změnu podepsané nabídky č. 053/2017 vzhledem k tomu, že se v průběhu opravy objevilo větší než původně naceněné poškození některých ND Vás žádám o navýšení ceny opravy u vozidla LRD 110TDI VPZ 014 56-04 (PL č. 053/2017) podle přiložených dokladů.

*(výměna rozvodu, spousta
klíčů, mazání, palivová soustava)*

Součástí této žádosti jsou:

- a) původní „Příloha k PL / KZ / Nabídka č. 053/2017
- b) nová – upravená „Příloha k PL / KZ / Nabídka č. 053/2017/1
- c) nový – upravený „Kontrolní zápis č. 053/2017/1
- d) nová – upravená „Nabídka č. 053/2017/1

*Schvaluji
ZVT
28.3.2018*

Děkuji.

Marek Veselý

**Marek
Veselý**

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.03.21
15:07:15 +01'00'