

## 2. Výzva k RD č. 1866240020059

<b>Zhotovitel:</b>	EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o Kodaňská 521/57 101 00 PRAHA 10 - Vršovice
	Adresa pro doručování korespondence:  Olomoucká 1841/175 785 01 ŠTERNBERK
<b>IČ:</b>	645 73 877
<b>DIČ:</b>	CZ699003219
<b>Bankovní spojení:</b>	██████████
<b>Číslo účtu:</b>	██████████
<b>Vyřizuje:</b>	██████████
<b>Telefon:</b>	██████████
<b>Email:</b>	██████████

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65 BECHYNĚ
<b>IČ:</b>	60162694
<b>DIČ:</b>	CZ60162694
<b>Bankovní spojení:</b>	██████████
<b>Číslo účtu:</b>	██████████
<b>Vyřizuje:</b>	██████████
<b>Telefon:</b>	██████████
<b>Email:</b>	██████████

V souladu s rámcovou dohodou *Opravy a servis vozidel T-813 AM 50* č. 1766240010160 objednává objednatel u zhotovitele provedení služby u typu techniky T 813 AM-50, VPZ 272-59-10:

Poř. č.	Služba	MJ	Počet MJ	Cena za počet MJ bez DPH
1	Oprava vozidla T 813 AM 50, VPZ 272-59-10 v rozsahu dle přílohy č. 1	Služba	1	700 538,00,-
<b>Celková cena v Kč bez 21 % DPH</b>			<b>700 538,00,-</b>	
<b>Celková cena v Kč s 21 % DPH</b>			<b>847 650,98,-</b>	
<b>Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná</b>				

**Místo poskytování služby:** Provozovna zhotovitele – Tovární 1553, 535 01 Přelouč

**Termín plnění: do 19. 6. 2018**

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 1766240010160 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k RD.

**Dle bodu 4.3 čl. IV. dohody je od náhradních dílů a úkonů, které nejsou uvedeny v rámcové dohodě, odčtena sleva ve výši 8 %.**

Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „Cenová nabídka“, 8 listů.

V Bechyni dne:

██████████  
podpis a razítko objednatele

Ve Šternberku dne:

██████████  
podpis a razítko zhotovitele

**KONTROLNÍ ZÁPIS 02/2018**  
na poskytnutí služby  
dle Rámcové dohody o dílo č. 1766240010160

**1. Zadání:**

1. Kontola technického stavu a závad

**2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:**

Vojenský útvar			
Typ vojenské techniky	T-813 AM-50	VPZ	272-59-10

**3. Způsob provedení kontroly:**

**Kontrolní prohlídka byla provedena v tomto rozsahu:**

- Vizuální kontrola poškození vozidla.
- Praktická zkouška funkce vozidla

**4. Kontrolní zjištění:**

- Netěsnost hydraulických válců – rozevírací, stožáru, rektifikační, kolébky 2x
- Netěsnosti hydraulického systému: škrtecích ventilů 521VS10 - 5x (PV1, PV2, PV3, PV5, PV6), převaděčů pístnic kolébky 2x, cívek + zpětných ventilů (PVV25), šoupátek zavírání nádrže (sání), náhonu k čerpadlu (reduktoru), škrtecího ventilu navijáku (521VS20), převaděče kolébky, převaděče pístnice stožáru
- Netěsnost nábojů kol – 8x (přední i zadní náprava), vadné brzdové obložení zadních náprav
- Netěsnost válce posilovače spojky
- Poškozená sací hadice servo čerpadla
- Poškozená prachovka na řadící páce
- Poškozené rozevírací lano
- Poškozené navijákové lano
- Poškozené palivové hadičky 4x
- Únik paliva u kohoutů palivové nádrže
- Steřelé, poškozené manžety na nápravách 8x
- Poškozené přední světlo
- Nefunkční ukazatele tlaku na přístrojové desce
- Nesprávná činnost posilovače řízení
- Nesprávná činnost posilovače řazení
- Výměna motorového oleje
- Výměna hydraulického oleje
- Výměna převodového oleje
- Poškozené kulové čepy řízení 3x
- Netěsnost horního víka hlavy válce 12x
- Netěsnost olejové vany motoru a ventilu
- Slabý účinek ruční brzdy
- Vadná skříň M5
- Poškozený odpojovač akumulátoru
- Nefunkční stahování okna řidiče
- Poškozený vnitřní kryt dveří řidiče
- Vadná skříň M1
- Poškozený vzduchový filtr
- Poškozený řadič na přídatné převodovce

Strana 2 (celkem 8)

- Deformovaná stupačka, držák zpětného zrcátka, držák obrysových světel
- Nevyhovující pneumatiky

#### 5. Návrh na odstranění nedostatků:


- Přetěsnění hydraulických válců - rozevírací, stožáru, rektifikační, kolébky 2x,
- Odstranění netěsnosti hydraulického systému
- Přední nápravy – demontáž, kontrola brzdového obložení, přetěsnění, montáž
- Zadní nápravy – demontáž, kontrola brzdového obložení a výměna, přetěsnění, montáž
- Přetěsnění válce posilovače spojky
- Výměna sací hadice
- Oprava prachovky na řadící páce
- Výměna rozevíracího lana
- Výměna navijákového lana
- Výměna palivových hadiček motoru 4x
- Přetěsnění kohoutů palivové nádrže
- Výměna manžet na nápravách 8x
- Oprava předního světla
- Oprava ukazatele tlaku na přístrojové desce
- Oprava posilovače řízení
- Oprava posilovače řazení
- Výměna motorového oleje – materiál dodá útvár
- Výměna hydraulického oleje – materiál dodá útvár
- Výměna převodového oleje – materiál dodá útvár
- Výměna kulového čepu řízení 3x
- Přetěsnění horního víka hlavy válce 12x
- Přetěsnění olejové vany motoru a ventilu
- Oprava ruční brzdy + seřízení
- Oprava skříně M5
- Oprava odpojovače akumulátoru
- Oprava stahování okna
- Oprava vnitřního krytu dveří řidiče
- Oprava skříně M1
- Výměna vzduchového filtru
- Výměna řadiče na přidavné převodovce
- Zámečnické práce - oprava stupačky, držáku zpětného zrcátka, držáku obrysových světel
- Pneumatiky – řeší útvár vlastními silami

#### 6. Cenová kalkulace:

Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Přetěsnění hydraulických válců	68					
Odstranění netěsností hydraulického systému	88					

Přetěsnění válce posilovače spojky	
Přední nápravy – přetěsnění, montáž	
Zadní nápravy – přetěsnění, montáž	
Výměna sací hadice	
Oprava prachovky na řadicí páce	
Výměna rozevíracího lana	
Výměna navijákového lana	
Výměna palivových hadiček motoru	
Přetěsnění kohoutů palivové nádrže	
Výměna manžet na nápravách	
Oprava předního světla	
Oprava ukazatele tlaku na přístrojové desce	
Oprava posilovače řízení	
Oprava posilovače řazení	
Výměna motorového oleje	
Výměna hydraulického oleje	
Výměna převodového oleje	

Strana 4 (celkem 8)

Výměna kulového čepu řízení - 3x	
Přetěsnění horního víka hlavy válce – 12x	
Přetěsnění olejové vany motoru a ventilu	
Oprava ruční brzdy + seřízení	
Oprava skříně M5	
Oprava odpojovače akumulátoru	
Oprava stahování okna	
Oprava vnitřního krytu dveří řidiče	
Oprava skříně M1	
Zámečnické práce - oprava stupačky, držáku zpětného zrcátka, držáku obrysových světel	
Výměna vzduchového filtru	
Výměna řadiče na přidavné převodovce	
<b>Celkem za vozidlo v Kč</b>	

**7. Termín provedení dílčího plnění:**

Průběžná doba plnění: 30.4.2018 (v závislosti na termínu podepsání objednávky)

V Přelouči dne: 23.3.2018

Za zhotovitele



Strana 5 (celkem 8)

**Přetěsnění hydraulických válců**

Práce: poz.37, 38, 2x39, 40, 46, 47

Materiál: poz.112,113,2x114,115

**Odstranění netěsnosti hydraulického systému**

Práce: poz. 32 + další, které nejsou ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Sada těsnění cívek + zpětných ventilů (521VS10) 5x, sada těsnění převaděčů pístnic kolébky 2x, sada těsnění cívek + zpětných ventilů (PVV25), sada těsnění zavírání nádrže, sada těsnění náhodu čerpadla (reduktoru), sada těsnění škrticího ventilu navijáku (521VS20), sada těsnění převaděče kolébky, sada těsnění převaděče pístnice stožáru

**Přetěsnění válce posilovače spojky**

Práce: poz. 11

Materiál: poz. 132

**Přední nápravy – demontáž otočných čepů, nábojů kol, kontrola brzdového obložení, přetěsnění, zpětná montáž**

Práce: poz. 2

Materiál:

Kroužek rozpěrný	344-338420	4 ks
Gufero GP 170x200x15		4 ks
„O“ kroužek 200x3	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 10x2	ČSN 029281.2	8 ks
„O“ kroužek 8x2	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 280x3	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 60x2	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 200x3	ČSN 029281.2	4 ks
Kroužek těsnící radiální	340-438400	4 ks
Kroužek těsnící 14x20	ČSN 029310.3	4 ks
„O“ kroužek 8x2	ČSN 029281.2	4 ks

**Zadní nápravy – demontáž nábojů kol, kontrola a výměna brzdového obložení, přetěsnění, zpětná montáž**

Práce: poz. 3

Materiál:

Kroužek rozpěrný	344-338420	4 ks
Gufero GP 170x200x15		4 ks
„O“ kroužek 200x3	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 10x2	ČSN 029281.2	8 ks
„O“ kroužek 8x2	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 280x3	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 60x2	ČSN 029281.2	4 ks
„O“ kroužek 200x3	ČSN 029281.2	4 ks
Kroužek těsnící radiální	340-438400	4 ks
Kroužek těsnící 14x20	ČSN 029310.3	4 ks
„O“ kroužek 8x2	ČSN 029281.2	4 ks
Brzdové čelisti		8 ks

**Výměna sací hadice**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Sací hadice servo čerpadla [REDACTED]

**Oprava prachovky na řadící páce**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Prachovka 1ks [REDACTED]

**Výměna rozevíracího lana**

Práce: poz. 55

Materiál: poz. 119

**Výměna navijákového lana**

Práce: poz. 56

Materiál: poz. 120

**Výměna palivových hadiček motoru**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Palivová hadice 4x [REDACTED]

**Přetěsnění kohoutů palivové nádrže**

Práce: 4x poz. 24

Materiál: není

**Výměna manžet polonáprav**

Práce: poz. 17

Materiál:

Vak ochranný 812.1.33.20-1 8 ks [REDACTED]

**Oprava předního světla**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Parabola předního světla [REDACTED]

**Oprava ukazatele tlaku na přístrojové desce**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Sdružený přístroj s ukazatelem tlaku [REDACTED]

**Oprava posilovače řízení**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Servo řízení [REDACTED]

**Oprava posilovače řazení**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Posilovač řazení [REDACTED]

**Výměna motorového oleje**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Motorový olej - dodá útvar

**Výměna hydraulického oleje**

Práce: není ve smlouvě

Materiál: není ve smlouvě

Hydraulický olej - dodá útvar

Strana 7 (celkem 8)

**Výměna převodového oleje**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není ve smlouvě  
Převodový olej - dodá útvar

**Výměna kulového čepu řízení - 3x**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není ve smlouvě  
Kulový čep řízení 3x

**Přetěsnění horního víka hlavy válce – 12x**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není ve smlouvě  
Sada těsnění 12x

**Přetěsnění olejové vany motoru a ventilu**

Práce: není ve smlouvě.  
Materiál: není

**Oprava ruční brzdy + seřízení**

Práce: poz.15  
Materiál: poz.126

**Oprava skříně M5**

Práce: poz.53  
Materiál: není

**Oprava odpojovače akumulátoru**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není ve smlouvě  
Elektromateriál

**Oprava stahování okna**

Práce: poz. 68  
Materiál: není ve smlouvě  
Spouštěč lankový 813.15-3500 2ks

**Oprava vnitřního krytu dveří řidiče**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není ve smlouvě  
Vnitřní kryt dveří řidiče

**Oprava skříně M1**

Práce: poz. 49  
Materiál: není

**Zámečnické práce - oprava stupačky, držáku zpětného zrcátka, držáku obrysových světel**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není

**Výměna vzduchového filtru**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není ve smlouvě  
Vzduchový filtr

**Výměna řadiče na přidavné převodovce**

Práce: není ve smlouvě  
Materiál: není ve smlouvě



Řadič přídatné převodovky [redacted]

Signature Not Verified  
[redacted]

Date: 2018.04.25  
13:53:23 CEST  
Reason: tendermarket.czivatel=ex  
caldan

Signature Not Verified  
V Bechovicích [redacted]

Date: 2018.04.25  
13:53:23 CEST  
Reason: tendermarket.czivatel=66  
2400 [redacted] razitko objednatele

Ve Šternberku dne:

[redacted]

podpis a razitko zhotovitele