

OBJEDNÁVKA

číslo: CS111-7830-53/2018

ZHOTOVITEL
Prokservis s.r.o.
Rudská 0177
271 01 Nové Strašecí

OBJEDNATEL
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, čj.:
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zastoupená jednatelem
Jan Prokůpek

Její jménem jedná velitel VÚ 7830

IČO: 24250074
DIČ: CZ24250074

VÚ 7830
Generála Píky 1, 160 01 Praha 6

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **155610111** ze dne 19. června 2015 u Vás objednáváme:

Provedení opravy a údržby na vozidle Land Rover DISCOVERY III, RZ: 5B4 40-30,
VIN: SALLAAA146A408940.

1. Servisní údržba vozidla.
2. Údržba brzdové soustavy.
3. Výměna EGR ventilu včetně chladiče EGR ventilu.
4. Oprava úniku oleje z převodovky řízení výměnou axiálního táhla řízení.
5. Oprava úniku oleje z automatické převodovky konektorem pro ovládání – přetěsnění a výměna tzv. „o“ kroužku.

Předpokládaná cena včetně DPH: 65 456,- Kč

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

V Praze dne: